

पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

डॉ. एस. के. पुरोहित *औषय एवं जनस्वास्य तथा स्वास्थ्य विद्यान विभाग* बी. बी. एस.सी. एण्ड ए. एच., एम. बी. एस.सी., पी-एव.डी. पशियिकिसा एवं पशिवज्ञान महाविद्यालय

> राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय वीकानेर-334001



एस. के. पब्लिशर्स आल इन्डिया रेडियो स्टेशन के पास, करणी सर्कल, बीकानेर-334001 (राजस्यान) गजस्यानी मापा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, यीकानेर, राजस्यान रै ऑशिक आर्थिक सहयोग सूं प्रकाशित

प्रकाशक एम. के. पश्चिशर्स

एनः कः पान्तरात्त E-10, पश्चिकिन्मा एवं पश्चिज्ञान महाविद्यालय

अन इन्डिया रेडियो स्टेशन के पास, करणी सर्कन, बीक्तानेर (राजस्थान)

भारत

43. बच्छराज का बाग आनन्द भवन, 12वी रोड, सरदार्परा

जोधपुर-342001 दूरभाय 35318

एम. के. पुरोहित (1946)

0 1904 नेगर महरूपा : 1994 मृत्य : विकासी स्तिया मात्र

DEN 61-900082-4-2

एम. हे. पश्चिमने, बीकानेर (सलस्मन) अअन्तर्गत, मारत के लिए सीमार्ग अप पुर्वात कर कर्मायत्व । मुद्रशाः स्थान क्रिक्स, करन रागा, बीकाने



दूजनीक काकी सा श्रीमती विज्ञा पुरोहित एवं काको सा डॉ. राल्य देव जी पुरोहित, श्रिसिपल अर कन्ट्रोलर, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेग अर जुड़गोड़ा अस्पताळ, अगमेर, राजस्थान रें वास्ते निर्णारी आसीस अर प्रेरणा सूं आ पोथी पूरी हुई।



प्रस्तावना

पाणी री प्रदूषित ह्वणो आज री आम समस्या है। राजस्थान मांय विरखा कम हुवै नै अठे घणासी'क मिनख पशुपाळण री धपौ करें। पाणी री कमी सू मिनख खुद तो दुःख पावै ही है पण इण कमी री सीघो असर जिनावरा रे उत्सादन माधै भी पड़ें। पाणी रै प्रदूषित हूवणे सू मिनख अर जिनावर दौन्यां नै ही घणी नुकसाण हुवै। अठे रै मिनखं नै पाणी रे सोता अर उण सूं हुवण वाळै जीवाणुआं अर रसायना सूं जिको नुकसाण हुवै, इण बात री वो मध्णी पाछै ठा लागे। पाणी रखरखान, उणने साफ करणी अर उणरी जाच करावणी जैड़ी समस्यावा रे समाधान री समझ राजस्थान रै आम मानखे सूं घणी अळगी है, जदै कि पाणी मिनख रोज'ई विरती नै उण सूं ही ज जिनावरा री भी कमा चलावै है।

नाळिया अर कारखाना री मैळो पाणी पीयण रै पाणी नै दूपित करनै नित कीं न की दिकत सांमी लावे। इण सारी समस्यावा रै समाधान री ग्यान राजस्थान री जनता सारू जरूरी है जठै के पाणी दिनों दिन ओछो पड़तो जा रह्यो है।

राजस्थानी भाषा में 'पाणी सै प्रदूषण अर निवारण' माथै लिखियोड़ी आ पौथी घणी ही सरल भाषा माय सामी आयी है। इण पौथी नै पढ़ नै विद्यालया अर महाविद्यालया मांय पढ़िण्या, शिक्षकां, डाक्टरा, पशुपाळका, किशानां अर आम निनख पाणी रै प्रदूषण सारू ग्यान बटोर सकेला। आम निन्छ पाणी रै प्रदूषण सारू ग्यान बटोर सकेला। आम निन्छ पाणी री कमी नै खुद पूरी कियां करें आ जाणकारी आज रै समै सारू जरूरी है। इण जाणकारी सूं मिनख खुद विरखा सै पाणी भेळो करने उणनै साफ कर केला। साये सै साये मैले पाणी ने साफ करने पाछी काम में बरतेला सो दोबड़ो फायदो हस सकेला।

राजस्थानी भाषा में पाणी से प्रदूपण जैड़ी समस्यावां आम निनखां रै सांभी लांवणी नै सार्थ से सार्थ इणते समाधान वतावण जैड़ी वातां से जाणकारी देवणिया इण पीधी स लेवक डॉ. एत.के. पुरोहित वार्क वधाई स पात्र है। लेवक सही घड़ी माधै पाणी से प्रदूपण अर उणरे समाधान अर पाणी से कभी पूरी करणे रै वावत जिसी जाणकारी दीनी है, फरो हिसाब सूं आ समग्री जाणकारी पाणी बरतिणया हर मिनख रै वास्तै यणी घणी जरूरी है।

31 मई, 1994

आर. के. पटैल कुलपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, वीकानेर-334001

वानगी

जींचण रै वास्ते पाणी री घणी जरूरत हुवै है। पाणी विरखा, घरातळ अर पूमि रै हैटे वेरा मांय सूं मिळे। मिनखां अर जिनावरों रै निरोमी रैवणै रै खातिर इणतें शुद्ध अर आरोग्यप्रद रूप में मिळणी घणी जरूरी है। आज रै इण विज्ञान रै जुग में अलेखूं कारणा सू, कारखानां अर मानखां नै जिनावरों री संख्या री वयोतिरी सुत्र स्वारा पर पानखां ने जिनावरों री संख्या री वयोतिरी सुत्र स्वारा में प्रवाद पर सूर्वत ह्वती जा रीयौ है। इणरी पूरी-पूरी असर पाणी रै सोतों मांचे देखीं ही। अपने दिन अखवार में पदलने मिळे के मिनखां नै अर जिनावरों ने दूरित पाणी पीवणने मिळे अर वामे वीमारियां री अर मौत री झड़ी लाग ज्यावै। आज निनख पीळिए, हैजा, नारू रोग अर पेट री वीमारिया सूं पूरी तरे सू वाकफ है। जठ पाणी रोज वोरू वगत मिळती हो उठे अवार चार या पांच दिनां में एकर दीरीजे ने उणरी भी शुद्धता अर आरोग्यता री मरोसी कोनी। पाणी री औ संकट वेवस गाव वाळां अर अण्योतिया जिनावरा रै वास्ते कष्टकारी वणवीड़ी है। उनाळे मे पाणी रा स्रोत तो सूचै ही है पण पाणी री छगत भी डीडी हम ज्यावै।

पाणी रै वावत इण समळी तकलीफा नै देखतां थकां आ सही घड़ी है कै लोग पाणी रै प्रदूषित करणवाळा कारणां री जाणकारी सूं वाकफ हुवै नै इण ने सुळझावणे री खातिर जाणकारी हासल करें। प्रदूषित पाणी नै वस्तू तरीकां सूं साफ करें। स्पाले पाणी वरसात री पाणी मेळो करें अर दूषित पाणी नै घरेतू तरीकां सूं साफ करें। स्पाले पाणी री उपचार कर नै इजमें सूं निसरियोड़ी स्तज सूं नैस बणावे अर साफ हुवेड़ै पाणी सूं वाग-नगीवा या खेतां री सिवाई करें। आखर मैं महारी माई लोगों सूं औ कैवर्णों है के पाणी अणमीत है, इण नै दूषित हुवणे सूं बवायने टोचै-चेपै पाणी री सहां दंग सूं उपयोग करें। बती सुं वती उपयोग खातर समळी बालां इण पीची मांच दीनी है।

इण पौयों री भाषा सुधार रै खातर मनै श्री भंबतात रत्तावा, लेखाकार, सा.नि.वि. बीकानेद सूं घणी मदद मिळी है। मैं आपरी घणी आभारी हूँ। मैं इण पौयी री सुयोग्य प्रफाशक श्रीमती ज्या पुरोहित सै घणी आभारी हूं जिणरी दिन-रात मेहनत सूं जा पौथी इतरी फूटरी छप सकी है।

बीरानेर 5 जून, 1991 एस. के. पुरोहित

विगत

- पाणी रा स्रोत अर यीमारियां
 पणी रा खास-खास सोत-9, पाणी प्रदूषित हुवणै रा कारण- 10, प्रदूषित पाणी
 में सूक्ष्म जीवाणुवा रै कारण सू पैदा हुवण वाळी वीमारिया-12, अकार्वनिक
 अशुद्धिया-30, कार्वनिक अशुद्धिया-34, मुळिज्योड़ी मैसा-35, पाणी मे विना
 क्रिलिया एक ठीड रैयण वाली अशदिया-35।
- पाणी री कठोरता हटावणी नै उणने साफ करणी
 कठोर पाणी-36. अस्यायी कठोरता हटावणी- 36. स्थायी कठोरता हटावणी-36. पाणी नै साफ करणी-37, नैनै पैमाने माथै पाणी साफ करणी
- हटावणी-36, पाणी नै साफ करणी-37, नैनै पैमानै माथै पाणी साफ करणी 39, मोटै पैमानै माथै पाणी साफ करणी 45। 3. प्रदुषित पाणी सुं बचाव अर नियंत्रण 49-50
- पाणी रौ नमूनो लेवणी अर बीरी परीक्षण पाणी रौ नमूनो लेवणी-51, पाणी रा नमूनां न्यारा न्यारा स्रोतां सू मैळा करणे रा तरीका-53, प्रयोगशाला मे पाणी भेजणे रौ तरीको-56, पाणी रै नमूना रौ भौतिक परीक्षण-56, पाणी रै नमूनां रौ रासायनिक परीक्षण-60, पाणी रौ
- सूस्मदर्शी यत्र सू परीक्षण- 65, पाणी री जीवाणुआं रै वास्ते परीक्षण-66, पाणी रै सोता रै कते री जगहा री निरीक्षण-68।
- सूगले पाणी नै काम में लैवणों
 परेलू स्यूएज-70, मळ भेळो करणो-71, नाळियां री पाणी वैवायनै ले जावण री तरीको-72, कारखानां री स्यूएज-75।



पाणी रा स्रोत अर वीमारियां

पाणी दो भाग हाइड्रोजन अर एक भाग आवसीजन नैस रै मिलणै सूं वणे। भार रै रूत में हुवै जद पाणी फैर्स शुद्ध हुवै पण जिण टैंग ओ मेह वणर वरसे, वासुगडत या जमीन माथे वेंवतो रैवै उण टैम इण रै साथे केई अशुद्धियां पुळ ज्यावे। पाणी में पदार्थी ने आपरे साथे प्रोठक सी रिवासता हुवे जिपसे ओ जत्वी ही दूपित हुय जावे। राजस्थान रे पणको इत्ताओं मे विरद्धा कम हुवै अर कर्ट्ड्रक्टेंट्र तो जावक हो कमती, जिण सू अकळ ई पड़े। जटैंट्र-जटेंट्र कळ-कारधानां से मुकळायत है तो उणसू भी धरती से पाणी अर वेंवतो पाणी दूपित हुय जावे। इण कारण नळकूमां आर हैंडरंपों मे रम-रंगीळो अर मंदछो पाणी ई आवण लाग जावे। पाणी में मिनसां अर हिंडपंपों में रम-रंगीळो अर मंदछो पाणी ई आवण लाग जावे। पाणी में मिनसां अर हिंडपंपों में राम पैदा करणे आखा जीवाणु, रासायनिक और, कारधाना अर नाळिया रै पाणी में कार्यनिक अर अक्सवेंनिक परार्थ जद मिल जावें तो उण ने प्रदूषित पाणी केंवा करें। पाणी सें प्रदूषण सासतीर सूं मिनसां अर जानवार कारण हुवै।

मिनतां रै अर जानवरां रै ताता शुद्ध अर आरोग्यप्रद पाणी पूरी मात्रा में हुवणो जरुरी है। शुद्ध पाणी वो हुवै शिकों बिना रंग, गय अर टीक सुवाद री हुवै। उपमें किणी भी तरे रै गूगळेपण जिसी अशुद्धी नी हुवै। आरोग्यप्रद पाणी वो है जिपमें वीमारियां पैदा करण आळा छोद-छोदा जीवाणु नी हुवै अर वे उपम मे जैरिता रासवन हुवै तो वै एक सीमित मात्रा में होज हुवणा चारीजे जिण सूं उणा रै जैर रो सरीर में असर नी हुवै। इणरे साथे पाणी में इसा पदार्थ नी हुवणा चारीजे जिका के शीशा, जत्सा, तोहा अर दूजा ठीरामा पदार्थों ने पाणी ने मरनै रास्ता टैम या पाइप सूं परां मे पाणी

पाणी रा खास-खास स्रोत

(अ) विरद्धा री पाणी

कोई टैम होया करती जद विराता सै पाणी साफ हुवतो, पण आज इण विज्ञान रै सुम में आ बात रैयी कोनी। अबै घणी आबादी, कारधानां, मोटपगड़ियां आद वेसुमार हुयत्या है के बातावरण पूरो ही दूषित हुवतो जा रह्यों है। हवा थिर नीं रैदै, आ तो वैवती हो रैदे। पाणी बरते जद हवा सूं विराता सै पाणी धरतो माथे आवती टैम आपरे साथै आवसीजन, नाइट्रोजन, कार्यन डाइअपसाइड, अमोनिया सै धूंदो, वास्पित अन्त अर खार, धूइ रा क्वा अर नैना-नैना जीवा नै भी आपरे साथै जमीन माथे लेय आदे। खास तीर सूं कार्यन डाइआजसाइड अम्तीय हुवै उण रै कारण विराता सै पाणी भी अम्तीय (तेमावी) हुत जावे है।

(व) धरातळ री पाणी

विरता री पाणी जद जमीं माथै पड़ै उण टैम ओ पैली सूं ई दूषित हुवोड़ो हुवै।

ओ पाणी जर्मी माथै वैयण लागै जद इणरे साथै जर्मी रा केई पदार्थ ई वैवण लाग जावे। इगा में खास तीर सूं मिनखां अर जानवरां रा मळ-मून अर वीजा रोग पैदा करण आदा जीवाणु भी हुया करें। पेड़-पीधां सूं झड़बोड़ा पत्ता अर दास भी इण साथे वैदे। औ वैग गंदीवाड़ी अर कवरो जद पाणी में सड़ै तह द्वामिक अन्त वण जावे। औ पाणी बैदती-वैवती जद कारखानां अर खेतां सूं निकळे तो वठै सूं भी रासायनिक व दूजा अस्वीज्ञ खनिज जैड़ा जैरीला पदार्थ बैवायने ले जावे। इण तरे सूं पाणी वायुमंडल अर जानी स् आपरे साथे गंदगी समावती जावे अर उपभें प्रदूषित पदार्थ री माजा बंधती जावे। आखर में ओ प्रदूषित पाणी इज नाळां, नदियां, नहरां, तळाबां अर बांघां री रूप लेवे।

(स) भूमिगत पाणी :

(त) भूमनात पाणी जमीन रै मांय सूं मिलै जिक्को के छिछला वैरा, ऊण्डा वैरा, पाताळतोड़ वैरा री पाणी स्रवें। जमीं रै निवें दाव रे कारणे पाणी अपणे आप घरती री सतह माथे आवे अर ओ अरना री माणी मी हुवें। छिछले वैरा रो पाणी हमेसा संक्ष री निजर सू देखीजे। इणमें अकार्बनिक व कार्बनिक गंदगियां व वीमारियां पैदा करणिया जीवाणु हुवें। ओ पाणी घरती रे नीचे पैसी सख्त माटे रो चट्टान रे ऊपर हुवें। अ वैरा घणा उच्डा कोनी हुवें, इण कारण सूं पाणी घरती रे सिराती जावे अर रहता में हुने सू जो साफ कोनी हुव सके। गहरे वैरा री पाणी घरती री पैलड़ी चट्टान रे नीचें रेवे। ओ पाणी सात हुया करे। एग छणाने किल्सियन, मीग्रिशियम अर सोडियम रा नाइड्रेट्स मिळे। इण कारणे ओ पाणी मारी हुवें अर जवें इण पदार्था री मात्रा आपरी सीमा पार कर जावे तरें ओ पाणी भीवण रो ओमी नी रेवे। राजस्थान में घणकरा वैरा उन्हें पाणी रा है। इण वैरा में म्लोरिन री अर नामक री मात्रा इसी हुवें कि जीड़ी पाणी पीवण सूं निनस्ट अर जिनावर बीमार हुय ज्यों वें अर चणकरा रो गर मी जाया करें।

इण समळी वातां सूं ओ नतीजो निकळै कै पाणी किणी भी तरीके सू मिलै, पण हैक तरे रै पाणी में किणी न किणी तरह री अशुद्धियों जरह हुया करें। इण खारिर पाणी री उणरी शुद्धता व निरोगता रै बारले पूरी तरे सू जीव करती रेवणो चाहालै निप्पार्थ मिनखां से अर निनावरों से स्वास्थ्य टीक साक्षियों जाय सकै। अगर निनावरों से स्वास्थ्य टीक रैवेला तो उणां सूं होवण वाळी उजादन जीवाणु सहित मिलैला अर इण से उपयोग जद मिनख करेला तो बांने किणी तरह से बीमारियां से खतरों नी रैवेला!

पाणी प्रदूपित हुवणै रा कारण

- परं सूं निकळ्योड़ो 'एमं (ए) रोग पैदा करण वाळा जीवाणु अर (मळ-मून, रसोईचर अर न्हावणघर (वी) कार्यनिक पदार्थ री पाणी)
- कारकानां स्ं वार आवतो गंदो पाणी

(ए) धातु अर विना धातु वाळा जैरीला रसायन अर (वीं) वीमारियां पैदा करण याळा जीवाण

- शवां सै टीक तरीके सूं निस्तारण (ए) रोग पैदा- करणवाळा जीवाणु अर नीं करणी अर उणां नै पाणी रै (वी) वदवू पैदा होवणी
- 4. विरखा रै पाणी में वायुमंडल सूं (ए) अग्ल (वी) धार (सी) कार्वन अशुद्धियां डाइआक्साइड ्अर ें(डी) सल्फर डाइआक्साइड -
- 5. खेती-वाड़ी सूं जुड़वोड़ा प्रदूषक (ए) रासायनिक खाद (वी) कीड़ा मारण रा रसायन अर (सी) ह्यूमिक अम्त
- भौतिक प्रदूषक (ए) गर्मी अर (बी) आणविक विकिरण

राजस्थान में घणकरी आवादी तो गांवों में होज रैवे। गांवों रा अर सहर रा मिनखां ने साफ पाणी रै वावत अर उणसूं जुड़ियोड़ी स्वास्थ्य समस्यावां रै बारै में घणी टा कोनी है। मिनख घणी छोड़ अठै रै तपते तावड़े अर दूजें मौसम में पाणी रो व्यवस्था करावे तािफ अठै रा मिनख अर जिनावर आपरी तीरस मिद्याय सके। पण इण बासी जाजै-जणें ने अर पाणी के व्यवस्था करण वाळ ने इण वात री पूरो ख्वाल राखणो चाहिंगे के शुद्ध अर निरोग पाणी केहां हुवें अर जै औड़ो पाणी पीवण वासते नी मिळी तो मिनखां कर जिनावरों ने किण किण मांत री वीमारियां री सामनो करणी पड़ सके है। सहर अर गांवा में जठै भी मिनखा ने अर जिनावरों ने जेड़ो भी पाणी मिळै वे बिना सोच्यां-समझ्या झट सूं उप पाणी र्सू आपरी तिरस बुझाय लैवै अर इण तरे सूं वै आफत मे पड़ ज्यावे।

पाणी रो प्रदूषण किण किण कारणां सूं हुवै अर इण री वा कियां लाग सके आं सैग बातां री पूरी जाणकारी स्वास्थ्य रै वास्ते घणी जरूरी है। राजस्थान रा घणा गिनख खेती-बाड़ी करै अर जिनावरां नै पाळने उणां माथै आपरो गुजारों करें। खास तौर सू पाणी रो प्रदूषण मिनखां अर जिनावरां रै मळ-मूब नै सही तरीके सूं निस्तारण मीं करणें सूं अर खेती-बाड़ी रै काम आवणिया रासायनिक खाद व कीड़ा मारण रासायगं ने फसलां माथै ठीक तरीके सूं मीं वारएण सूं हुवै। ओ देखणे में भी आवे के मिनख घणी ठीड़ां जनावरां नै मरणें रै पछै वानै पाणी रै सोतां मांय वैवा देवै। कारखानां सूं निकळ्योड़ो पाणी भी नदियां में नाखीजै। गावां में मिनख वरस में घणा महीनां तक पोखर या तळाव अर वावड़ी रो हो पाणी भीवै। पाणी रै वां सोता सूं जनावर भी आपरी तीरस बुझावै पण इण्टर साथै हो वै पाणी में जाय'र मोबर व मूत भी करे। सुअर, भैंस अर कुता गरामी सूं बवणे रै खातिर पाणी में ही बैठा रैवै अर उण में मळ-मूत करै जियासूं पाणी संद्रित्त हवतों रैवे।

विरखा रै मौसम में जिन्नी अशुद्धियां पाणी आपरै सायै वायुमंडत सूं लावै उन्नारें अन्त, सार, कार्वन डाइआक्साईड अर सल्फर डाइआक्साइड खास तौर सूं होवें । गरती गायै ओ पाणी वैवें जदै खेती रै काम आवणिया प्रदूषक १ इन्में मूक्टीज च्यारै, जिन्मों खास तौर सूं रासायनिक उर्वस्क, कीटमाकक रासप्त अर ह्यानेक उन्न हुवें। ह्यिक अन्त परिवार्ष रे सड़ने सूं वणै। इन पाणी रै जमीन में रिसाव सूं वेरा जर बाद तळाव अर वैरा दोनूं री पाणी दूषित हुय जावै। अैड़ो पाणी भलाई दीखण में साफ हुवै पण अेड़ी पाणी पीवणे सूं मिनख अर जिनावर दोन्यू ही वीमार हुय ज्यावै।

सहरों व गावां में दूध री धंधी आछो वाले है। अगर प्रदूषित पाणी, दूध या उणसूं वण्योड़ा पदार्था रै सम्पर्क में आवै तो वीनै भी प्रदूषित कर दैवे। इण में क्लोस्ट्रीडियम वेलशाई अर एन्प्रैक्स बीमारी रा जीवाणु मुख्य रूप सूं प्रदूषित पाणी सूं दूध में रळ ज्यावै। अगर दूध में धणी टैम हाई नी उकाळे तो औ जीवाणु मरे कोनी आर जैडी

में रळ ज्यावै। अगर दूष में चणी टैम तोई नी उठाळे तो जै जीवाणु मरे कोनी अर जेड़ों दूप पीवणे सूं मिनख असरा वीमारियां सूं पीड़ित ह्व ज्यावै। आणविक विकित्स है तरी में चणी वार सुणण में आते, इणने आखियां सूं कोनी देख सको। पण इण रै कारण जो बीमारियां हुवै उण सूं ही टा लागे के जै आणविक विकिरण रैच करण बाळ तत्व जदें पाणी मांच मिळे तो वै मयंकर समस्या रैच कर देंगे। आजाश व दूजी जागां सूं एक साल में छुत 0.1 राड विकिरण मिळे। पण एक साल में इणरी मात्रा 5 राड सूं यणी नी वयणी चालेशे। राड किण्ये द्वारा त्रियोड़ी विकिरण खुराक री इकाई हुवे। आ जैक ज्ञाम मांव पीशवां या किणी पवार्थ रे द्वारा त्रियोड़ी विकिरण खुराक री इकाई हुवे। आ जैक ज्ञाम मांव पीशवां या किणी पवार्थ रे द्वारा त्रियोड़ी विकिरण खुराक री मात्रा हुवे है (अक एम. राड= 0.001 राड)। डावटरों री केवणी है के जठे विकिरण री मात्रा कम हुवे उठे केतर री सीमारों सूं पीड़ित मिनखां री सख्यां में भी कमी हुवे।

प्रदूपित पाणी सूं मिनखां अर जिनावरां में फैलण वाळी वीमारियां प्रदूषित पाणी रै कारण सूं मिनखां अर जिनावरां में सूक्ष्म जीवाणुवां अर

रसायनां रै कारण घणी वीमारियां हूब ज्यावे है अर वे सै इण तरै सूं है :

प्रदूषित पाणी में मूक्ष्म जीवाणुवां रै कारण सूं पैदा हुवण वाळी वीमारियां

(1) मिनखां में प्रदूषित पाणी सूं हुवण वाळी वीमारियां

		_
संक्रामक वीमारियां	सूक्ष्म जीवाणुआं री	वीमारिया
रा कारण	किस्मां/वर्ग	
1	2	3
वाइरस	हिंपैटाइटिस वाइरस ए अर वी	वाइरल हिंपैटाइटिस
	पोलियो वाइरस	पीतियोगाइलाइटिस
वैक्टीरिया	क्लोस्ट्रीडियम वेलशाई	गैस गेंग्रीन
	ऐस्करिटिया कोलाई	गेस्ट्रोएन्टराइटिस
	पास्त्रुरेला दूलेरेन्सिस	टूलेरिमिया
	साल्भोनीला टायफी	रायफ <u>ौ</u> यड
	साल्मोनीला पेराटायफी	पेराटायफीयङ
	शिगला स्पीशीन	वैशिलरी डिरोन्टरी
	स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस	एन्टराइटिस
	विद्रियों कीलेस	कौलेस (हेजा)

12 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

प्रोटोजोआ	एन्टेअनीया हिस्टोलिटिका 🛼	अमीविएसिस-
	जिआरडिया लेम्बलिया 💐	"जिंगा डियेसिस
हेल्मिन्य	ऐस्केरिस लम्ब्रीकायडस	ऐस्केरिस रुग्यता (दस्त लागे)
	एन्ट्रोवियस वर्गीकूलरिस	ध्रैड वर्ग
	इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस	हाइडेटिड रोग
	ड्रेकनकूलस मीडीनसिस	नारू रोग (इण वीमारी रा भ्रूण
		साइक्लोप में रैवै अर मिनख
		इणां ने पाणी रै साथै पी ज्यावै)
	सिस्टोसोमा जापानिकम	सिस्टोसोमिएसिस
	रिस्टोरोमा वान्सिनि	वीमारी (आ पाणी में रेवण वाळे
	सिस्टोसोमा हिमेटोवियम	सिरकेरिया में मिले)

पाणी में जीवाणु हुवण सूं मिनखां में हुवण वाळी वीमारियां :

लेप्टोस्पाइरा

स्पाडरोकीटस

1. वाइरल हिपैटाइटिस या पीळिया (Vıral Hepatitis or Jaundice)

उन्जाठ में आ वीमारी घणी फैले अर कदेई-कदेई तो आ वीमारी महामारी रै ज्यूं फैले। परमी में सहरो अर मांचों में आ वीमारी आग री भाति फैले। आ वीमारी हिर्देदाईटिस वाइस्स ए अर वी सूं हुवै। निम्खां में बाइस्स ए सीरे सम्पर्क सूं फैले अर इप सू सूरो सारीर दूटण लाग ज्यार्व, माणी दुवं, हरको ताव रेंत अर वर्दे ताव कम पड़े तो पीठिये री असर लखावं, मूल गैरे रम री उतरे अर मक री रंग हल्को हुवै। चीवह साल सूं छीटी उसर बाढां में इण वीमारी री असर घणों हुवे जदके हिर्पेदाईटिस मी वाइस स्रा री वीमारी एक दम सूं मिनदां में आ जावे अर इणमें चामड़ी माथे वकता वर्ष।। इण वीमारी में मरीज नै घणी तरकतीफ हुवे अर वो मर भी सके। बांत उजाइण रे पाई, इण वीमारी रे रातरे काम में लेवे था इण तीमी री सूं सुन दुने मिनरत में चादे तो आ वीमारी ज्यां में एक सूं चार महिना रे माय फैल आ वो आ वीमारी का स्वार्व दे दूव की स्वार्व से सम्बार्व से अर वाइस सुन अतिखां पीटी हुवे, सून री कभी रैवे अर यकृत मारे सेलो आ ज्यांटे दरद व मारोपण विशे

इण वीमारी ने मुगतण बाळै या टीक हुयोड़ै मिनखां ने अलग राखणा टीक रैंवे। जदें आ वीमारी फैलै उण बगत पाणी उबाळर ठंडी करने पीवणो चाहीजै। तळाव या दूजें पाणी ने साफ करने काम में लेवणी चाहीजै। इण रोग रै मरीजां रै काम में लियोड़ी सर्ड दने मरीज रै वास्ते काम में नी लेवणी चाहीजै।

2. पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyclitis)

आ वीमारी मिनखां में पोलियो वाइरस सूं हुवै। इण वीमारी में मायौ दुखै, जल्दी आवै, बुखार चंढै अर वैनै लकतौ हुय ज्यावै। इण वीमारी रा वाइरस रोगी

पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 13

मिनल रै नाक अर मूंडे सूं वैवते पाणी में हुवै। इणसूं आ वाइरस हवा में अर पाणी रै स्रोतां में पूनै अर दूजा मिनल औड़ो पाणी पीवै तो बीमार हुव ज्वावै। बीमार रै मळ में भी इण बीमारी री वाइरस रैवै अर उणसूं पाणी रौ प्रदूसण हुवती रैवै। साफ पाणी भीवण रै काम में लेवणी चाहालै अर बीमार मिनलां ने पाणी रै स्रोतां में नी जावण देवणो चाहोजै। टावरां ने इण बीमारी सूं बतावण खातर रोम निरोधक टीकां री खुरक विरावणी कारोजै।

3. गैस गेंग्रीन (Gas Gangrene)

जी रोग क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई सूं हुवे अर इण बीमारी रा जीवाणु सरीर रै जिज भाग में रैंवे वे भाग तेजी सूं सड़णने लागे, उठे हवा पैदा हुवे अर इणने गैरा गेंग्रीन केवे। सरीर सूं जी जीवाणु मळ रै साथै निकळे अर उणसूं पाणी संदूपित हुवे। जेड़ी पाणी जद मिनख पींवे तो उजां में आ बीमारी हूय जावे। जे जीवाणु व्रण में रैये अर उठे जे आपरी मौई सु एक तरे री जैर छोड़े जिजस बीमार ने घणी तकलीफ हुवै।

4. गेस्ट्रोएन्टराइटिस (Gastroenteritis)

एस्करिटीया कीलाई सू औ रोग हुवै । जिण पाणी में इण वीगारी रा जीवाणु हुवै उणने जद मिनख पी लैवे तो जै जीवाणु चीरी आंतइयों में पूग जावे । जदै जै सीर दें किणी हिस्से में पूरी जो उजे सूं बीमारी हैं। मृत है राखे में इण बीमारी री असर पणी हुवे । दो साल है टावरां में इण जीवाणु सू दस्त री बीमारी हुवै अर जवार उपर वाळां में जदै उपरो सरीर री चीमारी रोकण री ताकत में कमी पड़े ली दी ने में भी दस्त री बीमारी हुवै अर जवार उपर री सिकायत हुवै । इण जीवाणुवां सूं सिस्टाइसिस, एपेन्डीसाइटिस अर फोत्तीसिस्टाइसिस पीमारियां हुवै । पाणी में जै जीवाणु वसी सूं बती चीईस घंटां तक जी सके इण बाले जदै भी के पाणी में लाई तो उपहूं जो अन्याजो सारी के औ पाणी योझाई घंटां पैती री मळ-मृत सूं संदूरिण हुवी है। पाणी में मत-मृत सूं संदूरिण मी हुवण दैवणै सू इण वीमारी मावे घणकरो काव पाईज सके है।

5. ट्लेरिनिया (Taularemia)

मिनद्यां में आ बीमारी पास्त्रोता दूलीरिन्तिस जीवाणु सूं हुवै। मिनख जद दूपित पाणी पीवे तो वांमे आ बीमारी हुवै। इण बीमारी सूं ताय चढ़ै, तो लागै, पगां गांपै उभी नी होइने नै लसप्रन्मियां में सोजी आ जानै, उणमें रस्सी पड़ जावे। आरोग्यप्रद पाणी पीयणे सु इण बीमारी सु किणी तरे सैं डर-भी नी रैवै।

6. टायफीयड अर पैराटायफीयड (Typhoid & Paratyphoid)

मिनखां में जा बीमारी बैसिलस टायफोसस सूं हुवें। जा बीमारी जिनावर्ध में कोनो हुवै। मिनखां रे सरीर में जै जीवाणु दूपित पाणी रे सावै युवै। इण बीमारी स् चानै मिनख टोक भी हू जाबे तो भी उणरी आंतड़जी में घणे दिनां ताई इण बीमारी रा जीवाणु रैवे जर उणरे मळ रे सावे जै सरीर सूं बारे निकळता रैवे। पैराटवफीयड बीमारी साल्नोनीला पेराटावफी सूं हुवै जर टावफीयड री शई ही जा बीमारी फैले।

[•] पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

दोनूं जीवाणुवां सूं वीमार मिनखां नै उल्टी आवै, पेट दुधै अर दस्तां लागै। माथौ दुखै, हाङन्हाड दुखै अर सरीर में धूनणी रैंवै।

7. वैसिलरी डिसेन्टरी (Bacillary dysentry)

आ योगारी शिगला स्वीसीज रै जीवाणुआं सूं हुवै। इण योगारी रा जीवाणु जदै मोटीड़ी आंत में पूरी तो उठे घणी नुकसाण करें। इणसू पेट हुखे, इस्तो लागै, ताव चढ़े, ताणा आदे, दस्ता में ताजी सूत्र, पीच अर आंतड्यां सूं रिसीजियोड़े जैड़ी पाणी हुवे। इण योगारी रा जीवाणु सरीर गांव पूर्वा रै पर्छ सार यंव सूं सेपास ता दिनों में कदंई भी आप री असर दिखार सके। पाणी री साम सफाई राखियां सूं इण वोगारी री खतरी कम रेवे। गांगियां रै मीसम में इण बात री पूरी ध्यान राखणी जनस्ति है।

8. एन्टराइटिस (Enteritis)

आ वीमारी मिनखां में स्ट्रेटोकोकस फीकलिस स् हुवै। पाणी जदै इण वीमारी रै जीवाणु सूं संद्यित हुवै, तौ जैड़ी पाणी पीवण सूं जै जीवाणु जांता में पूरी जर इणस् मूत रै रास्ते में वीमारी पैदा हुवै। कीं हदताई दांतां री वीमारियां भी इण जीवाणुवां सूं हुवै।

9 कीलेरा या हैजा (Cholera)

आ एक पाणी सं फैलण वाळी चीमारी है जिकी कै विद्रियों कीलेस जीवाणवां रां हवे। गर्गी रै टैम में पाणी रा स्रोत जदै इण जीवाणुवां सुं संदूषित हुवै तौ अड़ी पाणी टावरां अर मोटां नै वीमार करै अर उणी टैम इलाज नी करायो जाये तौ वीमार री मौत भी हुय सकै। विरखा आवै जद पाणी रा घणकरा स्रोता से प्रदूषण हुवै उणमें औ जीवाणु तो खास है। हर साल इण बीमारी सूं भारत में घणा सहरां अर गांवां में किताई मिनख इण वीमारी सूं गर जाया करै। अै जीवाणु मिनखां रै सरीर सूं वारे मळ रै साथै आवै अर इणस् पाणी री प्रदूषण हुवै । पाणी नी मिलणै सुं अ जीवाण जमीन माथै घणी टैम तक जीवता नी रै सके। चनै रै एक प्रतिशत घोळ में औ एक घंटे में मर जायै। इण वीमारी में रोगी नै घणी उवाकों हवै अर पाणी जैडी पतळी दस्तां लागै जिकी चावळ रै पाणी सी हुवै जिणमें मिचळी सी वास आवै। डण कारणे सरीर मे पाणी री कमी हय जावै अर वीमार वारै घंटां सू चौइस घंटा रे मांय मर भी सकै। मूत नी आवणे री सिकायत रैवै. मांसपेसियां में मरोड़ा आवै. कमजोरी आ जायै जिणसं उने चेतौ नीं रैवै. वीपी कम रैवै, अर खून नाड़ियां में होळे होळे वेवै। जदैई पाणी रे प्रदूसण री वैम हुवै तो पाणी री उपचार करियां रै पछै इज पाणी पीवणे रै वास्तै काम लेवणो चाहीजै। जिण जगै आ वीमारी फैलिया करे उठै रै मिनखां नै हर साल हैजा री वीमारी स वचणै रा टीका लगवावणा चाहीजै।

10. चेल्स चीमारी (Weil's disease)

तोगां में आ बीमारी लेप्टोत्पाइत इक्टीरोहिमोरेजिका सूं हुवै। इण बीमारी में साब चढे, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा नै दिमाग री झिल्यां माथे असर हुवै। इणमें इनफ्लैन्जा बीमारी सा लखण दीखे, पीलियौ हू जावे नै मूत में एलव्यूमिन आये।

11. अर्पाविएसिस (Amocbiasis)

आ बीमारी एन्टेअमीबा हिस्टोलिटिका सूं हुवै। प्रदूषित पाणी हो इण रोग मैं फैलावणे री हास कारण है। इण बीमारी रा सहण धीरै-धीरै दीराणे में आवे, बोड़ी थोड़ी टैम सूं दस्तां लागे अर कब्बी री मी सिकायत रैवै। पेट री दरद मुसतै-मुसतै, तो कदैई घणों भी हुवै, जी घवरावै, उन्हीं आवै अर मूख नी लागे। पाणी रै बावत सफाई रखणे सं डण बीमारी माथे काब पायो जा सकै।

12. जिआरडियेसिस (Giardiasis)

जिआिडिया सेम्बरिया मूं जिआिडियेसिस हुवै। आ वीमारी टावरां में यणी हुवै। बीमारी में इणांसूं पेट दूखणे री सिकायत रैवै ने पतानी दस्त लागती रैवे जियांसूं सरीर में पाणी री कमी हूव जावै। जिआरिडया री सिस्ट बीमार मिनख रै मळ साये सरीर में पाणी री कमी हूव जावै। जिआरिडया री सिस्ट बीमार मिनख रै मळ साये सरीर मूं वारे निकळे अर नै इने ठीक ढंग सू निस्तारण नी कियो जाये तो उपाई पाणी री प्रदूषण हुवै। जैडी पाणी पीचणे सू मिनखां में जिआरिडयेसिस हूच जावै। क्षे कठास पित री वैती माथै भी असर हुवै जिलायूं पेट दूखे अर पीळिये रा लाउण दिखण लागे। मिनखां में मळ सूं पीवनी रै पाणी री प्रदूषण रोकीने तो आ वीमारी घणकरी काबू में जाव जावै।

13. एस्केरिस री वीमारी (Ascariasis)

ा वीमारी एकिसिस लश्गीकायद्वस कृषि मूं हुवै अर औ सरीर री छोटी आंतडियों में दें। आंतडियों में मादा कृषि अच्छा देवे जिका मिनवां रै मळ रै सारी सारी रे बारे आंतडियों में दें। आंतडियों में मादा कृषि अच्छा देवे जिका मिनवां रै मळ रै सारी सरीर रै वारे आंते, पाणी री मदूराण हुवै। औड़ी पाणी पीवण सूं दूजा मिनवां में भी आ वीमारी हुय जावे। आंतां सूं औ लावां खून री निक्का' के रूप से आंदे। जर्द मिनवा खंडार गिट जिणमूं औ लावां फेनड़ां सूं बारी रिक्का' के रूप लें आंदे। जर्द मिनवा खंडार गिट जिणमूं औ लावां पेट रे रासी दूवता यक पाण आंता में पूण ज्यांव। टैम खायां औ सूरा कृषि वण जावे अर अच्छा देवण लाग जावे, जिका मिनवां रे मळ रै सारी सीरी सूं वारे आंत अर इण तरे सूं यो री जीवण चाका पूरी हूव जावे। जदे औ आंतां में हुवे तो अंते पित से तरे सूं यो री जीवण चाका पूरी हूव जावे। जदे औ आंता में हुवे तो अंते पित से वारी से तरे सूं वारी री वीमारी हूव जावे। नर कृषि पनक्ष सूं तीहा सेन्टीमीटर लाम्बो नै वार मिलीमीटर वोड़ी हुवे जदे कै मादा कृषि पवीस सेन्टीमीटर लाम्बी ने पांच मिलीमीटर कि डी हुवे । इण बीमारी में वीमार मिनख ने दस्त लागे, पेट हुवे अर फेनड़ां ने कुकारण हुवां में सारी री तकतीफ देवे।

14. ग्रैंड वर्ष या चुरने (Thread worm)

हण बीमारी से कृमि एन्होंचिया वर्षोक्क्तरिस है। इण बीमारी स कृमि मिनर्छा में पाणी रै कारण फैले अर खास तीर सूं टावरां में बांसे गुदा में जोर से खान पैदा करें। इण बीमारी स नर कृमि आधा सेन्द्रमीन्दर सूं छोटा हुवे जदके मादा कृमि एक सेन्द्रमीन्द्र सामा हुवें। इण कृमि स अण्डा मल में कम देखीं है। सुदा देते से हा मझी नै आली रुद्धे सु साफ करणें रे पछे उणा सूं स्ताइड क्या ने देखे जदे इण बीमारी से स्व

6 पाणी री प्रदूषण अर निवारण

पड़े। जै अच्छा मिनखां रै सरीर में दौ तरै, सूं घुसै। जदै मिनखं गुदा मायै खाज करे उण टैम जै अच्छा उणा रै नख में घुसै अर जद आंगळी मूंडे में राखे तो उण सूं वे सरीर में पाछा पूग जाये। मक सूं प्रदूषित पाणी में जदै जे अच्छा हुवै तो जेड़ो पाणी पीवण सूं जे अच्छा मिनखां रै सरीर में जावैपरा अर पाने मीगारी पैदा करे। उज्छे सूं कृमि वणण में पन्छत दिन लागे। वीमारी माथै काबू पायणै वास्ती साफ सफाई विस्तणी, मळ नै ठीक तरी सूं निस्तारण कराजों जर साफ पाणी पीवणों चाहोंजे।

15. हाइडेटिड रोग (Hydatid disease)

इकाइनोकोकस ग्रेन्यूलोसस कृमि सूं मिनखां में हाइडेटिड वीमारी हुवै। अै कृमि सिर्फ कता. सियार अर लोमडी री आंता में रैवै। इण जिनावरा रै मळ में कृमि रा अण्डा सरीर रै वारै आवै। बीमारी रा अण्डा पाणी रै साथै मिनख, भेड़, वकरी, घोड़ा, गाय नै भैंस रै सरीर रै मांच पूगे अर वारे सरीर मांचनै सिस्ट पैदा करै। इण तरै सु कृमि तो कृतां, सियार, लोमड़ी में रैयै अर मिनखां व जिनावरां रे सरीर मे सिस्ट हुवै। आतङ्या में अण्डां सूं लावां वणै अर औ उठै खाडा कर नै यकृत, फेफड़ा, गुदा, दिमाग नै सरीर री मांसपेसियां में कटैई भी पूग सकै अर बठै आलपिन रै माथै जितरी सूं लेय फुटवाल रै जितरी मोटी सिस्ट वणा सकै। इण सिस्ट ने हाइडेटिड सिस्ट कैवै। आ वीमारी राजस्थान रै घणा सहरां नै गांवां में उठै रै मिनखां अर जिनावरां में देखीजती रैवै है। जदै हाइडेटिड सिस्ट सुं बीमार हुयैड़ा जिनावर मरै अर वारै झवां री मांस जदै कुता या सियार खा जावै तो औ सिस्ट मांस रै साथै वारै सरीर मांय पूग जावै। मोटी सिस्ट सफेद रंग री एक टेनिस री दड़ी ज्यं दीसै अर डणमें पाणी जिसौं सफेद पदार्थ रैवै तथा आ पिलपिली सी हुवै। सिस्ट में जिका स्कालेक्स हुवै चे कुत्तां री आंतां में वधै अर कृमि रौ रूप धारण कर लैयै। इण कृमि री लम्बाई सिरफ आधा सेन्टीमीटर हुवै। जिनावरां रै मस्वोड़ै सरीर रो ठीक सूं निस्तारण करणै अर कुतां, सियार, लोमड़ी नै जिनावरां री मांस नी खावण देवणै अर वारे मळ सूं पाणी री संदूपण हुवणी रोक्यां आ वीमारी मिनखा नै जिनावरां में नीं हुवै। इप वीमारी ने काबू में लावणे रै वास्ते सहर रा सगळा ही कुत्तां ने एक ही सागै दवाई दिरीजै, उणारै आंतां सूं इण कृमि ने वारे सरीर सूं बारे निकाळ ने उणारे मळ री टीक तरै सं निस्तारण करीजे तो पार पड़ै।

16. नारू या नहरुआ री वीमारी (Guinea Worm or Dragon Worm)

पाणी सूं फैलण वाळी नारू वीमारी ड्रेकनकूलस मीडीनतिसस कृमि सूं निनयां में हुर्व । आ वीमारी राजस्थान रै घणाई गांवां में उठै रै निनयां में कई सालां सूं देवीजतां आ रे है। जिक्का गांवां में पाणी री स्वच्छता रै वारै में नी समझे अर बावड़ी, तटाव अर पोछर री पाणी जद बिना छाण्या पीवै अर उण में जदी नारू बीमारी रा लार्वा हुठै तो वांने आ वीमारी हूप ज्यावे। नारू रोग रा कृमि जिण मिनय में हुवै वरि सरीर माथे पाला क्ये। इस्ता सं माला स्वे तर कृमि रा सार्वा पाणी में पूरी अर पाणी में रिवणिया सार्वास्ताप्त इपेनो निप्ट सेवे। अ लार्वा पाइस्ताप्त इपेनो निप्ट सेवे। अ लार्वा पाइस्ताप्त छो आतं। जिल्हा सेवा पाइस्ताप्त रोग में पूरी अर पाणी में पीविष्ट सार्वास्त में स्वाच्या सार्वा में पूरी अर पाणी में पाणी पाणी पीवती हैन अ साइस्ताप्त मिनयां रे सेवा में पूरी अर एक साल में सार्वा बारे आर्थ अर वै मिनयां रे हाथांन्यगां री गांस-विराचों में पूरी अर एक साल में

पूरा कृमि यण जायै। मिनटा रै सरीर में नर अर मादा दौई कृमि जदै हुवै सौ नर कृमि मूं मोडा कृमि गरम धारण करै अर उपरै पछै नर कृमि गर ज्यात्रै। मोडा कृमि सरीर री टांगां, टरानां नै पगां रै औड़े भागों में पूर्व जिका के घणाकर पाणी मांव इविदोड़ा रैवे। इन तरे सुं पाणी में कृषि आपरा लार्या छोड़ देवै। नारु कृषि स लार्या पाणी मांय एक मूं तीन सप्ताह तक ई जी सकै। नर कमि एक सं तीन सेन्टीमीटर लाम्बी हवै जद के मादा कमि दो फीट लाम्बी हुवा करें अर एक मौटे होरे ज्यां दीतें। इन रे सरीर सुं एक तरे ते रस निक्रते जिनमुं उठ रोज चाल चालै अर उठ छाली बनै। जैई। हालत मांय जर्दै बीमार निनय पाणी है स्रोतां मांच आवै तो उणां है पाव सं सार्या निकट नै पाणी मांच घट्या जावै। पाणी में रैबणिया साइक्नोपा इन लार्वा ने गिट तैयै। साइक्लोपा पानी मांव सिरफ तीन महीनां तक ही जीवता रैवे । अगर बीमारी रै टीड रा मिनरा पाणी नै खण नै पीर्व अर डप रै साथै ई बीमार मिनता ने पाणी है सोता में नी जावण दैवे तो वे इन बीमारी माथै काव पाव सकै। इण बीगारी सु मिनकों में ताब चढ़े, उल्टी आवे, माथौ इसै नै वीरी जीव दौरी हुये। कृमि वाटी टीइ मिनसा ने धनों दरद हवती रैयै।

17. सिस्टोसोनिएमिस (Schistosomiasis)

सिस्टोसोमा जापानिकम कृमि पोर्टल सिसा में रैवै अर इंगरा अण्डा मिनटां रै मङ साथै सरीर स बारै निकळे। इज रा लार्वा पाणी गांप घोंघा रै सरीर गांव रैवै। मिस्टोसोना वान्सिनि कमि पोर्टल सिरा अर मळासय री सिरा में रैवै। इणरा अण्डा मळ रै साथै सरीर सुं वारै निकळे। लावां सीप में रैवै अर की टैम पछै वे इणसुं बारे आवे अर मिनयां से चामड़ी रै रास्तै सु सरीर में जाय नै पोर्टल सिरा मायै जाय पूरी अर उठै के कृति वरी। सिस्टोसीमा हिमेटोवियन मिनलां रै मत्र संस्थान में रैवै । इणसं बीमार रै मत में धन आर्बै। अ कृमि पोर्टल शिरा अर मूत्रासय री सिरा में रैवै। नर कृमि डेढ़ सेन्टीमीटर अर मारा कृषि ढाई सेन्टीमीटर लाम्बी हुवै। इण कृषि रा अण्डा मळ-मत रै साथै सरीर सं निक्री अर इणरा लावी घोंघा मांच रैवै। घोंघां सं निकळ नै लावी मिनदाां री चामडी रै गर्सनै पू हूवता जै सह खून माय जाय पूरे। इण तरै सूं जै फेफड़ों में अर दिल रै रास्तै हूवतां वीरे सरिर रै पोर्टल सिरा अर मूत्रासय में पून ज्यावै। इण अंगां में जै जापरी टैम कार्ड अर जै पूरा कृमि वणै अर बांरी जीवन चक्रद पूरी हूव ज्यावै। इण बीमारी माधै कार्वू करण वाली घोंघां अर सीपां ने पाणी रै सोतां सं हटा दैवणों चाहीजै।

(ii) जिनावरां में प्रदूषित पाणी से हवण बाळी बीमारियां

सकामक बीमारियां रा	4	वामारया
1	2	3
याइरस	खुरपका-मुहपका रोग री वायरस रिन्डरपैस्ट वाइरस	खुरपका-गुंहपका - वीमारी जिनावरा री प्लेग या रिन्डरपैस्ट
	न्यू कैसल वाइरस या रानीखेत वीमारी री बाइरस	न्यू कैसल रोग या रानीखेत री वीमारी
8 पाणी री	म्दूषण अर निवारण	

	22	3
वैक्टीरिया	वैसिलस एन्ग्रेसिस	ए-ध्रैक्स
	द्रूसेला एवार्टस्	ब्रूसेल्लोसिस
	क्लोस्ट्रीडियम बेलशाई	गैस गेंग्रीन
	क्लोस्ट्रीडियम शोभिआई	लंगड़ी रोग
	एरिसिपेलोथ्रिक्स	
	रूजियोपेथी	सूअरां में एरिसिपेलास
	ऐस्करिटीया कोलाई	वछड़ां में दस्त लागणी
	माइकोवैक्टीरियम	
	पैराट्युवर्क्युलोसिस ं	जोने रोग
	माइकोवैक्टीरियम	
	द्युवर्क्युलोसिस	क्षय रोग
	(गाय, मिनख अर मुर्गी में ध	भय
	रोगां रै जीवाणुवा री किस्मां)	
	वैसिलस मेलिआई	ग्लेंडर्स
2.0	स्ट्रेप्टोकीकस इकाई	स्ट्रेन्गल्स
स्पाइरीकीटस	लेप्टोस्पाइरा योविस	गायां में लेप्टोस्पाइरा
	लेप्टोस्पाइरा केनिकोला	केनिकोला बुखार
	लेप्टोत्पाइरा	
	इक्टोरोहिमोरेजिका	वेल्स यीमारी
प्रोटोजोआ	आइमेरिया री किस्मां	जिनावरां अर पंछियां में काक्सीडीयोसिस री वीमारी
	एन्टेअमीवा हिस्टोलिटिका	कुत्तां में अमीविएसिस री वीमारी
हैल्मिन्ध	फैसियोला हिपैटिका	फैसियोला चीमारी
	सिस्टीसरकस वोविस	मांसपेसियां में सिस्टीसरकस री अवस्था
	डाइफाइलोवोध्रीयम लेटम	साइक्लोप्स में बीच री अवस्था अर मछली में प्लीओसर्कोइड
	इकाइनोकांकस प्रेन्यूलोसस टोक्सोकेरा केनिस एस्केरिस सम्म	तार्वत अवस्था जिनावरां में हाइडेटिड वीमारी एस्केरिस वीमारी (दस्तां तानै) ऐस्करिस रै कारण फेफड़ां में सोजन आदे।
		पाणी रा स्रोत अर वीमारियाँ 19

1. खुरपका-मुहपका रोग (Foot and Mouth disease)

जा बीमारी वायरस रै कारण सूं हुवै है। सगळा ही खुर वाळा जिनावरां खासकर गोवंश, सूजर, भेड़ अर वकरियां में हुवण वाळी आ घणीकर झट सूं फैलणै वाळी बीमारी है। जा बीमारी पाणी सूं एक जिनावर सूं दूजै जिनावर में घणी तेजी सूं फैलें। बीमार जिनावर जद कुंडी या तळाव सूं पाणी भीवै, जद इच्च बीमारी री वाइरस जिनावर रै मुंडे सूं निकळ्ळोड़ी तार सूं सगळे पाणी में फैल ज्यावै अर दूजा जिनावर पाणी पीवै जद ज्यां में ओ रोग हम ज्यावै।

इण वीमारी में जिनावयों रै मुंहे में अर खुरों रै बीवोंबीच छातादार घाव वचे। मादा जिनावरों रे अयन अर बोबां रे माथे छाता हूप ज्यावे। दूप दूनती टेम के छाता फित जावें अर इण ढंग सू इण बीमारी री वायरस दूध मांय मिळ जावें। कोड़ो दूध अगर विना गरम करियां कोई सीवें तो वे इण रोग सूं पीड़ित हूप क्यावे। इण सूं टेम अर आंता रो रोग हूप जावें, गळें में सोजों, जीम रै नेइली डम्मी फूल वात्रे, मूंडे में, हानां में, सीने अर भुजावां माथे भी छाता हूप जावें। बर्दे करेंद्रे उच्टो अर दस्त भी हुवें। इण बीमारी रे पशु री दूध उकाळ'र भीवणों चाहीजें ताकि इण रोग री वाइरस मर जावें।

दूजा जिजायरों ने इण रोग सूं बचावण रै वास्तै पाणी री व्यवस्या अलायरी करणी ही टीक रैवे अर वाँने इण रोग सू वचावण रै खातिर टीका लगावणा भी जरूरी हुवै है।

2. पशु प्लेग या रिन्डरपैस्ट, माता शीतला (Rinderpest)

आ वीमारी वायरस सूं हुवै। गावां, भैंध्यां, भेंडा व वकरियां में इण वीमारी सूं भूंडे अर पेट री आंतड़ियां में बुरी असर हुवै। बीमार जिनावर सूं आ वायरस नाक सू बैवते गाणी, मूंडे सूं निकळांकी लार, मूत अर गोवर साथे सरीर सूं बारे आजे अर इन्हें मुंत कर गोवर साथे सरीर सूं बारे आजे अर इन्हें यह वावी पांच साल देला इण वीमारी सूं जीधपुर सहर में छ: ती सूं भी चणी जायां में ओ रोग अर वारे मालिकों ने इणासूं घणी नुकलाण हूंगी। इण रोग री वायरस जिनावर रे सरीर स्ं नीसरायं पढ़े घणी हैन ताई कोनी जीवे। जिनावरां में बीमारी रै चौबे दिन 104 सूं 107° फोरनहाइट तक खुखार हुवै। ज्यूंई बुखार कम हुवै, जिनावरां ने दत्तां तांगी। मासं अर आंक्यां सूं पाणी आवे। मूंडे, आगते दाता रै कौडे, होटा रे अर जीम रे नीवे याव दिखण लागे। जिनावर रो गोवर जोर स्ं निकळे जिणासूं कने कने री भीतां तकार गोवर स्ं मरीण जावे अर जिनावर रो लात्ती संग हमेस ई गोवर सू मरीज्योड़ो रैवे। गोवर सूं पणी मूही बार आवती रैवे। वीमार जिनावरों ने निरोग जिनावरों सूं अळगा ही

जै जिनावरा ने साफ पाणी अर चारी दियो जावै तो आ बीमारी तुस्त कादू में आ जावें। इण रोग सूं जिनावरों नै वचावण खातिर सही बखत पर इण रोग सूं बचावण रा टीका लगावणा चाहीजें।

3. न्यू कैसल रोग या रानीखेत की वीमारी (Newcastle disease)

आ वीमारी न्यू कैसल रोग री वायरस सुं फैलै। रोग वाळी मुर्गी पाणी ने संदूपित

२० पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

करें जिणमूं औ रोम दूजी मुर्मियां, कबूतरों अर बत्तखां में भी फैल जावै। रोगग्रस्त मुर्गी रे कनै जिका भी मिनख आवै वाने इण सूं आंखिया रो रोग हूम ज्यावै, जिणने कन्जेक्टीवाइटिस कैवे। इण वीमारी सूं मुर्गियां में सुस्ती, अण्डा देवणे में कमी, दाणों कम खावणों, भूंडी खोळ ने सांस लैवणों, भीळ हरे रंग री वींट, कलंगी री रंग नीली हुवणों अर टर्स-टर्र री बोली निकळणी जैझ झवमाव दीखै। जैझे दसा में जै मर जावै। जकी मुर्गी जीवती रैवे वा दुवळी हुवै, कांपै, वींस पांखझ अर पर्गा ने लकवो हुय जावै।

इण रोग सूं मुर्भियां ने बचावण री खातिर वांने चोखो साफ पाणी, टेम माधै वीमारी सूं वचण रा टीका अर वीमारी वाळी मुर्गियां नै अलायदी जागां राखणो चाहीजै।

4. एन्द्रीवस ((Anthrax)

जी रोग बैसिलस एन्ट्रीसिस जीवाणु सूं हूवे व इणसूं सगळी ही तरह रा जिनावर जर मिनख भी बीमार हूवे। खासतीर सूं जौ रोग पाणी रै कारण फैते। जदे जो जीवाणु पशु रै सरीर सूं बारे आंदे तो हवा रै कारणे जो आपरे च्याहंभर एक स्पोर वणा लेवे। जै स्पोर कांत्रेय पश्चीस साल तक जीवता रिक्स यक्ते जर इण टैम में जदै भी जै किणी सरीर में धृते तो वो इमार्च् बीमार हूब सके। जै स्पोर चामझे, बुरस, ऊन, कैस, चारे, दाणे, पाणी, हाइका जर इणोर चूएण में भी रैवे।

इण रोग सू जिनावसं से सरीर मटोटीजै, पछै कीं मिनटां सूं लैयर तीन चार पंटां में वे मर भी सकै। जिनावर दांत पीते, दिल तैंजी सू पड़कें, जीकी पताली चामड़ी री क्रिलित्यां हुते उपमें खून साफ दिखीजे, सांस दोरी खादे, मूंडे, नाक व पोटी जर मूत्ती कार्ष से जर्म सूं यून आदै जर वो बैहोस हूव नै मर ज्यांसे। जिज्ञ मिनस्ड इणा रै मांस, दूर, ऊन, चामड़ी, पोटो नै खून रै जड़े वाने जा बीमार्स हूव सकै। जिजावरा में चीमासे से टत चालू हुवजे रै पैतो इण बीमार्स सूं वचण स टीका लगावणा चाहीजै।

5. ब्र्सेल्लोसिस (Brucellosis)

पाणी सूं फैलपवाळी जा बीमारी ब्रूबेला एवार्टस (गावां में) ब्रूबेला सुइस (स्जर में) नै ब्रूबेला मेलिटेंस्स (वकारमां में) जीवाणुवां सूं हुवे। मिनख भी इण तीचूं तरह रै जीवाणुवां सूं बीमार हूप सकै जर जदै वै इण बीमारी सूं बीमार हुवै तो उण बीमारी नै माल्य बुखार या जनहतेन्ट बुखार कैवै।

इण वीमारी में मादा जिनावर से बधो अपूरी ई पड़ जावे अर वींने वाजरूर स हालदाल दीखण लाम जावे, जिनावर में संमीम से मन बीनो जाने, एक क्रिके अण्डकोसां में सूजन आ जावे, जिनावर चारी कम खावण लामे जर दुबडो हुन्हें इण बीमारी स जीवाणु बीमार जिनावर रे दूस, मीटेनूत जर मीहा में क्रिकेट रेवे। करेनकेंद्रें के जीवाणु बीमार रे सून कर जननाम में मी निटा

इण वीमारी सूं मिनखां में मादी दुखने, जोड़ां में दर हैं किस स्त्रीर में सूर्य है किस स्त्रीर में दर है किस स्त

इन बीमारी री टा सून नै जांच करिये में जाती कि हरण री टा पड़े बीने अटली अर न्यारी जांच मार्थ हैंगा कि हरण टूजै जिनावरां अर मिनखां में नी फैल सके। वीमार जिनावरां नै पीवणै रै पाणी रै सोतां सूं भी अळगा राखणा चाहीजै।

6. गैस गेंग्रीन (Gas gangrene)

जिनावरों में जा बीमारी संदूषित पाणी सूं बलोस्ट्रीडियम बेलशाई नाम रै जीवाणु सूं हुवै। जो जीवाणु गरम खून वाळै समळा जिनावरों अर मिनखां में बीमारी पैदा कर सके। दोगड़ियां में जा बीमारी घणी नुकसाण करे। इण सूं खून री दस्तां हुवै अर कीं ही धंटां में जै मर भी सके। मिनखां में इण जीवाणु मूं घावां में गैस गेंग्रीन हूर जावै। खाणे में जदे विधायणता पैदा हूवै जदै घणकरा मिनख एकै साई उसस् वीमार हुस जावै। जैड़ी वियैत्ती खाणो खायोड़े मिनख रै आठ सू वाईस घंटां रै मायने पैट में मरोडा आवे अर दस्ता लागे। वांमी उन्हरीयां री अर बखार री सिकायदां भी रैवै।

विरखा री भौसम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण बीमारी री खतरी कम हू जावै। इण बीमारी री टीको मेमना पैदा होया उनै पैली वांरी मादा भेड़ में दियों जाये या मेमना पैदा हवें जदै वानै इण रोग सुं बचावणे वाळा टीका लगाया जा सकै।

7. लंगड़ी रोग (Black Quarter)

पाणी सूं फैलण वांची आ बीमारी गांयां अर भेड़ां में षणी देखीजे। आ बीमारी क्लीस्ट्रीडियम शोमिआइ सूं हुवै अर जिनाबरा रै सरीर रै आगते खांचे अर लारते सूठे रै मांसळ भाग माथे सूजन आवे जिणने दवावो तो एक तरह री आवाज आवे, जिस्रो के कागज ने हाय में तैर पीचणे सूं भी सुणीज्या करें। पशु खोड़ावतो हालें। जिनावरों में खुखार हूव जावे अर एक दो दिनों में मर जावे। ओ रोग एक डेढ़ साल री उमर बाड़ा जिनावरों में पाणे में प्रण में में पाणे में इंग रोग रा जीवाणु हुवै। इंग वाती विरखा री मीसम सुरू होवण रै पैली ई जिनावरों में इंग रोग सूं बचाव बाढ़ा टीका लगावणा चाहोंने।

8. एरिसिपेलास (Erysipelas)

ओ रोग खासकर सूजरा में एरिसिपेलोग्नियस रूजियोपेथी नाम रा जीवाणु सू हुवै। संदूषित पाणी सूं ओ रोग सूजरां में आवै। इण बीमारी में तेज ताव आवै। अ जीवाणु सरीर में एक तरे री जैर छोड़े जिला सूं पेट आंतड़ियां, फेफड़ा अर गुर्व में घूर मतां सूं बारे वैवण लाग जावै। पैली तो जिनावरां में कब्जी रैवे अर पृष्ठे दसता लागे। चामड़ी मार्वे आया सूं दो इंची घेरे रा चकता सेते। मिनखां में ओ रोग जिनावर्ग रे घाव सूं फैते अर आंगळी, हुवैळी व सुणी मार्वे जैड़ा गोळ चकते वाळा घाव पैदा हूच जावै।

9. दोगड़ियां में दस्त री रोग (Enteritis)

ओ रोग टोगड़ियां में एस्केरिटीया कोलाई सूं हुवै। अ जीवाणु पाणी नै पौटें अर मूत सूं संदूपित करें। अड़ी पाणी जद जिनावर पीवे तो बांने दस्ता लागे। दस्त री रंग सफेद हुवै अर इणमें ह्या रा बुदबुदा दीते। इण रोग सूं बचायणे रै खातिर साफ पाणी री बंदोबस्त करणों जसरी हुवै। जिनावरां ने पाणी री कुंडी, तद्याव अर दूनै सोतां रै मांय नी जावण देवणों चाहीजै। जिनावर पाणी रै सोतां रै मांय पीटा व मूत करी

22 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

जिजसू पाणी में इण रोग रा जीवाणु रळ जावै अर छोटी उमर रा जिनावर अैझै पाणी पीवणै सूं वीमार हूम ज्यावै।

इण वीमारी सूं जिनावरां में बुखार आवै। इण रोम रा जीवाणु समळे ई गरम खून वाळै जिनावरां अर मिनखां में रैवै। पण इणसूं छोटी उपर वाळा जिनावर पणा वीमार हुवै। जिण जिनावरां रै सरीर री ताकत कम दूच आवै, उणा में ओ रोग झट असर कारिया करें। इण वीमारी सूं जिनावरां मे बारी हिड्डधों रै जोड़ां में दरद हुवै अर एवं कै लंगड़ावण ताम आवै। इण रोम सूं जिनावरां ने बचावणे री खातिर बांने साफ पाणी जिनावणी वासीवै।

10. जीने रीप (Johne's discase)

इण रोग रा जीवाणु मादकविक्टीरियन पैराटयुवर्य्युलिसिस है। ओ रोग मायां अर भेड़ां में हुवै। राजस्थान में ओ रोग भेड़ां में बोहळाई मूं फैल रियो है। इण रोग रा जीवाणु भेड़ां री मींगणी रै सामै सरीर मूं वारे आवे। इमानूं वै जमीन, घास अर पाणी में संद्वीतत कै। खासकर जर पाणी संद्वीयत हुए जावे जरे के जीवाणु राणी टैस तक घरेनी में। इण तरह मूं संद्वीति हुसोड़ो पाणी भेड़पातकां नै घग्मों नुकसाण देवे। आ दीमारी लग्वे अरसे तक चाले। जिनावर सरीर मूं कम्जोर हृदतो जावे। वारे पोटो अर मिंगणी दस्त रै रूप में आवे। दस्त घणी बासै, पाणी जैड़ी पतली हुवै अर इण्में झाग आयोड़ा वैं। जिनावर में सुखार कोनी आवे। पूठे री मांस एकदम पतली पड़ जावे। सरीर री वामझे में सळ टीखे अर एकड़ी खतम हुव ज्वावे। पाणी अर घास रो इण रोग रे जीवाणु मुं पद्माण रोकणे मूं आ वीमारी फेल टूबै जिनावरों में नी फैल सकै। जिनावरों ने इण वीमारी सूनवावणे री खातिर रोग निरोधक टीका भी ठीक टैम पर लगावणा चाहीजे।

11. क्षय रोग, तपेदिक या टी.वी. (Tuberculosis)

आ एक संसर्गी वीमारी है जिल्ही एक सूं दून ने माइकोदेक्टीरियम ट्यूवर्म्युलीसिस रै कारण सूं हुवै। गरम खून वाला जिनावर्ग में क्षय रोग तोन तर रा जीवाणु सूं हुवै है, जिका के मिनल, गाव अर पक्षी रा है। जिका जीवाणु गायां री तरफ रा है उणी सूं मिनल भी वीमार हुवै। दूध रे उत्सदन रै कारण मिनल गायां रै नैड़ो घणी रैंव आ जमार उण माव में टी.बी. हुवै तो उणसू मिनल भी वीमार हूव सकै। इप कारण रूप वीमारी रेंग रेंग रेगकायम रे ग्लाहित सरकार वर्णे च्यान देंने हैं। प्लाइम अं आ वीमारी ही कैंदीले वर्षे । घणों दूध देवण वाळी गायों में आ वीमारी घणीं कर देखीजी है। जिनावरों में आ वीमारी करेई भी तेजी चकड़ सकै है। खारतीर सूं जदै भी पशु में बरीर री रोग निरोधक ताकत कम पड़ जावै तो आ पकड़ तैवै। खारतीर सूं अर्थ भी पशु में बरीर री रोग निरोधक ताकत कम पड़ जावै तो आ पकड़ तैवै। खारतीर सूं पढ़ स्वाम पह स्वाम पह स्वाम पह स्वाम पह स्वाम पह स्वाम पह स्वाम स्वा

भी फैलै। जिनावरां रे गोवर में भी क्षय रोग रा जीवाणु हुवे है।

दूजै जिनावर्रा अर मिनदां में नी फैल सकै। वीमार जिनावर्रा नै पीवणै रै पाणी रै सोतं सूं भी अळगा राखणा चाहीजै।

6. गैस गेंग्रीन (Gas gangrene)

जिनावरों में आ बीमारी संदूषित पाणी सूं क्लोस्ट्रीडियम वेतशाई नाम रै जीवाणु सूं हुवै। ओ जीवाणु गरम खून बाळे सगळा जिनावरों अर मिनदां में बीमारी पैदा कर बकै। टोमडियां में आ बीमारी पणी चुक्साण करै। इण सूं खून से रस्तां हुवै अर कीं ही धंटां में औ मर भी सकै। मिनदां में इण जीवाणु सूं घावों में संग्रेंगित खून जावे। खाणे में जेदे विपायणता पैदा हूवै जदै घणकरा मिनदा एके साथै इणसू बीमा हूव जावे। औड़ी वियेती खाणो खायोड़े मिनदा रै आठ सू वाईस धंटों रे मार्यो पेट में मरोझ आवै अर दस्तां लागे। वांमें उल्ह्येयां सी अर बुखार सी सिकायन भी सेवै।

विरखा री भौराम में साफ पाणी पिलाणे सूं इण बीमारी री खतरी कम हू जाते। इण बीमारी री टीकी मेमना पैटा होयां उनै पैली बांरी मादा मेड़ में दियों जावै या मेमना पैदा हवे जदै वांने इण रोग सुं बचावणे बाळा टीका लगाया जा सकै।

7. लंगड़ी रोग (Black Quarter)

पाणी सूं फैलण बाटी आ वोमारी गांवां अर भेड़ां में पणी देखीजै। आ वीमारी बलोसिडियम शोमिआइ सूं हुवै अर जिनावरां रै सरीर रै आगती खांचे अर लाति पूठै रे गासळ माग माथै सूजन आवे जिणने दवावो तो एक तरह री आवाज आवे, जिम्मी के कागज नै हाथ में तैर पीमणे सूं भी सुणीज्या करें। पशु खोझवतो हाते। जिनावर्ष में खुखार हुव जावे अर एक दो दिनों में मर जावे। ओ रोग एक डेड़ साल री उमर वाडा जिनावर्स में घणो हुवै। दिखा रै मैले पाणी में इण रोग रा जीवाणु हुवै। इण वाती जिरखा री मीसम सुरू होवज रै पैली इं जिनावरों में इण रोग सूं बचाव वाढा रीका लगावणा चाहीजे।

8. एरिसिपेलास (Erysipelas)

ओ रोग खासकर सुआर में एरिसिपेलीक्षिक्स रूनियोपेक्षी नाम रा जीवाणु पूं हुवै। संदूपित पाणी सूं ओ रोग सूआरों में आवै। इण बीमारी मैं तेज ताव आवै। अ जीवाणु सरिर में एक तरे री जैर छोड़े निज्ञ सू पेट आंतहियां, फेफड़ा अर गुर्व में खूरी मता सूं बार बैवण लाग जावै। पैली तो जिनावरों में कब्जी देवे अर पेट सतां तारी चामड़ी मार्थे आपा सूं दो इंदी घेरे रा चकता दीसे। मिनखां में ओ रोग जिनावरों रे पाय सूं फैती अर आंगळी, हरीळी व खुणी मार्थे औड़ा गोळ चकते वाळा वाव पैदा हूम जावै।

9. टोगड़ियां में दस्त री रोग (Enteritis)

ओ रोग टोगड़ियां में एस्केरिटीया कोलाई सूं हुवै। अं जीवाणु पाणी ने पौटें अर मृत सूं संदूषित करै। अंडी पाणी जर जिनावर पीवे तो वांने दस्तां लागे। दस्त रैं रंग सफेद हुवै अर इणमें हवा रा बुदबुदा दीते। इण रोग सूं बचावणे रै खातिर साफ पाणी री बंदोवस्त करणों जरूरी हुवै। जिनावरां ने पाणी री कुंडी, तळाव अर दूजै सोता रै मांय नी जावण देवणों चाहीजै। जिनावर पाणी रै स्रोतां रै मांय पीटा व मृत करें

22 पाणी री प्रदूषण अर निवारण

जिजसू पाणी में इण रोग रा जीवाणु रळ जावै अर छोटी उमर रा जिनावर अैड़ी पाणी पीचणै सूं बीमार हूव ज्यावै।

इण वीमारी सूं जिनावरां में नुखार आवै। इण रोग रा जीवाणु सगळे ई गरम खून वाळै जिनावरां अर मिनखा में रैवै। पण इणसूं छोटी उमर वाळा जिनावर घणा वीमार हुवै। जिण जिनावरां रे सरीर री ताकत कम हूग जावै, उणा में ओ रोग झट असर करिया करै। इण वीमारी सूं जिनावरां में बांरी रिहुंबां रे जोड़ां में दरद हुवै अर एके वै लंगडावण लाग जावै। इण रोग सूं जिनावरां में बचावणे री खातिर बांने साफ पाणी पिलावणी चाहिजै।

10. जोने रोग (Johne's disease)

इण रोग रा जीवाणु माइकोविक्टीरियम पैराट्युवर्म्युलोसिस है। ओ रोग गाया जर भेड़ा में हुवै। राजस्थान में ओ रोग मेड़ा में वोहळाई सू फैल रिया है। इण रोग रा जीवाणु भेड़ा री मीगणी रे सागे सरीर सूं वारे खारे। इणसूं वे जमीन, धास कर पाणी में सूंपित करें। खासकर जर पाणी में सूंपित हुए जावे जरें 6 जीवाणु घणी हैम तक कोती री। इण तरह सूं संदूषित हुवोड़ो पाणी मेइपालका नै घणो नुक्ताण देवे। आ वीमारी लम्बे अरसे तक वाते। जिनावर सरीर सूं क्लाजोर हुवतो जावे। वारे पोटो अर मिंगणे दस्त रै रूप में आवे। रस्त घणी वासे, पाणी जैड़ी पतती हुवै अर इणमें झाग आयोड़ा रैवे। जिनावर में बुखार कोनी आवे। पूठे री मांस एकटम पतती पड़ जावे। सरीर री घमाड़ी में सळ रीखे अर एककी खतम हुव ज्यावे। पाणी अर धास रो इण रोजे वासु सूं संदूषण रोकणे सूं आ बीमारी फैल ट्वा जीवारा में ने फिल सर्के। जिनावरों में हो मारी स्वारों रे ने पाणी अर वास रो इण राजिवारा में नी फिल सर्के। जिनावरों में नी फिल सर्के। जिनावरों में नी फिल सर्के। जिनावरों में ने फिल सर्के। जिनावरों में नी फल स्वारों में नी फल सर्के। जिनावरों में नी फल स्वारों में नी फल स्वरों में नी स्वारों में नी में में नी स्वारों में नी में में नी स्वारों में नी स्वार

11. क्षय रोग, तपेदिक या टी.वी. (Tuberculosis)

जा एक संसर्गी बीमारी है जिकी एक सूं दूजे ने माइकोवैक्टीरियम र्यूयकर्मुलीसिस रे कारण सूं हुवे। गरम खून बाळा जिनावरों में सब रोग तीन तरे रा जीवाणुं सूं हुवे है, जिका के निमख, गाय जर पश्ची रा है। जिका जीवाणुं गायां री ताणुं सूं हुवे है, जिका के निमख, गाय जर पश्ची रा है। जिका जीवाणुं गायां री ताणुं सूं हुवे हैं, जिका की निमख भी बीमार हुवे। दूस रे उत्पादन रे कारण निमख गायां रे हैं है। क्या के कारण हण बीमारी रे रोकथाम री खातिर सरकार पणों ध्यान देवे है। पशुआं में आ बीमारी है ते हैं। अधुआं में आ बीमारी है ते हैं। अधुआं में आ बीमारी है ते हैं। अधुआं में आ बीमारी हो जिनावरों से आ बीमारी करी कह तैवे। हिंदी भी से ती पकड़ के हैं। बातार से जा बीमारी की पकड़ तैवे। हासकर ले रे एकदम भीसम वहली खाते अर ध्यावणें पढ़े सरीर री ताकत कम पड़ जावे। इग कारण सूं हय रोग रा जीवाणुं पूर्त सरीर में फैल जावे अर जिनावर थोड़े सतवाड़ों में ही मर सके। संदूरित पाणीं, यूं तो ओ रोग फेते ही है इण्टे-अलावा आ बीमारी जिनावरों में सांस, जननेदियां, कटोड़ी चम्हों अर गंभीक्ष सूं जनमत्रे वड़ा में भी फेते। जिनावरों में मोसर में भी सब रोग रा जीवोणुं हुने हैं। इण्यूर पाणी री प्रदूरण पाणीरा रोत जुर सीमारियां 23

हुवै जिणसूं दूजा जिनावर अर गिनखां में भी टी.वी. हूच जावै। जिनावसे ने दस्त लागै, कमजोरी हूच जावै व चारी खायां रै पछै वारी पेट फूल जावै। सांस तेज आवे अर वै घड़ी-घड़ी घांसे। मैसेण्टेरिक अर गळै री ग्रंथी फूल जावे। जदै गुर्दे में इण रोग से असर हुवै, उण टैम इण तरह रै जिनावसं रै मृत में भी टी.वी. रोग स जीवाणु हुवै। इण कारण बीमार जिनावस से मृत भी पाणी रै माध्यम सू रोग फैला सके है।

इण रोग सू पीड़ित गायां री ठा लगाणे रै वास्तै ट्यूबरकुतिन परीक्षण कियो जावै । जिण गायां में टी.बी. हुवै, वांनै न्यारी राखण री व्यवस्था की जावे । जैड़ी गाया री दूप पीवणे रै काम नी लेवणों चाइजै। इण तरह री वीमार गांयां रा पोटा व मूत रै निस्तारण री टीक व्यवस्था की जावणी चाहीजै अर पाणी रे स्रोतां री संदूरण मी हुवण देवणों चाहीजै।

12. ग्लैंडर्स (Glanders)

निकारिक (Granders)

ग्लैंडर्स बीमारी वैसिलस मैलिआई नाम रै जीवाणु सू पाणी रै कारणै फैते। इगरे अलावा आ बीमारी कटियोड़ी चामड़ी या घाव रै कारणे भी हूय सकै। इग बीमारी रै कारणे सास रै रहते में वामड़ी माथे फोड़ा होय'र खुला घाव हूव जावे।

खासकर आ बीमारी घोड़ां में हुवै अर उणांसूं मिनखां में भी आ जावे। बीमार घोड़े रै

नासां सूं जाड़ी, चमकतो अर विगवियों पाणी वैवै। जद आ बीमारी तेज रूप में हुवै
 उन टैम पूरे मूडे माथे सोजन रैंवे, हांफणी रैंवे, नाकर रे माथने तक पतळोड़ी चामड़ी

आगी हृस जावे जिलसूं घाव सा दीसे अर मूंड्रे रै निवली कौड़ी री लस ग्रन्थी में सोजन
आय जावे। दोनूं नासा रै बीचली ळीड़ सौजन हूप नै घाव वणे अर उजमें खारणार

साडा भी हर जावे।

मोड़ां में पगां माथै, गरदन अर दूजी जागां री तस ग्रन्थी फूल जावै, बांमै गूमडो हुयां रे पर्छ चामड़ी आगी हूणै सूं घाव भी हू जावै निजमी सू तेल जेड़ी विपयिणी रस्सी आवै। इण बीमारी ने फारसी कैवे अर योड़े में ग्लैडर्स ने फारसी दोनूई बीमारियां सागै ही ह सकै है।

इण बीमारी री जदै भी टा लागै, यांने झट सूं दूजे घोड़ां सूं अळगो कर देवणे अर साथै रा घोड़ां में इण बीमारी रे पत्ती लगावणे रा सगळा परीक्षण कराणा चाहिनै। इण बीमारी री रोकसाम रै वास्ते राजस्थान सरकार जिका कानून बणाया है उजै सब री मदद सूं इण बीमारी ने जल्दों सुं काचू में लियों जावणी चाहिने।

13. स्ट्रेनाल्स (Strangles)

ारी (Service (Sattanges) जो रोग छोटी उपर रे भोड़े में स्ट्रेयिकोक्स इकाई नाम रे जीवाणु सू हूवे। इण बीमारी में मोड़े रे सांस रे रस्ते में ऊपरी भाग माथे सोजन जा जावे ने उपरे साथे मुंडे रे नियली फोड़ी निक्की कस अन्यी हुवे उठे गांठ बाळा घाव हूव ज्यावे। इज बीमारी री असर इती हुवे के सैकड़े में सूं विसर थोड़ा मर जावे ने खासकर औ रोग सर्स सरह हुवे तरे सूं लैयर गर्मी आवे इणे पैली तक रैवे। ओ रोग खासकर पाणी सूं जर सांस री नयी रे माध्यम सूं भी फैळी। शीमार थोड़े में साब आवे, दोन्हें नासो सु रीती तो पत्रकी

4 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

पाणी आवै पण पछै ओ जाड़ो ह्य जावै। मूंडे री निवली तस ग्रन्थी में गोठ वणै अर जदै आ पाकै तो इण मांव सूं धोळी जाड़ी पीव निकळे। इण रोग में सरीर रै कई भागों री तस ग्रन्थियां में पीव पड़ जावै अर डील री चामड़ी माथै भी खुता घाव हूय जावै।

इण वीमारी वाळै घोड़े नै न्यारो राखनै पाणी अर घास रौ वंदोवस्त करणो चाहीजै अर टैम मायै इलाज करणै सूं घोड़ा ठीक हू सकै है।

14. गायां में लेप्टोस्पाइरा री वीमारी (Leptospirosis)

लेप्टोस्पाइता योविस मूं गायां में लेप्टोस्पाइतीसिस रोग हुवै। वीमार पशु रै मूत सू लेप्टोस्पाइता सरीर रै वारे आवे जिणमूं माणी संदूपित हूप जावै। जैड़ी पाणी पीवण सूं जिनावर में आ वीमारी हू जावै। आ वीमारी हवा रै माप्यम मूं संस अर चामड़ी रै माप्यम मूं लिनावरां रै सरीर में पूरा नै उणमें रोग पैदा कर देवे। इण वीमारी में जिनावरां रे ने सुखार जावै, खून री कभी हूद जावै अर उणमें पीळिये रोग स लएण दीसण लाग जावै। अरर गाव पेट मूं हुवै तो उणरी गरम अधूते ही पड़ जावै। दूध वाळी गायां में धनैता रोग हू जावै अर वै दूध देवणों कम कर देवे। होगोग्लोविनूरिया हूमों सू जिनावरां री मृत गहरै मूरै रंग री दिसै अर जैड़ा जिनावर धणकर ववे कोनी।

बीमार जिनावर ने पाणी रै स्रोतां में नी जावणदेवणी चाहीजै अर वानै न्यारा राख नै इलाज करवाणों चाहीजै। अँड्रै जिनावरां रै मूत रौ निस्तारो विज्ञानिक तरीकै सू करणो चाहीजै।

15. केनिकोला बुखार (Canicola Fever)

कुतां में आ योगारी लेप्टोस्पाइरा केनिकोला सूं हुवै। इण योगारी में कुतां अर मिनखां में पीळिये रा लवण नीं दिखे। मिनखां में इणसूं दिमाग री जिल्लीयां माथै असर हुवै अर उणने मेननजइटिस केवै। ई. वीगारी में कुत्तां रै गुर्वा माथै असर हुवै जिणसूं इणां में मूत री शिकायत रैवे। मूंहै में छाला हुलै सूं वास आवंती रैवे। खून री दस्तां लागै अर अक्सर कुत्ता मर भी जावै। कुत्तां में ठीक उमर मै टीका लगाणें सूं इण वीमारी री खतरों कोनी रेवे।

16. वेल्स रोग (Weil's Disease)

का बीमारी कुतां कर मिनखां मैं लेप्टोस्पाइरा इक्टीरोहिमोरेनिका सूं हुवे अर आ वेस्स रोग गांव सूं जाणी जावे। इण रोग में कुता कर मिनखां में बुखार आवे अर सरीर पीळो पड़ जावे। इण रोग रा जीवाणु उंदरों रै मूत में भी रैवे। बीमार कुतां ने उन्दर्ध रै मूत सूं पाणी संदृषित हुवै अर इणसूं औ रोग दूनै कुतां अर मिनखां में फैले। पीळिये त सरुण सूं इण रोग री पिछाण हुत्य सकै। ताब आवे कर फैकड़ां कर जांतां में बूत नाडियों सूं वैंयर बारै का जावे। मूत एकदम पीळोपट आवे, मळ रै साथे खूत भी आवे नै आंधियां अर बागड़ी में पीळास दोसण लाग जावे। कुतां नै इण वीमारी सूं बवावणे रै खातिर रोग निरोधक टीका सगावा ना सकै। बीमार कुतां अर निमखां रै मूत ये टीक तरीके सूं निस्तारो करणों चाहीजै जिणसूं पाणी रै स्रोतां री संदूपण नी ह सकै।

पाणी रा स्रोत अर वीमारियां

17. पशु-पखेरुयां में काक्सीडीयोसिस (Coccidiosis in Animals and Birds)

आइमेरिया किस्म रै प्रोटोजोआ सूं जिनावरां में काक्सीडोयोसिस रोग हुवै। इण कारण वाग्नी आंतां में घणों असर हुवै अर खून वाळी दस्त लागै। दस्त रै सावै खून री लाम्वी लेण वण्योड़ी दीखीजै। इण वीमारी मायने जिनावरां ने खून री कमी हू जावै। कम जमर रै जिनावरां में इण वीमारी री असर घणो हुवै। काक्सीडोयोसिस बीमारी री सिस्ट मोटे अर वीट रै साथै सरीर रै वारे आवे। अगर आ सिस्ट पांव दिनां तांई पाणी री नमी मै रैवे तो आ जनावरां रै सरीर में पूर्ण नै वीमारी पैदा करण जोगी हू जावै। इण वीमारी नै फैतणे सू रोकण वास्तै जिनावरां रै पौटा व वींट री निस्तारों विज्ञानिक तरींके सूं करणो चाहीजै। अगर सिस्ट नै पाणी री नमी नी मिळे तो सरीर मायने जावणे पढ़े भी आ जिनावरां अर पढ़ेक्यों ने वीमार कोनी कर सकै। पाणी रै सोतां ने जिनावरां रे पोटे, मिंगणी अर वींट सूं प्रदूपित नी होवण देवी तो आ वीमारी जिनावरां

18. कुत्तां में अमीविएसिस (Amebiasis in Dogs)

कुता अर मिनखा में अमीविएसिस री वीमारी एन्टअमीवा हिस्टोलिटिका रै कारण सू हुवै। कुत्तां नै मिनखा रै मक सू पाणी सदूचित हुवै अर अगर इणां में अमीविएसिस री सिस्ट हुवै तो जैड़े पाणी सूं दूजा कुतां अर मिनखां नै भी आ वीमारी हू जावै। इण रोग में दस्त लागे अर पेट में दस्त रेवै। जिगर अर आता माथै इण रोग से असर खासतीर सूं रेवै। इण रोग सू बचणरे खातिर पाणी री साफ-सफाई री घणी जरूत हवै।

19. फैसियोलियोसिस (Fascioliosis)

भेड़ में आ बीमारी फैसियोला हिपैटिका सू हुवै। इण बीमारी में जिनावर री यक्त अर पित बैवण वाळी नळी मायै असर हुवै जिणमू वारे चारो हजम हुवण में दिकत हुवै। इण रोग रा उण्डा मिनणी रै साथै सरीर सू वारे आवे अर वै वम नै मिरोसिडियम वाणी में रेवेण वाळा घोंचा में युस जावै। घोंघा में बोड़ी टैम रैया पछे वै सरकेरिया री रूप सारे अर वारे पूंछ वर्ग, इण पूछ रै सारे पाणी में तिरात हुवा या या री पिता में के तो उणारे विपक्रियोड़ा रैये। जद भेड़ ओ घास चरे जदै सरकेरिया री किंदी के तो उणारे विपक्रियोड़ा रैये। जद भेड़ ओ घास चरे जदै सरकेरिया जिनावरों रे आंतिड़िया में नै उठे सू चारे यक्त में पूण जावै। जदै अं परजीवी सरीर में कम हुवै जदै यीमारी री असर नजर नी आवै।

इण वीमारी में पैली तो जिनावर चारी घणी चरै आर वो पवे भी क्योंकि जिनावर रै सरीर मैं पित आंतड़ियां में घणो आवै। दौ महीनां पछे इण वीमारी रा असर दौसे आर जिनावर चारों खावणी कम का दैवे नै सुत्त रैवे। वैरी कत उतरण लाग जाये अर सरीर पीटी दौसे। जिनावतं रै जवाड़ै रै निवते हिस्से में पाणो मरीजे जिणम् वो मुजियोड़ो दौसे। जिस्ते भेड़ रेट स् हुवै दौरे मैमनी अपूरी ही पड़ जावै। माता भेड़ रै दूध कम आवै जिणम् दौरा मेमना मूला रैवे अर कमजोर हूणे सूं वे मर भी सकै।

6 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

इण योगारी सू भेड़ां ने वचावणे री खातिर वांने साफ सुधरों पाणी पावणी चाहीज अर पाणी रै सोतां रै नैडी-नैडी किकी धास पात उगेड़ी हुवे वा वांने ने चरण देवणी चाहीजें। घोषां पाणी रै सोतां सू हटाया जाते जो अ परजीवां आपरो जीवन कर पूरी नी कर सकियां सूं जनावयं में बीगारी पैटा करण जोगा नी दैवे। पाणी रै स्रोतां कीडे जगर बताजां रायों जावे तो वै सारा घोंचा नै खा जावे अर इण तरीखे सूं भी जिनावरां नै इण बीगारी सूं बचायों जा सकै है।

20. सिस्टीसरकोसिस (Cysticercosis)

इण वीमारी रा परजीवी ने सिस्टीसरकस योविस कैवे। इण वीमारी रा कृमि मिनखां री आंतड़ियां में रैवे अर वारी लम्बाई तीस फीट तक हुवे। मिनखा रै मळ रै सायै इण कृमि रा अण्डा सरीर सू निकळे अर जरे गायां-मैसियां चारे रै साथै खा जावै तो स्तरीर में इण अण्डां सूं लार्वा वणै अर पछै अ मांसपेसियां में पूग ने उठै सिस्ट वणावै। मिनख जरे इण जिनावरां री मांस खावै तो वारे आतड़िया में लम्बा सा कृमि वणी।

जिनावरां नै इण बीमारी सूं बचाबण खातिर साफ पाणी री व्यवस्था करणी हुवै। निनखां री मळ विज्ञानिक तरीके सूं निस्तारित कियो जावै तो ओ रोग जिनावरां में भी हुवै। मिनखां ने इण रोग सूं बचणै खातिर धाने सिस्ट बाळा जिनावरां री मांस नी खावणी चाहीजे। इण स्सै बातां री ध्यान राखे तो जिनावर अर मिनख दोनूं नै इण रोग सूं मुक्ति मिळ सके। ओ रोग राजस्थान में मारवाइ जकान रै कने रे गांवां में उठै रे निनखां में बणी है। इण बीमारी सूं रोगी मिनखा में एक देसी इलाज सू सारा कृमि सरीर सू बारे आ जावे। रात रा बांने एक सावते नारेळ री विना पाणी रो मोटो खवाबे अर दिनूने वारे मळ रै साथे सारा ही कृमि सरीर सुं यहे आ जावे।

21. मछली में प्लीओसर्कोंइड री अवस्था (Pleocercoid Stage in Fish)

गछती री खपत पारत जर दूते देशों में घणी है। मछती रै मांस में अगर डाइफाइलोवोग्रीयम लेटम कृमि रा लावों हुवै नै अंडो मछती रो अध्यपिक्रयोड़ो मांस अगर मिमख अर कुता खा लेवे तो बांरो आंतड़ियां में कृमि पैदा हुवै जिणरी लम्बाई घड सूं पैंतीस फीट तक हुवै। इण वीमारी सू पेट में दरद रेवे जर सरीर में खून री कमी इजादों ने कर साथे हम कुम्म रा अण्डा सरीर रेवा दे आवें हो जी वीमार मिनख में कुतारे ने कर साथे इण कृमि रा अण्डा सरीर रेवा दे आवें हो अण्डा जरें पाणी रे सोतां में पूरी तो यांने पाणी मे रैवणिया साइक्लोपम गिट जावें। मधती जद इण क्रस्टेसियन ने निगती जद दो मधती रे मांस में लीजोसकॉइड रे रूप में जा जावें अर जै आपे इंच रा गोत ने भूरै सफेट रंग रा हुवै। इण रोग नै मिनखां अर कुतां में फिलणे सूं रोकजी रे वास्ते इण रोग सूं योगार रा रोतां री राष्ट्रपण नी हुचण हैये जो बाहें ते जी वासिर मध्सी रेवा मोंस में प्रारोण मों मध्तियां हुवै अगर उठे सूं सारा साइक्लोपम आगा से लिया जावें तो जा बीमारी मध्तिलयों में कोनी ह सकें।

पाणी रा स्रोत अर वीमारियां 27

 पशु-पखेरुवां में काक्सीडीवोसिस (Coccidiosis in Animals and Birds)

आइमेरिया किस्स रै प्रोटोजोआ सूं जिनावरों मैं काक्सीडोयोसिस रोग हुवै। इण कारण यांरी आंता मैं घणों असर हुनै आर खून वाळी दस्त लागें। दस्त रै सार्थ खून री लाम्बी लेण वण्योड़ी दीखीजें। इण वीमारी मायने जिनावरां ने खून री करी दू जायें। कम उमर रै जिनावरां में इण वीमारी रो असर घणों हुवै। काक्सीडोयोसिस योमारी रो सिस्ट पोटे अर वॉट रै सार्थ संसीर रै वार्र आवे। अगर आ सिस्ट पांव दिनों तोंई पाणी री नमी मैं रैंवे तो आ जनावरों रै सरीर में यूग नै वीमारी पैदा करण जोगी हू जाये। इण वीमारी नै फैलणे सूं रोकण धारते जिनावरों रै पोटा व वॉट री निस्तारों विद्यानिक तरिकें सूं करणों चाहीजें। अगर सिस्ट नै पाणी री नमी नी मिळें तो सरीर मायने जावणे पछे भी आ जिनावरों अर पखेठवां ने वीमार कोनी कर सके। पाणी रै सोतों नै जिनावरों रे पोटे, मिंगणी अर बींट सूं प्रदूपित नी होवण देवी तो आ वीमारी जिनावरों

18. कुत्तां में अमीविएसिस (Amcbiasis in Dogs)

कुत्ता अर मिनछां मै अमीविष्यसिस से बीमारी एन्टअमीया हिस्टोलिटिका रै कारण सूं हुवै। कुता नै मिनछां रै मळ सूं पाणी संदूचित हुवै अर अगर इणां में अमीविष्रिस से सिस्ट हुवै तो अँडै पाणी सूं दूजा कुत्तां अर मिनखां नै भी आ बीमारी हू जावै। इण रोग में दस्त लामै अर पेट में दरद रैवे। जिगर अर आंतां माथै इण रोग से असर खासतीर सूं रैवे। इण रोग सूं बचणरै खातिर पाणी से साफ-सफाई से यणी जरूत हुवै।

19. फैसियोलियोसिस (Fascioliosis)

भेड़ में जा बीमारी फैसियोला हिणैटिका सू हुवै। इण बीमारी में जिनावर रैं यकुत जर भित्त बैदण बाळी नळी गाँवे असर हुवै जिणमू वारे चारो हजम हुउण मैं दिकत हुवै। इण रोग रा अण्डा मिंगणी रे साथे सरीर सूं वारे आवे जर वे बध ने मिरेसिडियम वणै। औं मिरेसिडियम पाणी मै रेवेण वाळा यांचा मे युस जावै। घोंचा मै योड़ी देग रेयां पछे वै सरकेरिया री रूप धारै जर वारे पूंछ वणै, इण पूंछ रे सारे पाणी में तिरता हुउग घास री पतिचां मिळे तो जगीर विपक्तियोड़ा रेथे। जद श्रे आ घास चरे जदै सरकेरिया जिनावरों रे आतड़ियां में मै उठे सू चारे यकुत में पून जावै। जदै औ परजीवी सरीर मै कम हुवै जदै बीमारी री असर नजर नी आवै।

इण वीमारी में पैली तो जिनायर चारी घणी चरै अर यो पवै भी क्योंकि जिनायर रे सरीर मैं पित आंतड़ियां में घणों आवै। वो महोनां चड़े इण बोनारी रा असर दोसे अर जिनावर चारों खावणों कम कर देवे नै सुस्त रैवे। वेरी छन जलार लाग गाँवे अर सरीर पीळी दोहें। जिनावर्ष रे जवाड़े हैं निवते हिस्से में पाणी भरीचे जिगद् बो स्वियोड़ों दोहें। जिकी भेड़ पेट सू हुवे घाँर मैंमनी अस्री हो पड़ जावे। मादा भेड़ रे दूव कम आवे जिजसू बीरा मेमना भूखा रैवे अर कमजीर हुणी सू वे मर भी सकै।

्6 पाणो री प्रदूषण अर निवारण

इण वीमारी सू भेड़ा ने बचावणे री खातिर वांनै साफ सुधरों पाणी पावणों चाहीजे अर पाणी रै सोतां रै नैड़ी-नैड़ी जिकी धास पात उगेड़ी हुवे वा बाने नी चरण देवणी चाहीजे। धोवां पाणी रै सोतां सू हटाया जावे सो की परजीवी आपरी जीवन चक्कर पूरी नी कर सिक्यां सूं जनावरों में वीमारी पैदा करण जोगा नी रैवे। पाणी रै सोतां कोंडे अगर बसाखां राखी सांवे तो वै सारा धोया ने खा जावे अर इण तरीखे सूं भी जिजावरों ने इण वीमारी सं वासी जा सके है।

20. सिस्टीसरकोसिस (Cysticercosis)

इण वीमारी रा परजीवी ने सिस्टीसरकस योविस कैवे। इण बीमारी रा कृमि निनलां री आंतड़ियां में रैवें अर बांरी लम्बाई तीस फीट तक हुवें। निनला रै मळ रै सायें इण कृमि रा अण्डा सरीर सू निकळे अर जरें गायां-भैसियां बारें रै सावें खा जावे तो बारें सरीर में इण अण्डां मूं लार्बा बण अर एछे अें मांसपेतियां में पूम ने उठै तिस्ट नणावे। मिनल जरें इण जिनावरा री मांस खावें तो बारें आंतड़ियां में लम्बा सा कृमि वणी।

जिनावरां नै इण वीमारी सू बचायण खातिर साफ पाणी रो व्यवस्था करणों हुवै। निनखां रो मळ विझानिक तर्गिक सूं निस्तारित कियी जावै तो ओ रोग जिनावरां में नी हुवै। निनखां ने इण रोग सूं बचणे खातिर वांने सिस्ट वाळा निजायरा रो मांस नी खावणी वासीजे। इण स्त्रे वातां रो ध्यान राखै तो जिनावर अर निनख दोनू ने इण रोग सूं मुक्ति मिळ सकें। ओ रोग राजस्थान में मरदाज करान ने कने रे गांवा में उठे रे निनखां में घणौ है। इण बीमारी सूं रोगी निनखां में एक देसी इताज सू सारा कृमि सरिर सू बारे आ जावै। रात रा वांने एक सावते नारेळ रो बिना पाणी रो गोटो खबावै अर दिनुमें वांरे मळ रे साथै सारा ही कृमि सरीर सूं वारे आ जावै।

21. मछली में प्लीओसर्कोइड री अवस्था (Pleocercoid Stage in Fish)

मछली री खपत मारत अर दूनै देशों में घणी है। मछली रै मांस में अगर डाइफाइलोवोग्रीयन लेटम कृमि रा लार्या हुवै नै औड़ी मछली रो अध्यक्तियोड़ो मांस अगर मिमख अर कुत्ता खा लैवे ती वांधि आंताहियों में कृमि पैदा हुवै निजयी लम्बाई छह सूं पैतीस फीट तऊ हुवै। इम्म बीमारी सू पेट में दर दे थे अर सरीर में खून री कमी जावें ने वीमार मिमख ने कुत्ता रै मळ रै साथे इम्म कृमि रा अण्डा सरीर रै वारे आवें। अ अण्डा जर्दे पाणी रे सोतां में पूरी तो यांने पाणी में रिवणिया साइक्तोप्य गिट जावें। मछली जद इम्म प्रस्टेतियन नै निगलै जट औ मछली रे मांस में लोओएकोंइड रै रूप में आ जावें अर औ आपे इंच रा गोल ने पूरै सफेद रंग रा हुवै। इम्म रोग नै मिनखां अर कुत्तां में किलो सूं रोकमैं रे वालते इस्म रोग सूं मीमार मछली ती मांस में छायो जावणो छी ठीक रैवे। बोमार मिनखां अर कुत्तां रै मळ सूं प्राणी रा सोतां री संदूरण मी हुवण देवणो चाहीने। निज्य पाणी में मछलियां हुवै अगर उठै सूं सार साइक्तोप्य आगा ते तिया जावें तो आ बीमारी मछलियों में क्रीनी ह सकै।

22. हाइडेटिड वीमारी (Hydatid Disease)

पाणी रै माध्यम सूं फैलण वाळी आ एक बोत ही खतरनाक वीमारी है जिकी इकाइनोकोकस प्रन्यूलोसस सूं हुवै । इण बीमारी में पाणी रै प्रदूषण सूं वीमारी रा फीता कृमि रा अण्डा कुत्ते रै सरीर सूं मक रै साथै वारै आवै । अ अण्डा जदै पाणी रै सोतां में पूरी अर इणे मिनख या कोई भी जिनावर पाणी रै साथै भी तैवे तो वे हण वीमारी रा सिकार हु जावै । अ अण्डा इणारै सरीर में जठै भी पूरी उठै पिन रै आकार सू तैर फुटवाल जिती मोटी सिस्ट वणाय देवे । इणसूं रोगी ने घणी तकतीफ देवे। अकसर अ वीमार रै फेफड़ां, दिल नै चकुत में देखीजे । जदै जिनावर भर जावै अर वीर मृत सरीर री निस्तारों टीक डंग सूं कोनी करें, तो वीर सरीर मांय सूं कुता इण सिस्ट नै खा तैवे अर जिज से धीड दिनां पाछे कुतां रै आंतड़ियां में अ फीता कृमि वचवार करें पण लग्वाई में घणा कोनी हुवे। अड़ा कुतां रै आंतड़ियां में अ फीता कृमि वचवार करें पण लग्वाई में घणा कोनी हुवे। अड़ा कुतां रै आंतड़ियां में मिनखां अर जिनावरों रे सरीर मांय जावे तद वरि मांसपेरियां, दिल, यकुत, फेफड़ा या दुले अंगों में पूर्त चंठे सिस्ट वणावे । इण तरह सू इण वीमारी री जीवन-चक्कर पूरो हूव जावे । इण वीमारी सूं योकधाम रे वाले मरखोड़ा जिनावरों रे सरीर ती निस्तारों टीक तरीके सूं करणों जसरी है। जिके सूं कुतां मैं अमे फीता कृति कीनी पूरा सके अर वीमारी हो जीवन चक्कर असूपे रे जावे । पाणी रे सांतां ने कुत्तों में का सू सूचित नो होवण देवणी चाहीजे । कुतां री समय-समय सू धीता कृति री मीसारी री इलाज कृतवण सं भी आ वीमारी काव में आ जावा करें।

23. कुत्तां में एस्केरियेसिस (Ascarlasis in Dogs)

टोक्सोकेता केतिस परजीवी सूं कुत्ता में एस्केरियेसिस रोग हुवै। नर परजीवी 10 से. मी. अर मादा परजीवी 18 से. मी. लम्बा हुवै। मळ रै साधै इण परजीवी रा अण्डा सरीर सूं वारै आये नै वै 10 सूं 15 दिनां पछे बीमारी पैदा करण जोगा हूप ज्वावै। अंताड़ियां में पूर्या रै पछे इणारा अण्डा सूं तार्वी निकळे जिका चकुत, फेक्झ ने गुर्दे में चल्या ज्वावै। कुतियां में जदै इण परजीवी रा प्रकोप हुवै ने जदै वा पेट सूं हुवै इण रेप परजीवी खून रै सागे ह्वतां कुकारिया तक पूग ज्वावै। कुकारिया जदै मां रै पेट में हुवै उण टैम छे परजीवी खून रे सागे हवतां कुकारिया एक पाये।

इण वीमारी सू पीड़ित कुतां सै पेट मध्कै ज्यू फूलियोड़ी दीसे या वांसे पेट मांपलैपासी खियज्योड़ो दीसे नै कमर उठ्योड़ी रैवे। धामड़ी रूखी दीसे, हाडका साफ निजर आवै। वेवैनी रैवे नै या तो बांने दस्त लागे नीतर कब्जी हूय ज्यावे। जद ऐस्केरिस पेट मांय घणा हूय ज्यावे तो इणां रै कारण आंतड़ियां से रस्तो ही रूक ज्यावे नै इण कारण सूं कुत्ता इण थीमारी सूं मर जाया करे। कुत्ता रै मळ सै ठीक सू निस्तारी करने अर वीमार कुत्तां से टैम सर इलाज करियां सूं कुत्तां नै इण रोग सूं ववाया जा सके। किणी भी हालत में पीवणे सै पाणी सै संदूषण ऐस्केरिस बीमारी रै अण्डां सूं नी हवण देवणों बाहीने।

२२ पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

24. सूअर में एस्केरिस (Ascariasis)

आ बीमारी एस्केरिस सम रै कारण सूं हुवै नै खासकर सूजर में इण बीमारी सूं एणो नुकसाण हुवै। नर परजीवी 15 सूं 25 से. मी. नै मादा परजीवी 41 से. मी. तक साम्बा हुवै। एक मादा परजीवी सू एक दिन मांय 200,000 अण्डा मक रै साबै उणरे सरीर सूं बरी आवें। ठीक तापकम हुवै तो जै अण्डा नद दिना पेठी मिगारी पेदा करण जोगा हुव ज्यावे। जठे खराव मौसन मीं हुवै उठे जै अण्डा 5 साल या उणसूं भी एणी बखत तक विना नुकसाण रै पड़वा रैवी। उण्डा सूं प्रदूपित हुयोड़ी पाणी जद दूजा सूजर पीवै तो आ बीमारी वां में भी हुव ज्यावै है। आंतड़ियां में अण्डा सूं लावी वारै जावे नै पछे व उठे आतड़ियां नै पार कर नै यकृत तक पूग ज्यावे। जठे सूं लावी खुन रै साथे सुजर रै दिल सूं हुवता यारे फेफड़ां नै पछे तिल्ली अर गुद्दें तक चल्या ज्यावे। फेफड़े सू हुवता लावी गलै रे रासी सूं पाछा सुजर रै मैट सूं हुवता वीरी आंतड़ियां में

छोटी उमर रै पूजरां में इण बीमारी सूं घणों नुकसाण हुवै। ज्यादातर वांमै निमोनिया सै असर दीसे नै वारै भार में बधोत्तरी घणी धीरे धीरे हुवै। जदै एस्केरिस स कीड़ा आतड़ियां मांय घणा हूय ज्यादे तो सूजरां ने दस्ता घणी लागे नै बांसे सरीर नी वर्ण नै वै दूबळा दीसता रैवे। सूजरां ने इण बीमारी सू चवावण रै वास्ते धीरे मळ से ठीक राकि सूं निस्तासे करणों चाहीजे। बीमार सूजरां सै टैमसर इसाज करणो जस्ती हुवै नै इण रै साथे ई पाणी रै सोतां ने सूजर रै मळ सूं संदूचित हुवणै सू वचावणों चाहीजे।

(III) भूमि रा जीवाण्

पाणी में जर्देई कार्यिनक परार्य हुवै तो उप पाणी नै प्रदूषित ह्यौड़ी गानै।
भूमि रा जीवाणु इण पदार्या नै तीड़े नै वानै कार्यन, हाइड़ोजन जर नाइट्रोजन जैड़े तत्वां
में बदके जद के नाइट्रोजोमोनस जीवाणु जमोनिया रे तत्वां नै नाइट्राइट में बदके। एक
दूजा नाइट्रोवेक्टर नांव रा जीवाणु नाइट्राइट नै नाइट्रेट में बदके। जगर किणी पाणी मै
नाइट्रेट हुवे तो उप्पस् जा ठा लागे के जो पाणी साफ हुव रितो है जर इप पाणी में
पीयां सूं किणी बात से इर मी दैव। जगर जै जीवाणु घरतो मांच हुवे तो पाणी में
विका कार्यिक पदार्य हुवे उप्पां सूं हामिक जन्त वर्ष अर इप भूमि में अन्त सं वर्षाती ह्वती रैवे। पाणी में जदै नाइट्राइट हुवे तो जैड़े पाणी सूं टावरां में स्तू वैद्रो नांच सि बीमारी ह्वा ज्यावे। टावरां में उत्त्ये हुवे अर चामड़ो से रंग गोरी ह्वा ज्यावे।

(iv) लोहै री धातु माधै पनिपयोड़ा जीवाणु

पानी में के जीवाणु उपासूं लोहो-निकार्क ने उपै फेरिक हाइड्रोक्षाक्ताइड रै रूप में जमा करें जिस्में के तसलकों सी हुवे। गतिओनेटा पीवाणु पानी सूं लोही हटाई नै इपानूं पाणी रै नटाई। में खाट लागे कर उपासूं काट स गोट उमार दीसे कर पाइन सांकड़ों हुच ज्यावे। इपासू पाइप पूरो ही बंद हुच सके है नै कमजोर हुच जावे। जदै पाइप बंद हु जावे कर लारे सूं पानी से बाद पड़ै तो उपासू के पाइप फाट ज्यावे जिलासू उपभोक्ता अर सरकार ने पाइप वदळावणों पड़े जिको घणों नुकरमाण से सौदी है। पाणी में अगर क्लोरीन वरावर घातता रैवे तो अै जीवाणु मर जावे अर इण तरे सूं पाइप ने हुवण वाळे नुकरमाण सूं बचायी जा सकै है।

(v) काई (शैवाल)

काई पणकर नाळै, पोखर अर ताळावां में देखीने। इण री मात्रा जदै पाणी में घणी हू जावे तो पाणी वू देवण लाग जावे ने उपरो सवाद भी विगड़ जावे। इपरी वधोत्तरी रोकण खातिर पाणी में दो सूं दस पोंड हर दस लाख गैलन पाणी रै हिराव सूं अपर सल्केट नाखणी हुवै। सवाद वोखें करणे रै वास्तै एक सूं पांच पी. पी. एग. रै हिराव स एक्टीवेटेड चारकोल मिलावणी चाहीजे।

(vi) फफ़ंदी

आ भूरी या मैलै पीळै रम री हुवै नै जै आ पाणी में हुवै तो आ टा लागै कै इण पाणी में कार्वनिक पदार्थ है अर औ पाणी प्रदूषित हवीड़ी है।

(vii) दूजा जीव

प्रोटोजोजा, मोलस्का आर स्पोंज पाणी में हुवै तो औ घणै नुकसाण वाळा कोनी हुवै। पाणी में रैवण वाळी मछलियां इणांने खावती रैवे अर चारी सख्यां इण कारण घणी नी वच सकीजे।

II अकार्यनिक अशुद्धियां

- (ए) घुळियोड़ी अकार्वनिक अशुद्धियां
- (वी) तिरती रैवणी याळी अशुद्धियां

(ए) घुळियोड़ी अकार्वनिक अशुद्धियां

पाणी जदै जमीन रे माँच रिसीजै तौ औ चट्टानां रै अइतौ निकळै अर इण टैम औ आपरै साथै खनिज लवण घोळ तैवै, जिका सगळा नीचै लिखैड़ा ज्यूं है :

(1) कार्यन डाइआक्साइड रै साथै मिळ नै चूनै रा कार्योनेट्स पाणी मैं अस्याई कटोरता पैच करें। इनै हटावणै खातिर पाणी नै जरें उकाळे तो उण मायर्र्स कार्यनडाइआक्साइड चारे निकळ जावे अर चूनै रा कार्योनेट्स दर्तन रै पीदें में वैठ जावें। पाणी धोड़ो कठोर हुवै तो वौ पीचणे रै बास्ते चोद्यों हुवै पण उमैं कठोरता पचारा सू एक तौ पवास नि ग्राम सू वेसी एक तीटर पाणी में नो हूबणी चाहीजें, अर इण सू बत्ती कठोरता हुवै तो उण पाणी नै मुदु बजायी जावणी चाहीजें।

(iii) कैल्शियम नै मैग्नीशियम स सल्फेट क्लोसइड अर नाइट्रेटस रै हुमां सूं पाणी मैं स्याई कटोरता हुन ज्यावै। इण तरे से कटोरता नै वूने अर धोवण वाव्य सीडा सू अळगी को जा सकीने। ऐड़ी पाणी पीवणे सूं गतगण्ड, गुर्वे में पथरी नै पेट से वीमारियां हूं जावै। इण पाणी नै जदे गरम कीची जावे जदे वासणां अर कारवाना रै वाइलसों में एक तरे से परत जमीजै जिनसू ऐ खराव हू जावै। एडै पाणी सू दबाई नै रसायन रा घोल भी ठीक कोनी वणै। ऐड़ी पाणी काम में लिये सू सावण री घणो नुकसाण हुवै।

(iii) पाणी लूणियों हुवै तौ इण सू औ शक कियी जावै कि इण पाणी मैं नाळियां सै सुगली पाणी मिलियोझी है। लूणीयों पाणी ऊंडो वेरी या समुद्र सै हुवै । लूणीयों पाणी पीणै जोगा कौनी हुवै। इण पाणी नै नाइट्रेट मी वळीड़ी हुवै तो आ मानीजे कि औ पाणी नाळीया वाळे पाणी सू दूपित हुयोड़ी है। सूवर जदै नमक वाळी पाणी हाणी पी जावै ते उण सूं उण में आंघीपण, आकरती-पाकती रै ठा नी रैवणी, वैवैनी, खायेड़ो नी पचणी, खाज आवणी, वेती छोड़ देवणी नै चौड़स घंटो में मर जाणे जैड़ा लख्ण रेखीजी। की जिनावसां रे मूंडे सूं लाळ पड़ै नै वै धाकियोड़ा सा लागे। इणां रै सरीर में कैल्सियम कम हू जावै इण वास्तै यां नै कैल्सियम देवणी चाहीजी।

(iv) पाणी में खनिज पदार्था री मात्रा जदै निश्चित सीमा सूं घणी हू जावै तौ जैड़ी पाणी घरेलू काम-काज में जी लेवणो चाहीजै। जै पदार्थ सीसा, आसेनिक, साइनाइड, तांवा, जस्ता, पारा, फ्लोरीन, एन्टीमनी, आयोडीन, मैग्रीज, रांगा अर एल्यूमिनियम है।

कुँ पदार्थ या तो पाणी नैं जमीन मांच, विरखा होवती टैम, मूमि माथै वेवती टैम, भैळो कर नै राखणे सूं पाइप में वैवती हुवै जदै या कारखानां री पाणी पोवणे वाळे पाणी में आय मिळे। पाणी जदै अन्तीय या क्षारीय प्रकृति री हुवै जदै भी यो कई खनिज पदार्थों नै आप में घोळ लेवै। औड़ै पाणी नै पीवणे सूं निनख अर जिनावर बीमार हुवै नै वै मर भी सकें।

पाणी अन्तीय प्रकृति री हुवणै रा घणा ई कारण हुवै, आंमै वायुमंडल में कारखाना अर दूजी ठौड़ मूं निकळवोड़ी कार्यन डाइआक्साइड, ख्रामिक अन्त, सल्कर डाइआक्साइड सूं गह्मद्रिक एसिड जिका के तैल साफ करणिया अर कोयता वाळण वाळै कारखानां सुं निकळे। इण कारणां सूं मारते रै पणां कारों में अन्तीय विरक्षा देखीजी है। विरखा री पाणां जदै साफ हुवै तो उणारी पी.एव. सात हुवै पण विस्ती में 5.73, वेलापुर में 5.20 ने वय्वई रै द्वार्य में 4.85 पी.एव. वाली अन्तीय विरखा देखीजी। अस्तीय पाणी सेंग ही वायुवां में घेठ पण देखीजी है। वायुवां मार्स में 5.20 ने वय्वई रै द्वार्य में 4.85 पी.एव. वाली अन्तीय विरखा देखीजी। अन्तीय पाणी सेंग ही वायुवां ने घोठ पण इण री खास असर सींसा, लोहा ने जरता जैडी वायुवां मार्य हुवै अर तांबै नै कांसे माथे बोड़ी कम हुवै।

पाणी कारीय प्रकृति री सोडियम कार्योनेट जर कपड़ां रै उद्योग सूं आयीई पाणी रै प्रदूषण सू हुवै। इण सूं नळ री धातुवां मायै घणी जसर हुवै।

पाणी याहै अन्तीय या क्षारीय हुवै, पीवणै सूं मिनखां अर जिनावर्स में पर्णो तुरुक्षण पुगावै अर वै मर भी सकै। अड़े पाणी सूं पाणी स दूना झोत भी प्रसू^{वता} हुवै। मायै मेळो हुवतो जावै। पाणी में इणी मात्रा एक पी.पी.एम. सूं वेसी नी हुवणी चाहीचै। केन्द्र सरकार भी मानदण्ड वणाया है अर वैरे हिसाय सू हर एक लीटर पाणी मै तीन मिलीग्राम फ्लोराइड मिनखाँ रै वास्ते बीत नुकसाणदायी है। जबिक राजस्थान रै गावा रै पाणी में इणी मात्रा प्रति लीटर वारह या तेरह मिलीग्राम ताई है। जिण सूं अठै रै लोगों में कुनड़ापण, खून री कभी अर पीळा दांत री सिकायत रैवै। जोड़ां में दरद रैवणे अर वजन कम हवणे री सिकायत आम वात है।

जिनावरा में इप रै विषेत्रपण सू भूख मीं लागे नै लंगड़ाने चालें, कर्दंड-कर्दंड दस्त री सिकायत रैवे नै सरीर री भार कम हू जावे। मांस-पेसियां रै प्रोटीन माथे इप सूं बीत बुरो असर पड़े। जर्दे औं लगातार सरीर मांय जावे तो उप सूं दांत माथे घट्टा पड़े अर वै खुरदरा हू जावे। दाढ़ री ऊपरी सतह एक जैड़ी कोनी रैवे जिपसू वै टेडी-मोढ़ी हु जावे। जरें ऐ कमजीर हू जावे पछे टूट ने पड़ जावे। पर्गा, जवाड़ा अर पांसळियां रा हाडका जस्तत सु ज्यादा वधोड़ा दोसे।

डी-स्तोरिनेशन—मसीनां लगार इण री मात्रा पाणी मैं बरावर करी जाया करें जिण सूं पाणी में औ एक मिलीग्राम प्रति लीटर रे हिसाव सू ही रैवें। पण जर्द औ संयंत्र वरावर काम नी कर सके तो उठे रा मिनवां अर जिनावरां में एलोगेरिसर हु जावें नै वे षणी तकलीफ पाये। इण बीमारी रे कारण कटैर्ड-क्टेई किणी भाग ने बाका मांव तो किणी ने मिनवा री कमर झक्कों स बांकापृत्री तक री नाम है दियों गयो है।

(वी) तिरती रैवणी वाळी अशुद्धियां

के अशुद्धियां रैत, चाक जर लोहे रा आक्साइड आदि है। इण सूं सरीर नै नुकत्ताण नी हुवें पण की तत्त सरीर री पायण री ताकत नै नुकत्ताण पीयावै। इण अशुद्धिया ने हटावणे रै वास्ते पाणी छाणने काम में लेवणो चाकीने।

III कार्वनिक अशद्धियां

(ए) युळियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां

(वी) पाणी माथै तिरती रैवण वाळी कार्यनिक अशुद्धिया

(ए) घुळियोड़ी कार्वनिक अशुद्धियां

औ अशृद्धियां पाणी मांच मर्योझ जिनावरां रा सरीर, सिङ्गोड़ी घास नै पत्तियां या गृहर सै पाणी पीवण रै पाणी मैं मिल जावणे सूं हुवै। इण में खासकर क्लोराइड, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइद्राइट, क्लूमिक अम्ल अर गृहर रा पाणी हुवै। पाणी मैं नाइट्रोजन चाला पदार्था रो योझी सी मात्रा इणां रै आपी सूं वियटन री खातिर मिळ सके पण जर्दे इणी मात्रा घणी हुवै तो उण रै कारण पाणी सै गृहर रै पाणी सू संदूरित हवण री संवेक्त वतावे।

(बी) पाणी माथै तिरती रेवण वाळी कार्वनिक अशुद्धियां

जर्दै पाणी मैं केस, ऊन, स्टार्च, लकड़ी रा दुकड़ा, जिनावरों री मांसपेसियां अर पेड़-पौधा रा तन्तु जैड़ी अड़िद्धां हुवै तो जैड़े पाणी नै प्रदूपित हुवीड़ो पाणी कैवै !

4 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

इणां रै साथै हमेस जीवाणु रैवे ने वै पनपै भी जिणरै कारणै अेड्री पाणी खतरनाक मानीजै क्योंकि इण में रेविणया अै जीवाणु मिनखां अर जिनावरां में बीमारी पैदा कर महै।

IV घळिज्योडी गैसां

पाणी में यणकरा आवसीजन, कार्वन डाइआक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन अर मीथेन मैस युक्तियोड़ी हुया करे। पाणी री सवाद हाइड्रोजन सल्फाइड रै कारणे सिड्योड़े अण्डे लेड़ी हू ज्यावे। आ मैस जैरीली हुवे अर आ धातुवा नै पाणी में घोळ सके जिज कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही बीमारी रा सिकार हर जावें।

V पाणी मैं विना हिलियां एक ठौड़ रैवण वाळी अशुद्धियां (Colloidal)

जरै इन तरे री अशुद्धियां पाणी मैं हुवै तो वी पाणी दोसण में सूगळो हुवै। अँडै पाणी में लोहै रा आक्साइड, सिल्लीका नै रंग आदि हुवै। जिनावर अँझे पाणी पी लेवै पण मिनख जरै अँ अशुद्धियां पाणी में देख लेवे तो वी अँझे पाणी हरगिज नीं पीवै।

पाणी री कठोरता हटावणी नै उणनै साफ करणौ

ा कठोर पाणी

कटोर पाणी वो हुवै निकै नै साबू साथै काम में लैवण सूं झाग जल्दी नी आवे। राजस्थान मै पणी ठौड़ री पाणी कटोर है, जिजने पीवण सूं मिनखां में गलगण्ड, गुर्दे री पचरी अर पेट री घणकरी चीमारियां हुवै। पाणी में कटोरता दो तरे री हुवै—स्थायी अर अस्थायी अर इण दोन्यू तरे री कटोरता नै विज्ञानिक तरीकां सूं कटायी जा करें।

अस्थायी कठोरता हटावणी

पाणों में चूने रा कार्वोनेट्स हुवै अर जदै उण साथै कार्वन डाइआक्साइड मिळै तो पाणी मैं अस्याई कठोरता आ जावै। अड़ी कठोरता नीवे लिख्वोड़ी तरकीवां सूं दूर करी जा सके है।

(i) उवाळ नै

पाणी नै उवाळ्यां सू अस्थायी कठोरता दूर ह्य जावै। इण तरै सूं पाणी सूं कार्वन डाइआवसाइड निकळ जावै अर जिका वाइकार्वोनेट पाणी में मुळिबोड़ा हुवै वै असुळित कार्योनेट रै रूप में आ जावै, की पछैं जद पाणी ठंडों हुवै उण टैम के पाणी रै तर्दत्त रै पींदै मांचे भेळा हूय जावै। की तरीको घणों मूंगों पड़े अर इण तरीके सूं योड़ी पाणी ही स्थारवों जा सके हैं।

(ii) ह्यस्टन रे घणै चूनै री तरीको (Housten's Excess Lime Process)

लगै-टने 700 गैलन पाणी सूं एक डिग्री कठोरता हटावणे वास्तै 5 और विना वुझ्यीड़े या बूझायोड़ो चूनो काम में तैये। इण सू कार्वन डाइआक्साइड दूर ह्म जावे। पुरूषोड्डा कैल्डियम कार्वोनेट अर भैग्नीडियम पाणी रै पैदे में वैठ जावे। बारे घटां पडे इण पाणी में कार्वन डाइआक्साइड गैस गुजारे, जिचसूं इणमें जिको घणो-पूनो रेयग्यो हुवे वो हटा दियो जावे। इण तरीके रा दो फावदा है, एक सो ओ के इण्गस् पाणी री कठोरता आगी ह जावे नै दूजी ओ के पाणी में रेवणिया से जीवाणु भी गर जावे।

2. स्थायी कठोरता हटावणी

पाणी में स्थायी कठोरता उणमें कैल्सियम अर मैग्नीशियम रै सल्फेट्स अर क्लोराइइस रै रेवणै कार्तण हुनै है अर ठैंडै पाणी मैं मही ई उकाळी पण इणयूं उणमें उपले कठोरता हुनै है उणमें की फरक कोनी पड़ै। पाणी में लोहा, मैग्नीज अर एक्सोनियम जैडा पदार्थ भी क्षी हद तक कठोरता बचावै।

36 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

(i) जियोलाइट या परम्यूटिट तरीकों
 घणै पाणी नै मीठो करणों हुवै जदै ओ तरीको काम में लियो जावे । सोडियम

घणे पाणी ने भागी करणा हुत जद जा तराका काम में स्वया जांव । साडधम जियोलाइट (NaAlSiO₄) मोटो रेत जैड़ी दोसे, इणमें छोटा मज़तूत तारै जिसा चमकता दाणा दोसे। इणने जदे खुली हवा मांय छोड़े ती इणमें संद जा जावे, इणरे बारते इणने सूखी जने मांय एक बंद डिब्बे में रावणी चाहीजों। जो पाणी में नी मुळे जर इण ततां ने नुकसाण नी हुवै। जो पाणी मूं, कैल्शियम जर मैग्रीजियम ने साफ करे। औ इण तरे सूं सोडियम नियोलाइट वण जावे। इण तरे पाणी स्थायी कठोरता पूरी तरे जळगी हू जावे। औ पाणी धातुजों ने घोळ सके, इण वास्ते इणमें कीं कठोर पाणी पाछी मिळावणो चाहीजे। जदै जियोलाइट सूं सारो सोडियम निकळ जावे तो जौ कैल्शियम जियोलाइट वण जावे अर पाणी मृद्ध वणनों कठ जावे। इण जियोलाइट ने जदै पाणी काम में तैवाणो हुवै उण वास्ते इणमे लूग रे पाणी री जाड़ी घोळियो घाले, जिण सूं कैल्शियम या मैंग्रीजियम जियोलाइट पाछो सोडियम नियोलाइट वण जावे।

इण तरें सू जै दोनूं क्रियावां एक रै पछै एक, लगीलग, घणी टैम तक करी जा सकीजै जर इण सूं 200 बार इण तरें री क्रियावां करें जदै सिरफ एक प्रतिशत जियोलाइट री ई नुकक्षाण हुवै। पाणी सू कठोरता हटावणै रै वास्तै पाणी रा मैकमा अर कारखाना वाळा विल्कुल ई विना दिख्त रै इण तरीके नै काम में ले सकै है।

II. पाणी नै साफ करणौ

पीयणे रै पाणी नै साफ करने बरतणों आ बात अठे रा निनख पीढी दर पीढी जाणे है। मिनख पाणी कपड़े सू या मोटी टाट सूं छाण नै पीवें, जदे के की नावा में पाणी रेत नै कांकरा री मदद सूं भी छाणे है। पण लोगां ने आ बात पूरी तरें सूं ठा नी है' क इण तरींक सूं पाणी मांव सिरफ कटारै जैड़ी चीजां ई हटाय सकींजें है। जद के पण मांव रैबणिया जीवाणुवां अर घुंळवोड़ा पदार्थ इण तरींक सूं नी हटाया जा सकै अर इण पाणी रै पीवणे सूं पाणी सी नीमारियां मिनखां अर जिनावरों में हू जावे है। लारतें कर इण पाणी रै पीवणे सूं पाणी सी नीमारियां मिनखां अर जिनावरों में हू जावें है। लारतें कीं बरसां में पाणी नै साफ करीजणे रा पणा तरीका निकाळिजिया है अर इण कारण सू प्रदूषित पाणी सू फैलण वाळी वीमारियां नै रोकण में काफी मदद निळीजी है। साफ करियोंड़ी पाणी पीवणे जोगी हू जावें अर हजारों या लाखां मिनखां अर जिनावरों री जान भी वाजांं।

नीचे लिख्यै कारणां रै वास्तै पाणी नै साफ कियो जावै—

- पाणी में हुदिणयां अणूता रंग अर बदवू नै अळगी करणी।
- 2. कार्वनिक अर अकार्वनिक पदार्थां री मात्रा एक खास तै कियैड़ी हद में लावणी।
 - नुकसाण करण वाळा जीवाणुवां नै पाणी सूं हटावणा या वांनै भारणा ।
 - पाणी में स्ं कठोरता हटावणी अर उणमें हवा वैवाणी।
 - पाणी रै घातुवां नै घोळण री समता सू घुटकारी दिरावणौ ।

पाणी री कटोरता हटावणी नै उपनै साफ करणौ

पाणी रै साफ करणै रा तरीका । नैते पैमार्न माथै पाणी माफ करणौ (Small Scale Purification)

- नेने पेमाने माथै पाणी साफ करणी (Small Scale Purification)
 (ए) भैळी करनै (Storage)
 - (वी) उकाळ नै (Boiling) (सी) डिसटिलेशन (Distillation)
 - (सा) इसाटलशन (Distillation) (डी) सूरज री किरणां स् (Sun rays)
 - (ई) घरेतू फिल्टर (Domestic Filters)
 - (i) कम दाब वाळा फिल्टर (Low Pressure Filter)
 - (iı) घणै दाव वाळा फिल्टर (High Pressure Filter)
 - (एफ) रसायन (Chemical)
 - (ii) पोटेशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate)
 - (iii) ब्लीचिंग पाउंडर या क्लोरीन (Bleaching Powder or
 - Chlorine) (iv) चनौ (Lime)
 - मौटै पैमाने माथै पाणी साफ करणौ (Large Seale Purufication)
 पाणी नै मौटै पैमाने माथै साफ करणौ रै वास्तै तीन तरीका काम में लिया
 - (ए) भेळी करनै (Storage)

जाते :

- (वी) पाणी नै सीधो ई फिल्टर करणौ या इण वास्ते पाणी में रैवणियै कवरै नै जोड़णिया पदार्या री मदद लेवणी (Filtration with or without the aid of Coamilation)
- Coagulation) (1) पाणी नै होळै-होळै साफ करणिया रेत रा फिल्टर (Slow Sand
- Filter) अर (ii) पाणी नै तेजी सूं साफ करणिया रेत रा फिल्टर (Rapid Sand
- Filter)
 (सी) सायनां स् पाणी रौ स्टरलाइजेसन (Chemical Sterilization)
 - (ii) सुपरक्लौरीनेसन (Super-Chlorination)
 - (in) क्लोरामीन (Chloramine) अर
- (iv) ओजोनीकरण (Ozonisation) 38 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

(i) क्लोरीनेसन (Chlorination)

नैनै पैमानै माथै पाणी साफ करणौ

एकई या पणा तरीका काम मै लेवनै पाणी साफ कियो जा राकीजें है। इण तरीकां सूं पाणी थोड़ी टैम खातिर ही साफ करीजें खासकर जदे सैर रा फिल्टर प्लान्ट थोड़े दिनों रै खातिर जदी खराब हूय जावै या पछै बाढ़ आणे सू नदी, झरनां, बेरां, तळाव या पोखर राँ पाणी संदूचित हू जावै। जैड़ी हालत मैं पाणी घणकर दीसण में गूगळों दीखे। घणाई गावां में फिल्टर लांट कोनी हुवै जर जैड़ी ठोड़ जदे प्रदूचित पाणी सू वीमारियां फैल री हुवै जदै अठे वतायोड़ी किणी एक या उणस् घणी विधि काम में सेवर पाणी साफ करनै उठे रै मिनखां अर जिनावरां रै स्वास्थ्य री रक्षा क्यें जा सकै है। कैवत में है कि बंदूस री एक नीक्टी एक जणै री जान ते सकै पण प्रदूचित पाणी री एक भी बूद जदै साफ पाणी मांय निळ जावै तो जैड़ी पाणी पीवणे सूं हजारां-लाखां निनवां अर जिनावरां री जान जा सकै है।

(ए) भैळो करनै

गांवों में घणकता घरों में जमीन रै नीचे पाणी री कुंडियां बणायर वरसात, पोखर, ताळाव या नहर री पाणी मैळी करें। इण कूंडियां में आमें-आमें सूं पाणी लाय नै भी मैळी करें। की दिनों पछे औड़े कुंडी रे पाणी में सूं 80 प्रतिसत कार्यनिक पदार्थ अर किणी किणी कयस पाणी रै पैंदे माथे बैठ जावें। औ जावगु पाणी मांय मर जावें, पण तिका जीवाणु स्पेत वणावें उणां माथें इण तरिकें री असरों होतें अस वै किन्ता रोवों ने तिका जीवाणु स्पेत वणावें उणां माथें इण तरिकें री असरों होतें अस वै किन्ता रोवों ने वीमारियां रा कारण भी वर्णे। जदै पाणी रे तर्क माथें कवरों भेळीं हू जावें तो उणाने बिना हिलायां कुंडी सूं पाणी त्विकळणों चाहींने। अगर पाणी नै तीन सताह तक भेळीं कर नै रावीजें, उण में अमर हैजें जीड़ा खतरनाक जीवाणु हुवें तो वें भी तीन सताह में मर जावें। जदै के मोतीझरें (टाइफीयड) बीमारी रा 90 प्रतिशत जीवाणु मैळें क्रियेंड्रै पाणी में एक सताह रे मांच मांच मर जावें। इण तरे सूं खुनार कोई भी पाणी ने एक मोंदी तक भैळीं करने राखें तो उणामें सूं एक वर्षा है ने चारों तो उणामें सूं एक वर्षा है के सुवें वा तो उणामें सुवं बच्चें तु वर्षा के वि करतें राखें तो उणामें काई सुवा वावें कुकसाण सूं घणां वचाव हुवे। पाणी ने जद घणी टैन तक मैळीं कर ने राखें तो उपामें काई री वयोतरी हुव जावें अर इणा वर्षे पाणी में छव व्यारी हुवा वावें वर्षे पाणी में छव व्यारी पाणी ने जद घणी टैन तक मैळीं कर ने राखें तो उपामें काई री वयोतरी हुव जावें अर इणा कराणी पाणी में छव व्यारी हुवा वावें और रीनि रीवें।

पजस्थान से घणों क्षेत्र अंडी जठे के वस्तात कम हुवै अर जमीन रै हैटली पाणी घणी गहराई माये है अर केई ठौड़ा तो वी इती खासे नै कटोर हुवै कि उणने पोवणे रै काम में नी ले सके। इन रै साथे वीमें फ्लोसइड से अर दूजे पदार्थों से मात्रा भी इती हुवे कि उणने पीवणिये रै स्वास्थ्य माथे बुसे असर पड़ै। अहे टीवां से कमी बीने है अर अगर पाणी मैटी कर तटाव वणाया भी जाते तो उठें से देत सार्थे ई पाणी सीव लेदी के सी अर अर साथ वणाया भी जाते तो उठारे प्राची भूगों अर्थे से मार्थे देत सार्थे इंपणों से साथ हो कर साथ पाणी में अर साथवा वणाया भी जाते तो उपसे प्राची भूगों अर्थे से मार्थे प्राची प्राची मार्थे करों है साथ से कर साथ वणाया भी जाते तो उपसे प्राची भूगों अर्थे से मार्थे करों है साथ से उपसे साथ से उपसे साथ से उपसे साथ से साथ से अर साथ स्वास्थ्य से अर साथ से साथ से अर साथ से साथ से अर साथ से साथ से साथ से अर साथ से साथ से साथ से अर साथ से साथ से साथ से अर साथ से साथ से साथ से अर साथ से साथ से साथ से अर साथ से साथ

पाणी री कठोरता हटावणी नै उपने साफ करणी 39

अठै रा मिनख सालीणो बिरखा री पाणी कुई नाम रै कुण्डां में मैळी करता आवै है। इण पाणी सू वै आपरी नै आपरै जिनावरां री तिरस वुझावै। अै कुई राख अर चूनै नै मिळायनै जमीन रै नीचे वजीजे। इणा नै गांवां री नीवाण वाळी जमहां मायै ू वणावै, जिण सूं पाणी ढाळ रै साथै वेवती इण कूईयां रै माय आय जावै। कुई 30 सूं 35 फीट ऊंडी नै 10 सूं 12 फीट चौड़ी वर्णीजे। इणारी छत फीम री लकड़ियां सूं आधी अण्डै री सकल सी वणाई जायै नै इनै मायै चूनै अर राख री लैप लगाइजै। राजस्थान रै सगळाई गांवां मै अगर इण तरै री कुई वणाय नै पाणी भैळी करै तो अठै रा गावां मै पाणी री दिकत घणीकर कम हू सकै है। विरखा री जिकी पाणी जमीन सोख तैवै, भाप वण नै उड़ जावै, मिनख अर जनावर इनै प्रदूपित नीं कर सकै अर हवा, जीवाणुवां सूं भी इणरौ संदूचण नी हुवै अर इण तरै सूं पाणी री समस्या घणीकर कम ह जावे नै उठै रै मिनखां नै अर जिनावरां नै साफ सुवरों पाणी पीवणै रै वास्तै मिळतो रैवै।

(वी) उकाळ नै

जदै पाणी नै उकाळै तो उणमें रैविणया जीवाणु मर जावै, घुळवोड़ी अशुद्धियां नुकसाण नीं कर सकै, पाणी री अस्थायी कठोरता निकळ जावै, अर उपमें सूं हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया नै कार्वन डाइआक्साइड जैडी गैसां भी निकळ जावै। इण सवा रै कारणे पाणी साफ करणे री ओ तरीको काफी ठीक ह्या करे। पाणी नै 20 सूं 25 मिनट तांई उकाळै अर उण वर्तन नै ढक नै राख दैवै। इण तरै सूं पाणी पाछी संदूषित नीं हुवै। जदै पाणी उकळै तो इणी सारी गैसां निकळ जावै अर औ वैस्वाद हूं जावै। इण वास्तै या तो इनै पिवणे रै थोड़ी टैम पैली खुलौ राखै या पछै इनै एक बर्तन सूं दूजै मे थोड़ी उथळ-पुथळ करै सूं इणमें हवा नै दूजी गैसां पाछी घुळ जावै अर पाणी पीवण में स्वाद वाळी ह जावै। भगळी पाणी इण तरीके सुं साफ नी हू सकै। पाणी साफ करणे री ओ तरीको घणो मुंगो है इल वास्तै घणी जरुरत माथे अर जदै पाणी साफ करणे रा दजा तरीका नी अपणाय सकै उण टैम ओ तरीको काफी ठीक रेवै।

(सी) डिसटिलेशन

पाणी एक बद वर्तन में उकळती रैवै तो उणमें सूं भाप आवती रैवै। इण भाप नै भैळी कर नै ठंडी करणै सूं आ पाछी पाणी वर्ण । अडी पाणी पीवणै वास्तै हर तिहाज स् चोखो हुवै पण इण तरीकै मैं खर्चो घणों आवै। एडन अर कुवैत जैझ पईसै वाळा देस इण तरीके सं समृद्र रै पाणी सं पीवणै री पाणी तैयार करें।

(डी) सूरज री किरणां सं

सूरज री किरणा में जीवाणुआं नै मारण री ताकत हुवै है। पण इण किरणा री असर सर्दी री मौसम मैं कम हूच जावै। इण खातिर वाजार में मिळण वाळा मरकरी वैपर लट्टू (200 वोल्ट) या कार्टज ग्लास रा वण्योझ लट्टू या ट्यूव भी काम में ली जा सके है। इण किरणा ये असर सिर्फ 12 इंच गहराई तक ही हू सके है। इण तरीके


सं साफ हवोड़े पाणी में किणी तरह री स्वाद, रंग या गंध पैदा नी हुवै, इण वास्तै ईरी उपयोग दफ्तरां, घरां, स्वीमिंग पल अर होटलां मैं आराम सं कियौ जा सकै है।

(ई) घरेल फिल्टर

इण तरीकै से पाणी घरां मैं साफ कियौ जा सकै। अैडा फिल्टर घरां में भी तैयार किया जा सकै अर वाजार सुं भी विणयावणाया फिल्टर खरीदिया जा सकै। बाजार वाटा फिल्टर घणा चोखा हुवै क्योंकि इणसूं साफ कियोड़ै पाणी मैं जीवाणु नीं हुवै, पण इण तर स फिल्टर सू पाणी में विषाण हुवै तो वै अळगा नीं किया जा स्कीजै। कई तरै स फिल्टर, जिका काम में लिसीजै, वै इयां है :

(1) कम दाव वाळा फिल्ला

धणकरा लोग यांनै गांव मैं घर में ही वणावै, औ भारतीय फिल्टर (फोटू 1.) चार मटकियां सं तैयार करीजे। वांने लकडी रै एक स्टैण्ड



साफ हुवै पण इण फिल्टर सुं पाणी रा जीवाण नी छणीजै। थीड़ी टैम पाछै मटकी री रैत नै कोयले री तळ नै ऊपर सं षोद् : 1. 1. भारतीय फिल्टर 2. साफ करणो हीलावती रैवणी चाहीजै जिणसूं पाणी हुँ निस्से पानी जर रेत री परत 3. पाणी अर ठीक तरीकै सूं साफ हय नै वारै निकळ

कोवते री पात 4. कांकरां री परत 5. छणीज्योडी मकीजै ।


(ii) धर्ण दाव वाळा फिल्टर

पणै दाव वाला फिल्टर नीरी तरे रा हुवै, पण अठै एक ही तरे री वर्णन बताइन रिवी है। सैंग ही फिल्टर पाणी नै छाण नै चोछी साफ करै। इनारी पाणी साफ करने से मित कम नी हुवे, इण वास्ते यांने टैम माये साफ करता रैया जाये जिनसूं पापी जल्दी जल्दी ध्यणीज सफीजै।

शुद्ध गहको फिल्टर (Shuddha Micro Filter)

शुद्ध माइको फिल्टर (फोटू 2) बाजार में मिर्दै अर इन मूं 5, सूं 10 तीटर पानी कैंक मिनट में साफ हुव सके। इस कित्दर नै काम तैनने सू पानी में

पाणी री कटोरता हटाउनो नै उपने साफ




फोरू 2. शुद्ध माइकी फिल्टर I. पाणी निकटण रो नळ II. पाणी अजवी साली नळ III. हवा रुडकी रै वार्त्त जागा, Iv.ती. फिल्टर री खोड, v. साल हुयोड़े पाणी हे बति जावती हारा, VI निल्टर रै खोड सू रेत अर जीवागुडां रै निकटण रो रस्तो, VII साल हुवण बाटो पाणी अर VIII फिल्टर रे बारे रो रिसमी

टंकीयां रै कार से करारी रैत. कादौ. फफंद. मोटा जीव नै जीवाण अर घणी तरै सै कीणी कचरो. अठै तक कै इण सं 0.4 माइक्रोन तक रा किणी जीवाण पाणी सं साफ জা सकीजै । खासतौर सं पाणी री वीमारियां रा जीव जिणमें स्पोर वेगीलाई कोकसाई अर ई. कोलाई डण फिल्टर छणीजै। इण फिल्टर सं साफ कियोड़े पाणी स 90 प्रतिशत वीमारियां सं छटकारी मिळ जावै। इण फिल्टर स साफ कियोड़ी पाणी छोटै टावरां अर होटे जिनावरां रै वास्तै घणी चोखो हवै। डण फिल्टर नै स्कलां.

कॉलेजां.

दफ्तरां.

अस्पताळां, गांवां अर मेळां में विना किणई दिकत रै काम में ले सकै। इण फिल्टर नै काम में लेवण वास्तै इणने पाइप सूं पाणी री टंकी सूं जोड़े। पेली निकळावेड़ी 7 या 8 वाल्टीयां पाणी नै काम में नई लेवणी, इलिंग देकी माणी आवे वो साफ हुवे, उने पीवण वास्ते काम में ले सकेट। थोड़े दिना रे काम में लियां रै पके फिल्टर ने साफ करणो चाहिजै क्वोंकि पाणी में रैविषया कचरा अर जीवाणुवां सूं इणमें लाग्योड़ी सेल्लूलोज फिल्टर रा खाडा वन्द हु जावे। जर्द इणी साफ करणों हुवे उण टैंग खोलणे वास्ते इणे कपर लाग्योड़े दकण ने मुमावे (फोटू 3.11) अर फिल्टर ने उणरे वारे वाळे खोळिये सूं अळगी कर लेवे (3.111)। सेल्लूलोज फिल्टर ने एक वाल्टी पाणी (फोटू 3.12) में 4 सू 6 घंटा तक रै वारते इल्वोचोड़ी रादी, इण तरे सूं उणी माथे लाग्योड़ा कचरा साफ हुवता उची। इण करते हुवीचोड़ी रादी, इण तरे सूं उणी माथे लाग्योड़ा कचरा साफ हुवता उची। इण करते हुवीचोड़ी रादी, इण तरे सूं उणी माथे लाग्योड़ा कचरा साफ हुवता उची। इण करते हुवीचोड़ी रादी, इण तरे सूं उणी माथे लाग्योड़ा कचरा साफ हुवता उची। इण करते हिला हुवीचोड़ी रादी सुच उची। किल्टर ने पाटी पड़ी पड़ी लांचे ने लेजावणे सूं आ पूरी तरे सूं साफ हुवा वाड़ी। किल्टर ने पाटी



फोटू 3.1 सू VI शुद्ध माइक्रो फिल्टर रै काम करणे रो तरीको

(फोटू 3.VI) जोड़ नै उजने सरू करें, पैलपोत की टैम तक 7 सूं 8 वाल्टी पाणी वैवण देवणो चाहीजें, उण पछै जिको पाणी निकळे वो एकदम साफ हूवें। फिल्टर रे खोळ जदे घणो काम आ जावें नै जद औं 50 मी. मी. रो हू जावे उण पछै नयी सेस्यूतोज फिल्टर पेड लगावणे री जरुरत पड़े त्रिके कि 70 मि. मि. आकार रो हुवें हैं। इण फिल्टर सूं पाणी में रेबिणचा विवाणुवा रे अलावा सैन ही तरे रा जीवाणुवा अर कवरें ने पाणी सूं हटायों जा सकें। विवाणुवा ने किप्पी दूनै तरिके सू होज पाणी सूं हटायों जा सकीं। उण वास्ते पाणी ने वा तो उज्जेळे नींतर कोई स्वाचन सूं पाणी साफ कियों जा सकें। उण वास्ते पाणी ने वा तो उज्जेळे नींतर कोई स्वाचन सूं पाणी साफ कियों जा सकें। उण वास्ते पाणी ने वा तो उज्जेळे नींतर कोई स्वाचन सूं पाणी साफ कियों जा सकें।

(एफ) रसायन

(1) फिटकरी

फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्केट पाणी सूं रंग, पीट अम्ल, जीवाणु, सिस्ट (SIII) अर कादी आदि हृद्ययण वास्तै काम में ली जावे। इप सूं पाणी में हल्क्री तिस्ती रैवण वाळी अशुद्धियां आपस में जुड़ै ने पछ वे पाणी रै पीर माथे वैठ जावे। एक गैवन पाणी ने साफ करणे वास्ते 1 सूं 6 ग्रेन फिटकरी पाणी में घातणी चाहींजे। इण तर्पेक सूं साफ कियोड़े पाणी ने काम में लेवण सूं पैती उणने घरैलू कम दबाव वाळे फिल्टर सूं छाण नै काम में लेवणों चाहींजे।

(ii) पोटेशियम परमैंगनेट

इण रसायन सं जीवाणवां नै भारण में घणी टैम लागे. पण जदै इण रै साथै तन कियेड़ै हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिळावै तो पाणी तेजी सं जीवाणवां सं मक्त ह जावै। इण रसायन स हैजै तकात रा जीवाण मर जावै। इण रसायन री उपयोग घरां. सहर रै वारै जावण वाळी पार्टीयां व बेरां रौ पाणी साफ करण वास्तै कियो जा सकै। इप रसायन सं कार्यनिक पदार्थां नै जीवाणवा सं आक्सीजन निकळ जावै इण कारण जैडी पाणी सरीर नै नकसाण नी पुगाय सके। एक वेरे में अगर 1,000 सं 1,500 गैलन पाणी हवे तो उन्ने साफ करणे रै वास्तै आधा औस पोटेशियम परमेंगनेट री जरूरत पड़ै (एक गैलन पाणी रै वासी 60 ग्रेन पोटेशियम परमेंगनेट रे साथै 180 ग्रेन विना तन कियोडो हाइडोक्लोरिक अम्ल)। जदै इणनै पाणी मै गाळै तो उमें वैगनी या गुलावी रंग आवे अर अगर औ रंग 15 सुं 20 मिन्टा मे फीको पड़ जावै, तो पाणी मै थोड़ो रसायन फेलं मिळावणों चाहीजै। ओ रंग पाणी में 3 सूं 4 घंटां तक फीकौ नी पडनौ चाहीजै। पाणी में रसायन घालियां रै पछै उनै किणी तरै सुं चोखी तरै स मिलावणो चाहीजै। रसायन क्रिया पूरी एक रात तक हवण देवणी चाहीजै। दुजै दिन जुदै पाणी मै कीं रंग नी दीसे तो उपने काम में लियों जा सके। अगर बेरे रो पाणी दुजै दिन भी साफ नीं हुवै तो औड़ै पाणी नै पप सूं जठै तक निकाळतो रैवणौ चाहीजै, जठै तक कै पाणी में रंग दीसणों वन्द नी ह जावै। अगर पाणी में धोड़ै ई रंग दीसै तो उनै काम में नी लेवणों चाहीजै। डण रसायन सं पाणी साफ तौ ह जावै पण उण में सं बदव नीं जावै अर उम री सुवाद भी वदळ जावै। कार्वनिक पदार्थां सु निकळवोड़ी लोहा भी इम तरीकै रै माध्यम सुं पाणी सुं निकाळघो जा सकै।

(॥) व्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन

ओ सफेद रग से शुरण सो हुवै अर इणमें 33 प्रतिशत क्लोरीन से मात्र हुवै। इपै सुते में नी सखणों चाहीने। एक भाग क्लोरीन हर दस लाख भाग पाणी मैं साफ कर सके। एक और क्लीविंग पाउडर में 750 एम.एत. पाणी में मिलावरी उण मूं 2,000 मैतन पाणी साफ कियों जा सके। इप पाणी में वार घंटों से एक कम में सेवर्णों चाहीने। पाणी में स्टरलाइन करणे रै वासी क्लीविंग पाउडर से गोलियां (सोडियम हाइनोक्लोराइट) भी आवे पण औ पुराणी नी हुवणी चाहीने।

क्लोरीन री गोलियां

क्लोरीन री गोलियां भौके रंग री हुवै कर के बजार में हैतौजोन रै नाम सूं मिळे। इन तरीक सूं 0.5 ग्राम री एक गोळी सूं 20 तीटर पाणी कार्य गंटे रै मांग ही 44 पानी री प्रदरन कर निवारन स्टरताइन कियो जा सके। सोडियम याचोरात्फेट री गोटी आरामानी रंग री हुवै अर इन रै कारन पाणी में पनी युटीयोड़ी क्लोरीन नै अळगी की जा सके है। इन गोटी रै उपयोग से पाणी री स्वाद भी चोटी हू जायै।

(lv) चूर्ना

चूनै नै पाणी रै साफ करणै वास्ती लियां सूं पाणी रा जीवाणु तो मरै ही है पण सावै ही उपरी कठोरता भी आगी हू जावै नै पाणी शुद्ध कियाँ जा सकै है। पाणी में चूनी 10 सूं 20 पी.पी.एम. (10 सूं 20 पिती आम हर एक लीटर पाणी में) रै हिसाब सूं पाणी में धालीजे। जर्दै इनी मात्रा पाणी में घणी हू जावे तो उप पाणी नै कार्वन डाइआकसाइड मैस मिळानै इनै अगमी ले सकै। इप तरीके सूं औ कैत्सियम कार्वोनेट वर्ण, जिपाने पाणी सूं हटा नै सुखा सकै। जद इपने गर्म कियो जावे सो उपमें सुं कार्वन डाइक्साइड निकळ जावें अर इप तरें सूं चूनै पाछी मेळ जावें। इप पूने नै फेल काम में लेव में पाणी में साफ कर सकै।

2. मोटै पैमानै माथै पाणी साफ करणी

(ए) भैळो करनै

जट पाणी ने भैली कर ने गरी तो छण में छोटा मोल मेंग ई तर रा कचरा वीर पीदै माथै वैठ ज्यावै। टंकी रै माथै एक ढकण लगायोड़ी राधै जिणस उणमें किनी भी तरै से कचरी नी पड़ै। पाणी से टंकी ईंट. भाटै या सीमेंट अर कांकर नै मिळाय नै वणावै। आ टंकी 10 सं 15 फीट गैरी अर 25 सं 30 फीट चौडी वणीजै। जिण नळ सु पाणी टंकी मांय जावै वो 7 या 8 फीट री ऊंचाई माधै लगाया जावै। टंकी नै मांय सुं वरोवर हिस्सां में वांटै। पाणी टंकी रै पैलड़ै हिस्सै माय आयै जद औ हिस्सी पाणी सूं भरीज जावै तो पाणी ऊपर सूं वैवतो उण रै दूजै हिस्सै मांय आवै अर जद ओ भी भरीज जावै तो पाणी तीजै हिस्से मांय आ जावै I इण तरे सूं पाणी वैवती हुयी सगळा हिस्सां मैं जावै अर टंकी पूरी तरै सूं भरीज जावै। पाणी री बहाव बीत धीरै राखीजै जिणस हर हिस्सै रै तलवै माथै भारी कवरी निथर नै वैठती जावै। जद पाणी टंकी माय भैळी हुवै उण टेम पाणी नै हिलावणों नीं चाहीजै अर पाणी री तापक्रम एक जैड़ी हूवणो चाहीजै। पाणी में रैवणिया मौटा कवरा 1 सुं 2 घंटां मांय पींदे माथे वैठ जावै, जदैकि हल्का कार्वनिक पदार्थां रा कचरा 6 सं 8 घण्टा मांय टंकी रै पीटै पर आय जावै अर 70 सं 80 प्रतिशत तक तिरता रैवणिया हळका पदार्थ पाणी सं आगा हय जावै। इण तरीकै सूं 24 घंटा मांय 10 प्रतिशत कचरा टंकी रै पींदे माथै आय .. जावै है। औ ध्यान राखीजर्णी चाहीजै के पाणी टंकी रै मांय तैजी सूं नी पड़ै। पाणी मैं रैवणिया जीवाणु, कार्यनिक पदार्था नै आक्सीडाइज करनै नाइट्रेट्स वणावै है, पण इणां में अमोनिया रा तत्व कम पड़ जावै है। पाणी नै भैटी कर नै राखण री ई टंकी रै पींदे माथै जिकौ कचरो आय जावै ऊनै थोड़ी थोड़ी टैम सूं हटावतों रैवणीं चाहीजै।

पाणी री कठोरता हटावणी नै उणने साफ करणी 45

(वी) पाणी नै सीदो ई फिल्टर करणी या इण वास्तै पाणी मैं रैवणिये कवरे नै जोड़णिया पदार्था री मदद लैवणी

पाणी नै जठें ई भैद्धी कर नै शखै तो की टैम पछ उणमें कचरी पींदे माधे बैठ जावै जिणस् पाणी की हद तक साफ हय जावै है। पण डण तरीकै सं पाणी मै मौजूद हल्का पदार्था रा कचरा पाणी सं नी हटाइजै। इण वास्तै की रसायनिक पदार्था री मदद सं पाणी री कचरों हटावणों पड़े। अ पदार्थ कचरे नै आपस में जोड़े जिजसं अ कचरा ्र भारी हय जाये ने पछे वे कीं टैम सं टंकी रै पींदै माधै आय जावे। इण वास्तै जिका रसायनिक पदार्थ काम मैं लिरीजे वांमै खासकर फिटकरी, फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यमिनेट अर फैरिक सल्फेट है। ज्यादातर काम में फिटकरी हीज लिरीजै है। फिटकरी, कैलियम अर मैग्रीशियम कार्वोनेट रै साथे क्रिया करने एल्यमिनियम राइडोक्साइड बणादै अर औ पाणी में तिरता रैवणिया कार्वनिक अर अकार्वनिक पदार्था नै जोड़े जिणस् अ पदार्थ भारी हय जावै अर पाणी रै पींदै माथै आय जावै। जद पाणी ने तेजी सं साफ करणिये रैत रे फिल्टर सं साफ करणों हवे तो उणे पैली पाणी नै फिटकरी सूं साफ करणो जरूरी हुवै। इया करणे सूं पाणी मै रेवणिया जीवाणवां री संख्या मै कमी आय जावै। जीवाणु कार्वनिक पदार्था रै साथै लाग्योड़ा रिया करें अर जदै फिटकरों ने पाणी में घालै उण टैम वै मदार्थ आपस में जड़े अर भारी हुण सं जै पींदे माथै आय जावें अर इण तर सूं यारे साथै साथै जिका जीवाण हवे वै भी पाणी रै पींदे माथै आव जावै। घरती माथै जिल स्रोत री भी पाणी मिळै उणनै काम में लैवणे सं पैली उपने रैत रा वण्योड़ा नीचै वतायौड़ा इप फिल्टरा स साफ करणों जरुरी हवै।

(i) पाणी नै होळे-होळे साफ करिणया रैत रा फिल्टर

हुण फिल्टर नै मजबूत अर साफ तरे री रेत री परत नै न्यारी-न्यारी मीटाई वाळी कंफर माथे विष्याचे नेणावे। ते सूं ऊमरी वाळी रेत री परत 36 सूं 60 इंच नेरी विधाइने। कंकरां री न्यारी-न्यारी मोटाई री चार परतां माथे रेत री ऊपरी परत हैराबोड़ी रेते है जर अ नीचे बताई च्चं हते है.

भेटो हुयोड़ी पाणी 36 सूं 60 इंच तैत 0.25 सूं 0.35 मि.मि. 36 सूं 60 इंच काकत $\frac{1}{8}$ × $1\frac{1}{8}$ 3 इंच काकत $\frac{1}{8}$ × $\frac{1}{8}$ 3 इंच काकत $\frac{1}{4}$ × $\frac{1}{8}$ 6 इंच काकत $\frac{1}{4}$ × $\frac{1}{4}$ × $\frac{1}{8}$ 6 इंच काकत $\frac{1}{4}$ × \frac

¹⁶ पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

जद फिल्टर नयी हुवै अर उजने काम मै तैवै उज टैम इणसूं सिरफ पाणी ई छाणीते। इज पाणी मैं ई टैम जीवाणु अर ठोस पदार्थ दोनू ई हुवै। पण 12 घंटां पछे रैत रै ऊपरते हिस्से माघे जीवाणुवा री एक पतती सी परत वणावे (लेक्कटन, डाइआटडाम्, जीवाणु अर काई) अर इज सैंग जीवां री मदद सू पाणी चोटी साफ हूव जावे। इज फिल्टर नै पक्तीपोड़ी होळे-केळे चालणियाँ फिल्टर कैब है। इज फिल्टर सूँ एक घटै माय 2 के तैतन पाणी फिल्टर रे एक स्कैयर फीट भाग सूं साफ हूव नै निकळै।

(11) पाणी नै तेजी सूं साफ करणिया रैत रा फिल्टर

भैको हुमोड़े पाणी ने जद साफ करणे वास्ते लावे तो उणरे पैसी इण पाणी ने रसायनां रे साथे राख ने उण री कचरो हटावे। इण पाणी ने निधार ने न्यारो करे पछे उने दाव पम्प सू या धूड़ री मोटी परत माथे पाणी री घणी मात्रा में उणने फिल्टर करें। फिल्टर रे वास्ते धूड़ ने काकर री परतां विछाइने ये इयां है:

भैद्धौ कियोड़ी पाणी 60 सूं 72 इंच

रैत रा कण 0.45 सू 0.55 मि.मि.

कांकर 🔓 ऊपर री विष्ठावण

कांकर $1\frac{1}{2}$ " पीँदै री वीछावण 12 सू 18 इच

30 सूं 36 इच

खाडै वाळा नळ अर पक्की फरस

फिटकरी अर छोटा कचरा, जिक्रा टंकी रे पींदे माथे नो बैठे अर पाणी रे साथै फिल्टर लांट मैं आ जावे औ फिल्टर रै ऊपरी परत माथे ई रुक जावे। रैत री परत माथे जीवाणु भी रुक जावे अर अठे अमोनिया री आवसीडेसन हुवे, जिक्रों माणी छणीज नै आवे वी दिखण में साफ हुवे, रंग अर सुवाद भी चोखी हू ज्यावे ने इण पाणी मैं क्रिणी तरे री खराव वदवू नी हुवे। इण साफ हुयोड़े पाणी सूं 99 प्रतिवात जीवाणु आगा सीरीन ज्यावे। जरे गहर री पाणी पोवण रै साथै मिळ ज्यावे तो उपमें कोलीफार्म सामूह रा जीवाणु मिळवा करें। अरार इण फिल्टर सूं साफ हुयोड़े पाणी मैं कोलीफार्म जीवाणु कोनी लाये तो इण सुं आ बात साफ ह्य क्यावे कि औ फिल्टर चोदी काम देवे हैं।

हीळे ने सेजी सूं पाणी साफ करणिया फिल्टर सूं साफ हुयोड़े पाणी नै क्लोरीन या दुजै किणेई तरीक से जीवाण रहित करीजणों चाहीजै !

(सी) रसायनां सूं पाणी री स्टरलाइजेसन

पाणी ने रसायनां सूं स्टरताइन करणे से वो तरीको है जिणसू पाणी में रेबणिया किणी भी तरे स जीवाणु, ठोस या गैस सूं विणयोइन रसायनां सूं मर ज्याये। अगर रसायनां से जरुरत है मुतायिक ई वांने पाणी में माते तो जीवाणुवा स स्पोर, पोलियो अर पीटीये स वियाणु (बाइरस) माधे कीं असर नीं हूवै, गण जरे जरूरत सूं ज्याद मात्रा में रसायन पाणी मैं नांगे तरे के सैंग भी मर जाये।

पाणी नै स्टरताइज करणें वास्तै जिको रसायन सैवै यो गिनसां य जिनाउसे नुकसाण नो करणों चाहोजै, उणमै जीवाणुआ नै मारणे सि साकत सरी दुग्ली

पाणी री कटोरता हटावणी नै उण्नै साफ करण

है। इण सूं पाणी रौ सुवाद नई बदळणो चाहीजै। रसायन विना किणेई दिकत रै वजार मैं आसानी सूं मिळणों चाहीजै अर ओ मैगो नी हुवणों चाहीजै।

(1) क्लोरीनैसन

ओ तरीको असरदार, सस्तो नै मरोसे वाळी है। इण तरीके मांच पाणी सिरफ 15 सूं 30 मिन्ट रै वास्ते क्लोरीन रै साचै राटीजें। इनै वास्ते क्लोरीन री इती ई मात्रा लिरीजें जिणसूं पाणी री सुवाद नी वरळे नै उणमें इती ई क्लोरीन री मात्रा रैवे के जिणसूं पाणी घरां तक पाइप सूं आवे तो रस्ते में ह्योड़े संदूपण री इण पाणी माचे की असर नी हूवे। पाणी में जर्देई फीनोल रा अंस हुवे तो क्लोरीन रै उपचार सूं पैली उण पाणी में चारकोल (कोयले) रै माध्यम सूं छाणणों जरूरी है मीतर औड़े पाणी में क्लोरीजिनोल री वरदू आवती रैवे। सुपरक्लोरीनेसन रै पछे वैसी हूवे जिकी क्लोरीन पाणी सं हृव्यचणी जरूरी हैं।

(॥) सुपरक्लोरीनेसन

इण तरीके सूं पाणी साफ करण खातर साधारण क्लोरीनेसन करण वासे जितरी भी क्लोरीन पाणी में घाले, उणसूं 10 गुणी क्लोरीन काम में लैंधे। इण तरीके सू पाणी में हूवण वाळी वदवू, रंग अर सुजाद सैग ही ठीक हू ज्यावे अर पाणी में कोई तरे रा जांवाणु नी वच सके। जठे भी पाणी मैळी करणे री ठीड़ नी हूवे उठे ओ तरीको काम में तिला करें। इण तरीके में पाणी रे साबै क्लोरीन सिरफ 10 मिनट रे वास्तै हो पाछै। पाणी नै स्टरलाइन करिया पाछै उणमें जिकी वेसी क्लोरीन हुवे उनै सल्फर इाइआवसाइड मिळाप (मोटे ऐमाने माथे) या पछे सोडियम थायोसल्फेट (नैने पैमाने माथे) मिळाय ने पाणी सूं इटावै।

(॥) क्लोरामीन

. अमोनिया बाळै पाणी में जद क्लोरीन गिळावै तो उमें क्लोरामीन बचै। पाणी में अगर कार्सनिक पदार्थ हुवै तो इण माथे बारी कीं असर नी हूय सके। इण तरीके मांय आयोडोफार्म नीं वणे अर पाणी में क्लोरीन री सुवाद भी पैदा नी हुवै। इण रसायन नै जीवाणुओं नै मारण में घणो टैम लागै, इण वास्ते स्टरलाइजेशन रे वास्ते रसायन नै सम्पर्क रे वास्ते घणी टैम री जहरूत पड़े।

(iv) ओजोनीकरण

जोजोन पणी अस्थिर हुनै, इण वास्तै जा O_2 अर O में बंट ज्यावै। जदै आ वदन वाळी (O) स्थिति में आदै। जदै कार्विनिक पदायों से आक्सीडेसन हू जावै अर इस्सू जीवाणु मर ज्यावै। सूक्ष्म जीवाणु भी कीं सैकण्ड में ही मर ज्यावै। ओजोन सूं मुंचाविष विधानि बण्यों डा छोटा कुंडियां से पाणी भी साफ करीचै। इण तरीके सूं पाणी से सुवाद अर रंग माथै कीं असर नी हुवै। इणमें होवणिया नाइट्रोजन सा आक्साइड जीवाणुवां दै वास्ते जैरीता हुवै। पाणी स्टरलाइन हुवै दै पछे उणमें ओजोन विस्कृत ई नी दैवै। पाणी में स्टरलाइन करण वास्ते उणमें ओजोन O.2 सूं 1.5 मि. ग्राम प्रति तीटर दै हिसाव सं मिलाया करें।

48 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

प्रदूपित पाणी सूं वचाव अर नियंत्रण

प्रदूषित पाणी सूं वचाव अर नियंत्रण रै वास्तै नीचै लिखिज्मोड़ी वार्ती से ध्यान सखणी जरूरी है :

- िमत्रद्वां नै पाणी रै प्रदूषण अर इणस्ं हृवण वाळै नुकसाण रै वावत जाणकारी दैवणी चाहीजे। मिनखां ने इण वात री पूरी जानकारी हुवणी जरूरी है के वारे स्वास्थ्य रै वार्त्त साफ-सुधरी पाणी कितरी जरूरी है, इण वारते वै आपरी खराव आदतां नै छोड़े जिण सूं पाणी रै स्रोतां नै दूषित हृवणै सूं वचायो जा सकै।
- 2. िमनखां नै पढाई रै माध्यम सूं पाणी रै भौतिक गुणां रै बावत हर बात विगतवार वताइनै, तिमसू वो पाणी पीवण रै पैली उणने स्वास्य्य री खातिर वोखी ह्वणी री पिछाण कर सके। जदै उणने भाणी रे रंग, वदन, सुवाद, कार्वनिक पदार्थ, अम्तीवकल्प या क्षारीयपन आर गुगळोपन आदि रै वर्र में पूरी समझ हुवणे सू वी पाणी री भौतिक परीक्षण एकदम कर सकेता। इण परीक्षण सूं निनखां नै प्रदूषण रै वर्र में विगतवार ठा लाग जावै। अर वो आसानी सूं आ बात सोच सके, पाणी पीवणे या फेर दूनै किनैई काम में लेवणजोगो है।
- 3. पसं सूं जर कारखानां सूं निकळाग्रेड़े पाणी नै किण तरे सूं टिकाणे लगावणां है, इण बात री पूरी ठा हूवणी चाहीजी। पाणी मैं मिलण बाळी घणकर व्यावियां ने ह्यवर्णे रे वार्त पाणी ने मैळी कर ने रहणों, उस ताफ करणों अर स्टरलाइज आदि जैझ तरीका कान बेवणा चाहीजी। तेल, रंग अर लूण सू प्रदूषित हुयोड़ी कारखाना री स्पली पाणी उपचार करियां रे पछे ई कारखाना सूं वारी निकळणो चाहीजी जिणसू जमीन रे ऊपरली अर हेठली पाणी द्वित नी हूवै।
- 4. वेसं माथै पका चवुतरा वणावै अर उणरै कनै पाणी निकळण वास्तै सही टाल बाळी पळी नालियां बणावै। पछियां ने जाळी लगाय ने वेसं में जावण सूं रोकै अर ध्यान राखै के पाणी में वींट अर खंखड़ां री पतियां आद भीं पड़ै।
- अर ब्यान राख के पाणा में बाट अर रूखड़ा से पत्तिया आदे भी पड़े। 5. स्रोतां सूं पाणी निकाळती टैम साफ वाल्टी अर रस्सी काम में लेवणी चाहीजै।
- जिनावरां ने पाणी रे स्रोतां मांच पाणी पीवणे रै वास्तै नी जावण देवणों चाहीजै, वारे पीवणे रे वास्तै न्यारी इन्तजाम करणों चाहीजै (फोटो-4)।
- 7. नदी अर तळाव में कपड़ा धोवणै, गंदी पाणी उणा में छोड़णै माथै रोक लगावै।
- 8. धरती मायै वेवतो सूगळी पाणी ले जावण वास्तै पक्षी नाळियां वणवाणी भारिनै जिणसूं इण पाणी री रिसाय रुक सकै नै कम उंडे पाणी स हैन्डपम्प नै भेरो सै पाणी दूपित नी हूस सकै।
- गहर लेण रै पाइप सूं गंदी पाणी रीसीजणों नी चाहीजै।

- मरयोडा जिनावरां नै पाणी रै स्रोतां मांय या डणां रै आसै-पासै नी नाखे।
- पाणी रै स्रोतां रै कंनै जनावरां रै पोटां री देर नी वणावणों चाहीजै (फोटो-4)।



- 12. जद नदियां में बाढ़ आवै नै तळाव अर वेरां री पाणी सुगलो ह जायै उण टैम पाणी ने उकाळ नै. क्लोरीन सूं या पोटेशियम परमेंगनेट आद किणी एक तरीके सं पाणी साफ करनै पीवणे रै काम में लेवणो चाहीजै।
- जठै भी पीवणै रै पाणी री घर रै या कारखाना रै द्वित पाणी सुं संदूषण हूय ज्यायै तो उण टैम इण स्थिति ने कानून री मदद सुं नियंत्रण में लावणी चाहीजै। ओ कानून पाणी रै प्रदेषण नै नियंत्रण में लावण खातर वणीजियों है (पाणी कानून 1974, पानी नै प्रदयण सं बचावणे अर नियंत्रण रै वास्ते)।

पाणी रौ नमूनो लेवणौ अर वींरौ परीक्षण

पाणी रा नमूना लैवणा नै वीरी परीक्षण नीचै तिखिज्योड़ा कारणां रे वासी जरुरी है :

- पाणी नै शुद्ध बण्योड़ी राखण रै वास्तै।
- पाणी सै जिका भी स्रोत है वो निनर्खा जर जिनाइसे रै काम जा सकै इपसी टा लगावणी।
- परीक्षणां सूं पाणी रै उन्हें सूं उन्हें स्रोत से टा पाइनी।
- पाणी रै परीक्षण सूं वो किन कान ला सकै जा टा करजो, दियां के घर रै बाली, घामड़े या जन नै घोवमें रै बाली, बूदइलार्स, डेक्स जर मुर्गी पाठण रै बाली।
 - नदी रै पाणी में हुवण वाळै प्रदूषण से क्ष भड़की के की किया केड़ सूं हुवे इस बात से खोज करने उजने सेकतो।
- नदी आर वेरे रै पाफी स गुमां में बरसात, बाढ़ अर अलाल रै देन निका बददाद हूवे वांसे पत्ती तमावनो ।
- पातुवों से दंखी मांच जर्द पानी नैदी कर नै सर्वे ही उम मार्थ निको अपर हुँदै उपसे पतो लगावणों।
- 8. पाणी नै साफ करिया नै उपने मृदु बन्द्रव्यंत्व स्टावर्स है अमर नै देखनी।
- फंडा वेरा में न्यारी-न्यारी गहराइयां मादै कर्ता है कुला में हुदल देवले बच्छान से पत्ती जाननी।
- मिनखां अर जिनावसं में फैलण वाटी बीचिन्सं से मुक्कमारी से ट्रेंट प्रेप्य वाटी पाणी रै स्रोतां से पतो लगावणी।
- 11. गेंटिया नै गुर्दे री च दूजी बीसारियां मूं मीडिट मिनखां का विकास है कि पाणी है उभी योग्यता से भने खनावर्ता !
- 12. जिस्से पाणी जठै निक्षे उपने विक्रम साम्ब अर्माने जर इनरे वाली स्थान
- 13. नटा सू या जारीत रै जिंदे क्षित्रेज्योद्धा सङ्घा है जारी रे किया है। पाणी सै नदानी लेकची

या है, वैझै पाणी थोड़ी ताळ पर्छ नी आये, उपमें कीं न कीं वदळाव हूय सकै। इप कारण जरें भी कोई ठीक समझे कि ओ पाणी आयी नी है, उप पाणी री नमूनो तुरंत ते लेवणो चाहीजै जिणसूं इप पाणी री परीक्षण करायां पर्छ जिको नतीजो आये उप रे मुताविक मिनख पाणी री उपयोग कर सकै अर आप नै अर जिनावरां नै पाणी सूं हूवण वाळी वीमारियां सूं बचाय सकै।

पाणी री नमूनो तेवती वगत पूरी ध्यान राखणों चाहीजे के पाणी किणई दूजें कारण सूं संदूषित नी हूच ज्यावै। जरें पाणी री नमूनो प्रयोगशाता मांच भेजीजे तो उणै साथै सारी जाणकारी देवणी चाहीजें जिणसूं पाणी री सही परीक्षण हूच सके। पाणी री नमुनों लेवती वगत नीचे दियोड़ी बातां री पूरी ध्यान राखणों जरूरी हवे।

- (अ) पाणी रै नमूनां रौ प्रयोगशाला में किण तरै रौ परीक्षण करावणी है, जियां भौतिक, रसायनिक, जैविक अर सूक्ष्मदर्शी परीक्षण।
- (व) पाणी रै नमूना नै न्यारी-न्यारी टेम सूं घणी बार भेळा करणा चारीजें जिणसूं प्रयोगशाला मै उणरी ठीक सूं जांच कर उणरै बारै में पूरी पतो लगायो जा सकै।
- (स) वैवतै पाणी री जदै नमूनों लेवणो हूवै तो उपरै वेवण री तेजी में हूवणै वाळ वदळाव री पूरो ध्यान राखणों चाहीजै।
- (द) पाणी रै परीक्षण पछै जिका भी नतीजा सामै आवै, वांनै पूरी तरै सूं काम में लावणा चाठीजै।

नमूने रै वास्ते वोतल :

पाणी री नमूनो बोरो-सिलिकेट काँच, कठोर रबर या पोलीधीन री वणयोड़ी बोतला रै मांय भैळी कर सकीजै। पाणी में जीवाणुवा रै वास्ते परीक्षण करावणों हुवै तो कार्निंग रै काँच री बणयोड़ी बिना रंग री बोर्ड डाच बाळी बोतल काम में लेवणी चाहीजै। जद पाणी री नमूनों कार्वनिक पदार्खी रै वास्ते तेवणों हुवै तो उण रै वास्ते हिरिये या नहरे पूरे रंग री बोतळ काम में लेवणी चाहिली राणी में क्लोरीन री मात्रा री जांच रै वास्ते गहरे रंग री बोतल री जरूरत हुवै। दाणी में रेडियोधर्मी तावों री जांच रै वास्ते पोकीधीन री बोतल काम में लेवणी चाहिली।

वोतल तैयार करणी :

जिला बीतल में पाणी से नमूनी लेवणो हुवे उस तरे से बोतल हर टैम साफ ने जीवाणु रहित रूप में हमेस ही तैयार रैवणी चाहीजे। बोतल ने आधी तरे सावण रै पाउडर सूं बुरस से मदत सूं रगड़ ने साफ करने धोवणी हुवे। अगर बोतल में कियी तरे सा या हुवे तो अड़ी बोतल ने मंदक है अन्त सू अर पछै साफ पाणी सूं बड़ी घड़ी रूम सूं रूप से तर के सा बात होने से स्वाप में इक्का लगावे अर पछै एक कागज मांव पठेट में सार्ट जिले सूं दुष्म मांव कियी तरे से कवरों नी लाग सकै। 52 पाणी से प्रदेश अर पछै एक कागज मांव पठेट में सार्ट जिले सूं दुष्म मांव कियी तरे से कवरों नी लाग सकै। 52 पाणी से प्रदेश अर दिवारण

पोलीधीन से बोतल ने साफ पाणी में 20 सूं 25 मिनट तक उकाळ ने साफ करर सुखाय ने सखे। काच से बोतल ने जीवाणु रहित करणे रे वास्ते उणने ओटोक्तेव में 15 पोण्ड रे दवाव माये वीस मिनट तक या गर्म हवा रे आंवन में (160°C) नध्ये मिनट तक राख ने तैयार करे। अगर कठेई आटोक्तेव नीं हुवै तो घर रे कूकर सूं भी कांच से बोतल ने जीवाणु रहित कर सके। बोतल इणरे मांच रख ने तीन सूं छ: सीटो देवे तो वातल में जीवाणु सहा प्रकार मुं कांच से बोतल में जीवाणु सहा अवादी।

पाणी रा नमूना मेळा करण रै बास्ते 2 सूं 5 लीटर पाणी आय सकै जिसी वहीं ढकण वाळी बोतल काम मैं लेवणी चाहीजै। पाणी री नमूनो सीयो ही बोतल मांय ही मेळी करणी चाहीजै, इण रै बास्ते की भी तरे री कीमो या पाइप काम मैं नी तैवणों चाहीजै। पाणी री नमूनो हाथ सू लाग नै बोतल में नी लावणों चाहीजै इण वास्ते वोताल कंसा है उणरे पीर्द सूं ही पकड़णी चाहीजै। जद बोतल में 3/4 पाणी मरीज ज्यावे तो उण भाषे ढक्कम लगाय देवणों चाहीजै। अगर बोतल पूरी भर देव तो पाणी रे मरम ह्या सूं बोतल में जरी नी रेवणे रे कारण आदू दु भी सके है।

पाणी रा नमूनां न्यारा-न्यारा स्रोतां सू भैळा करणै रा तरीका :

जमीन माथै रा स्नोत :

पोखर नै झील यू पाणी री नमूना किनारी सूं आगो थोडी दूरी माधे जठ नैगई यणी हूदे उठै तैवाचो चाठीने। जदै पाणी री नमूनों लेवण वाठी ठीड़ यूगे उण टेम उठै जिका कपरा नै धूड़ रा काण ऊपर उठियोड़ा हुवै तो चाने नीती बैठण देवणा चाठीजे। पाणी री नमूनों लिख बोतल में लेवणे बुढ़ उप बोतल नै पीदे सूं पकड़ नै उत्सी कर नै पाणी मांच दोव फुट गहरी लेजाव नै उपारी ढकण हटावणों चाठीजे। इपारै पछै बोतल नै योझी थोड़ी टेढी करता रैवे जिके सूं इपारै मांच री हवा वारी आवती जावे नै इपारै मांच पाणी आवती रीवे। जटै बोतल तीन जीवाई मंग्रेज

तान भाग जायता रवा जद वातल तान चीथाई मरीज ज्यांचै उण टैन उण रै मायै दक्कण लगाय नै उन्नै पाणी सूं वरि निकाळ लेवणी चाहीजै। जिनावरां रै पाणी पीवणे री कूंडी सूभी इणी तरै सूं पाणी रा नमूना लेवणा चाहीजै।


नदी या झालै रै किनारे सूं पाणी से नमूनों नी तैवणों चाहीजी। इण वास्तै जठे भी पाणी से घार ठीक तरे क् सूं वैदै उठे सूं ही पाणी से नमूनों लेवणों चाहीजे। अगर पाणी से नमूनों बीघ मांच सूं लियो जावी तो ठीक रैवे। वेरे सूं:

कम उंडे वेरै सूं

पाणी रै नमूतै रै वास्तै जिकी साफ रै वोतल हुवै उणने एक धातु रै ढांचे माथे र टीक तरै सूं बांध देवै (फोटू 5)। बोतल रै र

फोरू: 5. कम उड़े बेरे सू पाणी रा नमूना लेक्ने रै वास्ते बोतल 1. धातु रे दावै मार्थ बाध्योड़ी रस्सी 2. रस्ती 3 बोतल रे डार्य मार्थ रस्सी 4. ज्ञिक्जा अर 5. बोतल। डावें नै अर धातु रै ढांचे नै दो अलायदी जेवड़ी सूं ग्रांथे। जर इण टोनूं नै वेरे मांव उत्तारे उप बगत इण बात रो ध्यान राखणों चाहीजें के कांच रो बोतल बेरे री भींत सूं टकतपने दूट मीं ज्यादें। बोतल पाणी री सतह सूं आठ फीट तांई पाणी रै मांव जावें उण टैम ढकण वाटी रस्ती नै एक हल्को सो झटको देव नै ढकन खोतें जर इण तरे सूं बोतत रै मांच सूं हवा तुड्डुड़ां रे स्व वरी आदे नै बोतत मांच पाणी मरीजतों ज्यादें। जदै पाणी सुं विकटणा बन्द हूप ज्यादें जिणसूं पतो लागे के बोतल पाणी सूं मरीजनों है, उण टैम बोतल नै पाणो सूं बारे काढ़ ने उण मांचे ढकणों पाछी लगा देवें। घणी खं उंडे वेरें सं:

काय री एक जीवाणु रहित बोतल लैवे। उप रै माधै दो खाडां वाळी एक डाव समावे। (फोटू 6) डायै रै एक खाडै मांय लाम्यों नै दूनै खाडै मांय कम लाम्यो



इणनै पाणी में उसार तो वोतल रै काच नै वेरै री फोद 6: गैरै बेरै स 300 तक ऊंडास स पाणी री नमनो लैवण वादी दीवार सुं टकरायनै टूटणै रो कोई खतरो नी रैवै। वोतल I (स्सी 2 धात री कडी 3 इण पूरै उपकरण ने वेरै में इंछा रै मुताबिक पाणी तात 4 रवड़ री नदी 5. रबड़ री मांय उसारनै जेवड़ी नै एक तेज झटको दैय नै जोर पट्टी 6 रवड़ री डाच 7. सीसे धात जोर सूं हिलायै। इण तरै करियां सं खड़ री नळी री स्रोतणो ८ कौंचरी कम लाम्बी काच री नळी माथै सूं आगी हूय ज्यायै। बोतल नदी 9 काँच री लाग्वी नदी अर 10 पाणी रौ नमूनो लैवण री बोतल। मांय सं हवा बारै निसरे नै पाणी भरीजतो रैवै। जद पाणी री सतह माथै हवा रा वुडवडिया आवणा वंद होय ज्यावै उण वेळा वोतल नै बेरै सूं वारै काड नै उणी कांच री नकियां माथै रवड पाछी चढाय दैवै।

जिज बेरै माथै पम्प लगायोड़ा हुवै, उज बेरा सू पम्प चलाय नै पाणी रा नमून ले लेवजा चाहीजै। पाजी री नमूना लेवण रै पैली नळ रै मूंडे नै आछी तरै सूं सारू कर लेवजा वाहिजै।

नळ सूं पाणी रा नमूना लेवणा :

पाणी रौ नमूनी लेवण रै पैली नळ रौ मूंडो पूरी तरै सूं साफ कर लेवणों

54 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

चाहीजै। जदी धात माथै पाणी री असर देखर्जी हुवै हो रात घर पाइन मांच रुख्योड़ी पाणी नळ खोलतां ही भैळो कर लेवणों चाहाने। यद पानी स नमून जीवानुयां रै परीक्षण रै खातर लेवणों हुवै तो स्सै सूं पैता नक्ष रै मूंडै नै सुनार कदम में तैवै उन स्येव सं या दलै किणी तरै री आंच री मदद सुं गरन करनी चाहीजै, इनसूं उन रै मूंडे माथै लाग्योड़ा हवा रा जीवाजु मर ज्यावै। पानी चै नमूर्ते सेवती बगत जांच नैड़ा हो रैवणी चाहीजै जिण सूं हवा रा जीवाणु पाणी रै सादै कांच नै परीक्षण में गत्नी पैदा नी करा सकै। जीवाणुवां रै परीक्षण से खातर नक्ष मुं की पानी धोड़ी देर दैवण दैवणी वाहीजे जिकै सुं लारे सुं आयोड़े पाणी सै अमुनों सही परीक्षण रै दास्ते काम में तियो जा सकै। रात भर ठहरबोई पाणी में जीवानु से सही संख्या से पतो नी लागै। पण जदै थोड़ी दैर पाणी नळ सूं वैवाय देवै तो उन पूर्व ताजो पानी आवज लाग ज्यांवै अर इण ताजै पाणी में ही जीवाणुवां री सही संख्या री दा तान सकै। जीवाणुवां री संख्या रै परीक्षण री खातिर 200 एम.एत. पाणी सै ननूनो हो मैटो करणों चाहीने। पाणी री नमूनो लैवणे रै पछै इणनै 6 स् 8°C माथै राख नै छड़ घंटो रै मांच ही इनै प्रयोगशाला में परीक्षण खातर पूगावणों चाहीलै। किपी भी हालत में पाणी रै नमुने री बोतल वारह घंटां रै मांच-मांच प्रयोगशाला में पूगाच देवणी चाहींजै जिनसे पाणी है सही परिणान सांगी आ सकै।

वेश्लैपण	कम सूं कम किता दिन राख संकै	ज्यादा सूं ज्या
	4	किता दिनां तः
<u>च</u> ुवाद	उण घड़ी विश्लेपण	राख सकै
गळोपण	उपी दिन दिश्लीपण कर्ना के	-
गलकता	उपी दिन विश्लेपण करणों हुवै या अंधारै मांच राखें उपा घड़ी विश्लेपण	दो दिन
गइट्रेट	वण यही किल्डे	_
	डण घड़ी विश्तेषन या मान 2 पी. एव. तक H ₂ SO ₄ मिताय नै करपो हुवै कर टर्फ्ड मांच राखे टंडै मांच राष्ट्रे	दो दिन
वास्ता	टंडै मांच रावे	
स्तोओराइड	_	चौदह दिन
नोहा		अट्ठाईस ^{दिन}
	जन यहीं या एक एन. एत. हल्को हाइड्रोक्लोरिक जन्त हरेक 100 क्ला	चौदह दिन
	मानक 100 प्रा.एल. पाणी रै नमने में	
न्तीरीन	पत्था वाहान उप यहाँ विश्तेपण एह मूं जाट डिग्री तापक्रम माथै ठण्डो करने राज्यन	41 4194 6
जीवानु	एउं में आर किल — के सारा ^{भी}	14F

पाणी री वोतल माथै नीचे लिख्यै मुजव सूचक परची तैयार करने लगावणी चाहीजै :

नमुनौ किण प्रीक्षण रै वास्तै भैजीजै है भौतिक/रासायनिक/जीवाण्/सक्ष्मदर्शा

नमूनी किण रै हस्तु दिरीजियों है भैळो करिणये तै नांव अर ठिकाणो
 नमूनी लेवणे तै स्रोत विरखा/जमीन रै मायै तै/वेरै/नळ तै

निर्मा तपन से सात
 नम्मौ जठै सू लियो उण सै ठिकाणो गांव सै नांव अर ठौड़ ठिकाणो

नमूनी किणरै सामै भेळो करीजियो मिनखां रा नाम/पता/दसखत

नमूनौ लेविणियै मिनख रा दसखत मिनख रा नाम/पता/दसखत

प्रयोगशाला में पाणी भेजणे री तरीको :

पाणी री बोतल में नमूनी भरियां पछै उण रै मायै सूबक परची लगायों जावै। इण बोतल में एक कपड़े री बैली मांच राज में उण यी मूंडो चपड़ी मूं सील करणों चाहीजें। एक सूकक परची कपड़े माये भी लगावणी हुवै। समर्थी तैयारी हुवाँ रे पछै मेतिल में जल्दी मूं जल्दी प्रयोगशाला मैं मिनवाय दैवणी चाहीजें। जीवाणुजों से गंदिया अर वारी किसम पत्ती करणीं हुवै उण नमूने में छ सू आठ डिग्री तापक्रम माथै धरमस फ्लास्क मांच रावि मिनख साथै छ सूं चारह घंटां रै मांच प्रयोगशाला में पींवावणी जलरी है। देरी करियां सू जीवाणु सी संख्या मांच कमी हुव जाबे अर पाणी से सही विश्लेषण मी करीजें। जब पाणी मैं बलोरीन रे वारते परीक्षण करणों हुवे तो पाणी से नमूनी सोडियम यायोगसन्तेन्द मुंसाफ कियोड़ी वोतल में ही भेठी करणों चाहीजें।

पाणी री परीक्षण

प्रदूषित पाणी नै भौतिक, रासायनिक, जैविक, सुस्पदर्शी जर उणारै सीताँ रै आसै-पासै रै भागां री निरीक्षण जर ठीक उपचार सूं मिनखां जर जिनावरां मे पाणी सूं फैसण वाळी बीमारियां सू बचाय सकै अर वारै मायै निर्यंत्रण करीज सके।

पाणी रै नमुनां रौ भौतिक परीक्षण

पणी ते भौतिक परीक्षण कर्त्या मूं उणी जगह पाणी रा सारा गुणो री पतो पाला ती भौतिक परीक्षण कर्त्या मूं उणी जगह पाणी रा सारा गुणो री पतो पाला तावै। मैगों सू पैती पाणी री बदबू री विख्यम करणी जरूरी हुवै। इण परीक्षण सूं पाणी रै रासायनिक ने जैविक गुणां री पैती बाता री ठा लाने है, पर खाती इणसूं ही पाणी रै वारे में पूरी तर्र मीं सोचणां बारितै। इण वास्ते पाणी रा दूजा परीक्षण जरूर करणा चाहिनै। जद पाणी रंग बाळी हुवै, तो उण पाणी में कार्यिक परीक्षण करणो चाहिनै। जकार्यनिक पदार्था रै होवण सूं पाणी गूगळो दीते अर औड़े पाणी रै परीक्षण रासायनिक पदार्था रै बारते करणों चाहिनै। गुरू पाणी मिनदा नी पीवै पण औड़ो पाणी मिनदा नै जिनावर दोनू ई कोनी पीवै। गूगळो पाणी मिनदा नी पीवै पण औड़ो पाणी जिनावर पी लिया करें। भौतिक परीक्षण रै वास्ते पाणी मै नीवै तिस्त्या गुणां 56 पाणी री प्रदाण अर निवारण रै खातर जांच करणी चाहीजै ---

(1) रंग (2) बदवू (3) सुवाद (4) कार्वनिक पदार्थ (5) तापक्रम (6) मान (पी. एच.) (7) गुगळोपण।

(1) रंग

प्रदूषण रै कारण पाणी रंगीन हू सकै। पाणी रै रंग नै देखण वास्तै काच री लाम्बी नढी (नपना जार) काम में लेवणी हूवै। रंग रै वास्ते इण नढी में पाणी भरने सूख री या सफेर रोशांगे में पाणी री जांव करीजें। सी सी.सी. पाणी भरने नपना जार नै टेबल सू वोड़ी उठायने राखै। इणरें नीचे टेबल माथे एक सफेर कामज राखै। जार ने टेबल सू वोड़ी उठायने राखै। इणरें नीचे टेबल माथे एक सफेर कामज राखै। जार ने कवी वे पाछै। नीची राखै इणरें पींदे जर टेबल रै वीच में जगह हुवै उठे सूं रोशनी नीसस्ती रेवे नै रंग री पिछाण सही तरीके सूं हूल सकीजें। इण नमूने री वरोवरी जेड़ी ही एक नपना जार में सी सी. सी. शुद्ध आयुत्त (Distilled) पाणी भर ने करीजैं। पाणी री परीक्षण करती टेम इणने नपना जार में ऊपर सूं पींदे तक देखणों हुवै। आणुत पाणी री रंग एक फुट री गहराई माथै पीठो-नीलों सूं हल्को गुलावी रंग री वैते। पाणी में जद काई हुवे तो उण पाणी री रंग हरियो दीते। पाणी में वनस्पति रै होवण सुंज रोत होवण बतावे। अगर पाणी में कवरी घणों हुवे तो उण पाणी ने छिपयां रे पढ़े परीक्षण ठोक सूं कर सकीजें।

प्रयोगशाला गांय लोवियोन्ड नेस्लराईजर री मदत सूं पाणी रै रंग रै वारै में जापकारी करीजे हैं। हैजेन रंग स्टेण्डर्ड सूं लोवियोन्ड नेस्लराईजर सूं वरोवरी कराईजै है। इणों नौ रंग रा स्टेण्डर्ड हुवे है जिणांत मूल्य पांच रै अन्तराल रै फर्क अंक तक पट्टण रै वास्तै तालिका हुवे है। पांच हैजेन इकाइयां सूं घणी इकाई वाळो पाणी मोजन वणावणे, कारखाना, कपड़ा, दूध रै धंघा, कागज अर कपड़ा धोवियायां रै वास्तै ठीक नीं हुवे।

(2) यदव्

पाणी में बदबू ने उजरों सुवाद साथे साथे बदछै। जदै पाणी रे नमूने री सुवाद मिरोड़ी मख्ती जैड़ी हुने तो उज पाणी में बदबू भी बैड़ी ही आवेला। जदै पाणी में बदबू रे टा पाइणी हुने तो एक खाती साफ सुमरी कांच री वोतल मांच सी सी.सी. नमू रे पाणी लेव इज रे माथे ढक्कण आधी तरे सूं तमावने उजने पांच मिनन तक जोर जिंद सुं हितावणी चालू करी। इज रे एडे ढक्कण हटावने जत्वी सूं पाणी ने सूंची। सही पिणाम री टा लाग जासी। जदै पाणी में हल्टी सी बदबू ही खावती हुने तो जैड़े पाणी में उप तो तक सो हम के स्वाचन करने सूंपणी से इज से बदबू ही आपती हुने तो जैड़े पाणी में उप से बदबू ही पीधण करील सके। एक बोतल में इप्पी तरह सूं साफ आरात पाणी हुने पिछाण करणी हुने। चाल, सितिका ने पोट मिटावीड़े पाणी री बदबू रेत जैड़ी हुने है। पाणी मांच टास्तवार, चारी, पास-फूरा ने पैड़ां री पिरा, जदै पाणी में यह से सहे तो जैड़ी हुने है। पाणी मांच टास्तवार, चारी, पास-फूरा ने पैड़ां री पिरा, जदै पाणी में यह ने सहे तो जैड़ी हुने है। पाणी मांच टास्तवार, चारी, पास-फूरा ने पैड़ां री पिरा, जदै पाणी में यह ने सहे तो जैड़ी हुने है। पाणी मांच टास्तवार, चारी, पास-फूरा ने पैड़ां री पिरा, जदै पाणी में यह ने सहे तो जैड़ी हुने है। साली मांच टास्तवार, चारी, पास-फूरा ने पैड़ां री पिरा, जदै पाणी में यह ने सहे तो जैड़े पाणी में सहियोड़ी मपली बांद बार जावा

पाणी रौ नमूनो लेवणौ अर वींरौ परीक्षण

करै। आ बास सल्फर रै साथै हाइड्रोजन जैड़ी आवै। सिड्म्पोड्डी मळ-मूत भी सिड्म्पोड़ी मछत्ती जैड़ी ही बास देवै अर जद आ गंदगी किन्मई वेरै रै पाणी मांच मिळ जावे तो उन्न रै पाणी मांच भी सल्फर रै सागै हाइड्रोजन जैड़ी बदबू आवै। जदै पाणी मांच घास नै पतियां सड़े नै फ्रांक्टी उन्ने तो जैड़े टैन उन्न पाणी माच कावी दारू जैड़ी बदबू आवै। जिन्न पाणी में फिनोल हुवै नै जदै इपमें क्लोरीन मिळावे तो क्लोरीफिनोल री घणी तेज बदबू आवै।

(3) सुवाद

सुनाद रै खातर पाणी चाखण रै पैली इण वात री पूरी तरे सूं ठा कर लैवणी वाहीजै कि इण पाणी में किणैई तरे री बीमारियां पैदा कर सकणे वाळा जीवाणु नै दूजा नुकसाण करणिया रासायनिक पदार्थ तो नीं है, जिणसूं सुनाद रो परीक्षण करण वाळे मिनख ने वीमारी भी हू सकै। अगर पाणी ठीक हुदे तो इणने मिनख वोतत सूं सीधो ही चाळ नै जणते सुनाद वताय सकै। सुनाद री ठा दी वगत हुया करीजै। एक तो पैली पेन जदे पाणी मुहे में लैवे नै दूजी जरे पाणी मुहे सूं वारे काड़े। वामन्दर अर उड़े वेरे रो पाणी हमेसा ही खारो हुवे, लोहा ने मैग्नीशियम पाणी ने कड़वो बणावे। स्वाही जैड़ी कड़वो सुनाद आयनिक (Ionic) पाणी री, अर वेस्वाद या फीको स्वाद मुदु या आसुत पाणी री हुवे है। चोखो ने घणो रुविकर (Highly Palatable) सुवाद वाळो पाणी पूरे रूप सू पीवण जोगो हुवे अर इण सू सरीर ने जरूरत मुताबिक सारा खनिन पदार्थ पिके। जदे के विना सुवाद वाळो पाणी (Unpalatable) में खनिज पदार्थ मीं हुवे अर ओ पाणी पीवण रे वास्ते आही नी रेदी पीट वाळो या प्रदूषित पाणी पीवण जोगो नी हुवे।

(4) कार्वनिक पदार्थ :

कार्वनिक परार्ध पाणी में हुवणे सू जा ठा सागै कि ओ पाणी किणई कारण सू सूगलो हूम गयो है जर पीवण जोगी नी है। जेड़ी पाणी घरं रै गर्दे पाणी सूं, मर्योड़ा जिनावारों, कारखाना रै पाणी सूं या फेर किन्दें वनस्पति सू दूपित हुय गयो है। इण परार्थों रै पाणी में होवण सूं वीमारियां रा जीवाणु इण पाणी में पनये नै आपरी वयोतरी कर निष्मुं पाणी घणो खतानाक हुए ज्यारी । राजस्थान निर्वे क्षेत्र वास्ते इण तरे रे पाणी पाणी मुकसाण वाळो हुवै क्योंकि जठै री वातावरण सात में घणकरा गहीनां तक गरम रै वे नदे जो तापक्रम शरीर रै तापक्रम रै बरावर, 37° से. पूरी तो पाणी में दिलिया जीवाणु कार्वनिक पदार्था रै होवण सूं इणमें आपरी वयोतरी करें। अठै रै व्यातावरण में सर्दो रै भौराम में दिन रा भी तापक्रम 37° से. हूप जावै। इण वादी रू इण वादी स्थाणी में कार्यविक पदार्थी रहे विचयोड़ी रारणी घाड़ीजें। गृतजीवी तरे रा जीवाणु भी जैड़े पाणी में कार्यविक पदार्थी सूं वायोड़े रारणी घाड़ीजें। गृतजीवी तरे रा जीवाणु भी जैड़े पाणी में आपरी वयोतरी कर रोक जिड़े पाणी में आपरी वयोतरी कर रोक वायोड़ी साम वात री टा तागे के इच पाणी में इस्तिक पदार्थ है। राजस्थान रे क्षेत्र में तापक्रम दिन में तो 37° से. रे जोड़े-गाड़े ने रात में 20 सूं 24° सी. रे जोड़-गाड़े ने सत में दे उस सूं कार्यविक पदार्थ

[ः] पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

जदै पीवणै रै पाणी में ह्वै उज पाणी में बीमारी रा जीवाणु दिन मांय, अर मृतजीवी जीवाणु रात मांय आपरी वधोतरी करता रैवै। कार्वनिक पदार्था रै परीक्षण रै वास्ते एक बिना रंग री साफ बीतत मांय 50 सी.सी. पाणी भरने उजने जोर-जोर सूं चार सूं पांच मिनट तक हिलावणो चाहीजै। इजै साथै ही एक दूजी वर्गतल में 50 सी.सी. आसुत पाणी तैयने भी हिलावणों चाहीजै। हिलायां पछै दोनूं ही बोतळां ने आमे-सामै राख नै बांगै उठणिया झाग नै देखणों हुवै। आसुत पाणी रै ऊपर झाग एक दम कीं सेकण्ड मांय दीखणा बन्द हूच जावै। पण जदै पाणी में कार्यनिक पदार्थ हुवै तो उज पाणी में उजरे ऊसर झाग घणी देर ताई छायोडा रैवै।

(5) तापक्रम

जदै पाणी री नमूनी जांच रै खातर मैंको करे तो उणीज टैम धर्मामीटर सूं पाणी री तापक्रम भी लै लेवणो चाहीजै। तापक्रम पाणी में न्यारी न्यारी उंडास माथै तैवणो चाहिजै। सही तापक्रम लेवण रै वास्तै पाणी रै नमूनै री वोतल नै धर्मस फ्लास्क में राखणी चाहिजै अर ज्योही बोतल पाणी री सतह सूं बारे निकाळीजे उण टैम पाणी री तापक्रम लै लेवणो चाहिजै। इण सूं पाणी री उंडास अर बारे स्रोतां रै बारें में ठा पंडे। उंडे पाणी रे सोतां री तापक्रम छिडले पाणी रे माल उंडा तळाव अर बंधां रै पाणी री तापक्रम न्यारैन्यारै उंडास माथे एक जैड़ी नी हूवै। मूखों अर कार्वनिक पदार्थों वाळे पाणी में जरे घणी टैन तक तापक्रम 22 सूं 37° से. रैंवे तो ओ प्रदृष्तित पाणी पोवण रै वास्ते वडी नुकशाण वाळो हुवै।

(6) मान

लाल रंग अर नीते रंग रै लिट्मस कागज से मदद सूं पाणी से अन्तीयता या बांगियता से दा लागे। इणसे घणी चोखे तसिके सू पतो करणो हुवे तो कैलीरिमीटर सूं पा पढ़े भी. एव. मीटर से मदद ली जारे। दो कांच से मिल्टम मांच 5 सी.सी. पाणी और, एक मे साल ने दूजी में नीते रंग से लिट्मस कागज पाते अर जदै लाल रंग से क्यांजियों नीलों हूब जादे तो साणी कासीय हुवे अर जदै नीले रंग से कागजियों लाल हूंग आदे तो साणी अन्तीय हूं। पोचण से पाणी सी.एव. 7.0 सूं 8.5 तक हूवणों चोली माणी से पी.एव. 7.0 सूं 8.5 तक हूवणों चोली माणी से पी. एव. से पतो लगावणों घणों जरूसी हुवे क्यूं के जदी पाणी पाणों अन्तीय या सारीय हूवे तो धातु रै नळां में वेवती या उपमें टीरियोड़ो रेवे उण टैम ओ नळां रे धातु में आप सारी घोळ तेवे। इण कारण मूं ठीर पाणी से पाद अजीव सो लागे अर पाणी कठार हूव ज्यावे। पाणी से औ परीक्षण मिनटां अर दिनावारों से सारी आधी सावण वासी ने कारहाना अर टीती से कामां रे बासी पणी ही जरूसी है।

(7) गुगळोपण

एक कांच री मोटी सफेद वोतल या 250 सी.सी. पाणी आदै इतो फ्लास्क तेय नै उणमें 100 सी.सी. नमूने री पाणी भरणो चाहोजें। इण पाणी रे रंग रै परीक्षण वारते इणरी सुतना आसुत पाणी सूं करावणी चाहोजें। एक सफेद कागज, फ्लास्क या बोतल रै लारैमाची लगाय नै आमें सूं पाणी रै मांय कवरो हुँदे तो उपने ध्यान सूं

पाणी रौ नमूनो लेवणौ अर वींरौ परीष्ठण 5

चाहीजै। कागज बोतल सूं घोड़ो आगो राखणों चाहीजै ताकि इण्रै नै बोतल रै बीचै धोड़ी पणी रोशनी दीखती रैंकै, जिजसूं छोटै सूं छोटो कचरों भी साफ तरे सूं देख सकीजै।

पाणी गूगळो, खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्था रै कारण सूं हूवै। जदै अं पदार्थ पाणी में हूवै तो उण पाणी नै प्रदूषित पाणी कैवै। नमूनै री पाणी छाणपरो या उणने थोड़ी टेम राखने बोतल रै पीदै माथै जिका कदारा बैठे उण री सूस्पदर्शी री मदद सूं पूरी जांच करणी चाहिलै। कार्बनिक पदार्थ वाळो पाणी प्रदूषण रै वारे में बताये अर अड़ै पाणी में जीवाणु हुवै। इण जीवाणुवां नै छाणने रै तरीका सूं अळमा नी कर सकां। पाणी रा नमूना कम रंग वाळी, दूषियो रंग री, कम गुमळो या घणों मुसळो मी हूस सकै अर कोई भी पाणी नै काम तेवणयों इणों री पतो आंख सूं देख नै लगाय सके हैं। जेकरान केण्डल टरसीडीटी मीटर सूं पाणी में हृवण वाळे गुगळेपण री टा पाड़ीज सकै।

ii. पाणी रै नमूनां रौ रासायनिक परीक्षण

औद्योगिक कारखानां अर खेती-वाडी री उपज वधावणे वास्ते. वारै माथै रैवणिया कीटा नै मारण वास्ते काम में आवणिया कीटनासक रसायन देश में घन अर उपज री वधोतरी तो करै पण इणसूं वातावरण दूपित हुवै, जिल कारण सूं पाणी स स्रोत जबरदस्त प्रदूपित हुवै अर ओ पाणी मिनखां, जिनावरां अर पौधां रै वास्तै घणों नुकसाणदायी हुवै। कम उंडा बेरां अर नदी-नाळां री पाणी घणकर इण सूं दूपित हूवै जदै के घणे ऊंडै बेरा रै पाणी में जमीन रै ऊपर रै पाणी रै मुकाबले रासायनिक तत्वों री घणी मात्रा ह्वण रौ हमेस ही वैम रैवै है। जिल पाणी में रासायनिक तत्वां री मात्रा ऊपरी सीमा तांडें (मैक्सिमन परमिशिवल लिमिट) हुवै, ओ पाणी उन्हाळै रै मौसम में पीवणै रै वास्ते नुकसाण वाळो हूवै ज्यूं कै गर्मी रै कारण घास फुस में पाणी री मात्रा कम हुवै नै मिनखां अर जिनावरां रै सरीर सूं भी पसीनै रै रूप में पाणी उड़ै अर इण कारण मिनख अर जिनावर दोनूं ही जरुरत सूं ज्यादा पाणी पीवण लागै। इण तरै सूं दूध देवणिया जिनावरा नै भी पाणी घणीं पीवणों पड़ै। जदै कोई प्राणी रासायनिक ... पदार्था वाळी पाणी जरूरत सूं ज्यादा पी लेवै तो उण रै सरीर नै घणो ही नुकसाण हुवै। राजस्थान रै घणै भाग मांय पाणी ऊंडे वेरां सं मिळे इण वास्तै हमेशा अठै रा मिनखां अर जिनावरा नै पाणी रै रसायनां सं घणो नुकसाण हुवै अर वै इणां सुं वीमार हुव नै मरै भी है। पाणी में मैग्रीजइअम् री मात्रा हवणै सु दस्तां री शिकायत रैवै। जिण पाणी में रसायनां री मात्रा ऊपरी सीमा माथै हवै उठै मिनखां नै थोड़ी समझ सुं काम लेवणी जरूरी है जिणस दै खद अर आप रै जिनावरां नै की हद तक बचाय सके है। कुण्डियां री पाणी थोड़ी थोड़ी टैम सं वदळतो रैवणो चाहीजै. इणस पाणी स भाप वण नै उड़ीयोड़ै पानी रै कारण जिका नुकसाण वाला रासायन हुवै वारी बच्चोड़ी मात्रा सै की असर नी हुवैला। कूडी माथै ढक या छपरी लगायां सूं भी पाणी कम उडेला। विरखा री पाणी बेरां रै पाणी में मिलाय नै पीवणै सुं भी पाणी में हवणिया रसायनां रौ असर कम कियो जाय सकीजै है।

पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

पाणी री रासायनिक परीक्षण करियां सूं आ ठा लाग सके है के आगे रै वासी पाणी रै इण नम्ने री काई परीक्षण कराणों चाहीजे। पाणी में जदै जैरीला पदार्थ हुवै तो जैड़े पाणी नै काम में नी लेवणों चाहीजे। रासायनिक परीक्षण सूं पाणी में ह्वणिया कार्यनिक, पालिक नै अधालिक रसायना जैड़ी सैंग अशुद्धियां रै वारे में पूरी जाणकारी मिक जावा की है।

पाणी रै नमूनां में रासायनिक पदार्था रौ पतो करण रै वास्ते नीचे लिख्योड़ी अधात्विक नै धात्विक अशुद्धियां री जांच करणी चाहीजै।

अधात्विक अश्रद्धियां

 अमोनिया, ii. क्लोराइड, iii. क्लेप्ट, iv. नाइट्राइट्स, v. नाइट्रेट्स, vi ठोस पदार्थ, vii. पाणी री कठोरता, viii. मान (क्षारीय है या अम्लीय), ix पाणी री धातआं माथै असर, x. युळियोडी आक्सीजन

धात्विक अशुद्धियां

i. तावा, il. जस्ता, iii. सीसा, iv. आर्सेनिक, v. लोही, vı. आल्योगेनियम. vıi. मैग्रीसियम, viii. फ्लोराइड, ix. साइनाइड, x. पारा

धालिक अशुद्धियां रै बास्ते पाणी नै सका सूं उण टैम देखणो हुवै जदै के पाणी पीवण रै पछे मिनखां या जिनावरां में धालिक जैर रा लक्षण दीसे । औड़े पाणी री नमनी तैय नै उणरी रासायनिक पदार्था रै होवणै री जांच करणी चाहीजें।

सूची-1 जिनावरां रै पीणै रै पाणी में जैरीले रासायनिक पदार्था री निश्चित कियोड़ी मार्चा रै वार्र मार्चर

मात्रा रै वारै	मांय :				
रसायन	ऊपरली सीमा मिलीग्राम एक लीटर पाणी मांयनै				
आल्यूमिनियम	5.0				
आर्सेनिक	0.2				
वैरिलियम ¹	0.1				
वारोन	5.0	**			
काडमियम	0.05	142			
क्रोमीयम	1.0				
कोवाल्ट	1.0				
तांवा	0.5				
फ्लोराइड	2.0				

National Academy of Science (1972): National Academy of Science and National Academy of Engineering, Water quality criteria United Environmental Protection Agency, Washington D. C., Report No EPA-R 373-033 p 592.

सूची-2 जिनावरां रै वास्ते पं भात्रा रै वारै मांय	विणै रै पाणी में मैग्रीसियम रसायन री निश्चित कियोड़ी
जस्ता	24.0
वीनेडियम	0.10
सैलीनियम	0.05
नाइट्राइट	10.0
नाइट्रेट+नाइट्राइट	100.0
पारा	0.01

जरुरत कोनी

0.1

0.5

िनावर (मिलीग्राम एक लीटर (मिली इक्षेतेन्ट एक लीटर पाणी में) पाणी में)4 मुर्गी⁵ <250 <21 <250 <21 सअर⁵ घोड़ो 250 <21 250 -21 गाय (दूध देवण वाळी) 400 33 मांस रे वास्ते गावां <21 भेड नै उणा रा बचिया 250 500 41 सुखौ चारौ चरण वाळी भेड

सुकी चारी चरण बाळी मेड 500 41 सूची-3 जिनावरां अर मुर्गियां रै वास्ते सूणिये पाणी रै बारै में निश्चित कियोड़ी मात्रा'':

पाणी मांच लूण निश्चित करणों ध्यान देवण जोगी बातां
(ECw)⁶(ds/m)
<1.5 सैंगां सूं आछी सैंग जिनावरां अर मुर्गियां रै वास्ते
पीवण जोगी।

लोहा

सीसा²

मैग्रीज³

^{**} Australian Water Resources Council (1969): Quality aspects of farm Water supplies Department of National Development. Canberra 45 p.

National Academy of Sciences (1972): National Academy of Sciences (1974): Nutrients and toxic substances in water for livestock and poultry, Washington DC, 93 p

² पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण



सूधा-व ामनखा र पार	नखा र पावण वास्त पाणी में रासायनिक पदार्थों से वतायोड़ी मात्रा 🗀 :						
		आई.सी.एम.आर. 1975		डक्तू.एच.ओ. 1971			
		ऊपरली जरूरत री मात्रा		घणी सूं घणी हां कियोड़ी मात्रा	घणी सूं घणी हूय सकै जिती मात्रा		
पी.एच.		7.0-8.5	6.5-9.2	7.0-8.5	6.9-9.2		
घुळियोझ ठोस पदार्थ *		500	1500 ⁷	500 75	1500		

कैल्शियम 200 200 भाग 75 मैग्रीशियम होक 50 100 150 दस क्लोराइड 200 1000 200 600 लाख 200 400 400 सल्फेट 200 भाग फ्लोसइड 1.0 1.5 0.8-1.0 1.0-1.5 नाडटेट 50 -8 16 45 जिनावरा रै वास्ते ठा कोनी, समन्दर रै जीवां रै वास्ते काम रो है।

- सीसा धातु सरीर मांच भेळी हुवती जावै है अर इणरी 0.05 मिलीग्राम मात्रा एक लीटर पीवणे रै पाणी में लगोतार सरीर में जावती रैवे तो वीमारी पैदा करें।
- जिनावरा रै वास्तै इणरी मात्रा ठा कोनी, मिनखाँ रै जरुरत रै मुताबिक मात्रा अठै दियोड़ी है।
- 4. me/L = mg/L of the element or ion equivalent weight of element
- मुर्गियां जर सूआरं रै वास्ते इणित मात्रा ठा कोनी, पण आ 250 मिलीग्राम हरेक लीटर कम सूं कम हुवै है।
- 6. ECw =पाणी मांय सूं जिती विजली निकाळ सकीजै ds/m = \$ ती सडमन/भीटर (640 भाग होक दस लाख भाग) |
- ds/m= डैसी साइमन/मीटर (640 माग हरेक दस लाछ माग)।
 7. जदै पाणी री कोई दूजो स्रोत नी हुवै तो घुळियोड़ै टोस पदार्या री 300 मिसी.
- ग्राम हर लीटर पाणी रै हिसाब सूं छूट रैवे।
- हाल ताई मात्रा निर्धारित कोनी करीजी है, पण किणी भी हालत में आ मात्रा 100 मिलीग्राम हरेक लीटर पाणी रै हिसाव सूं वत्ती नी हुवणी चाहीजै।

W H.O. (1971): International standards of drinking water. 3rd Edi. Geneva.
I.C M R. (1975): Manual of standards of quality of drinking water supplies. Special report series No. 44.

64 पाणी सै प्रदयण अर निवारण

iii. पाणी री सूक्ष्मदर्शी यंत्र सूं परीक्षण

सूसदर्शी यंत्र (Microscope) री मदत सू पाणी में मिलणिया नूकताण करण वाळा अर मीं पुळ सकीनै जिका पदार्थ, घास-कूस, जीवाणु अर काई बगैरा री परीक्षण करियो जा सकै। इण असुद्धियां नै कोरी आंखियां सूं नी देख सके। परीक्षण रे वास्ते पाणी नै या तो प्रयोगशाला में मशीन री मदत सूं कांच री निळ्यां में तेजी सूं गोळ पुनार्थ (संद्वीपयूज) या पछे पाणी री वोतल नै विना हिलायां 4 सूं 24 घंटो ताई एक जगां राखे। जदे वोतल रे पींदे माये कचरी नैठ ज्यारे उप टैम पाणी नै नितार ने कळानो करे अर नीचे वैठ्योंहे कचरे सूं एक यूंद काच री पछी रे (स्ताइड) उत्पर रखें अर इण रे उत्पर एक वितकुल ही कागज ज्यूं पतारी (कवर स्तिप) कांच री एक दुकड़ी राखने सुस्पदर्शी री मदत सूं नीचे दियोंड़े नियां जांच करें : (फोट् 7)



फोर् : 7. पाणी ते सुस्पदर्शी पत्र सू पतीक्षण (b) देत (II) विक्रणी देत (III) खोड्रण देत (IV) तोडे त जारबाइड (V) मेरिजमेनेल बैक्सीरेल (VI) क्रिनोफीस्स बैक्सीरेल (VII) कर्स (VIII) पीस्ट् (IXI पट (IXI) कर्मा (XI) मोटोजोजा (XII) कीड़ा (XIII) कन (XIV) केस (XV) स्ट्र्स अर (XVI) देशमा

- जिको पाणी नदी, नाटां अर ऊंडै बेरां सूं लियोड़ी हुवै उजमें रेत रा घणा सारा कण कोण री सकल ज्वों दीसै।
- चीकणी तेत (Clay): चीकणी तेत ता कम मोळ, चीकणा, दोणेदार अर हिर्पि रंग ता हुवै। अ वाणा साता एक साथै मिळ चके। इणाँ रै माथै जगर हल्झे हाइझोक्तोरिक अन्त नाथै तो भी इण्रे माथै की असर कोनी हवै।

पाणी सै नमूनो लेवणी अर वींसै परीक्षण 65

जीवाणु तै पतो लगावणो घणो सोतै है। पाणी रो द्वितता तै पतो लगावणे रै वालो ई. कोलाई जीवाणु है या नीं है, पाणी रो परीक्षण करीजै। यूं तो कोलोन शुंड रा जीवाणु युक्ताण नी करें, पण जै हमेता ही मळ-मृत में मिलै इण वास्तो जदै जे पाणी में मिलै तो उण पाणी ने मळ-मृत पूं संदृषित ह्वाडो मानै। इण सूं जा वात सामी जावै कि जदै ई. कोलाई पाणी में है तो मळ-मृत में स्विण्या दूना रोगा रा केई जीवाणु भी इल पाणी में हून तो मळ-मृत में हजावता में गिनावर्ग में विमारियां फैलाय सकै है। होताई जीवाणु पाणी में प्ये निनदां में अर जिनावर्ग में वीमारियां फैलाय सकै है। होताई जीवाणु पाणी में पणै हैम तक जिन्दा नी रैवै अर इणसूं जा वात भी साफ हूय जावै के जो पाणी हमार ही प्रदृषित ह्वाड़ी है।

कोलाई जीवाणवां री पत्तो लगावण वास्तै नीवै दियोडा परीक्षण करिया करै :

- मैकान्की अगर मीडियम माथै जीवाणुवां नै गिणना।
- 2. अनुमानित कोलीफार्म नै गिणनो (Most Probable Number)।
- 3. कन्फर्नेटरी परीक्षण।
- 4. मेम्ब्रेन सुं छाणनै पत्ती लगावणी।

क्लोरीन सूं उपचारित पीचणे रै पाणी में कोतोफार्म जीवाणु नी हवणा चाहीनै। विना क्लोरीन सूं उपचार कियोड़ै पाणी रै नव्ये प्रतिशत नमूना में कोलीफार्म जीवाणुवां री एम. पी. एन. सारै सालभर देखियां पछै दस सुं कम हवे है।

(iii) क्लोस्टीडियम वेलशाड

ता। प्रभारद्भावपन पर्वशाइ ओ जीवाणु निनढ़ों अर जिनावरां रै आंतड़ियां में रैवे नै इण रे मळ सू जद पाणी रौ संदूषण हुवै तो जै घणी टैम तक पाणी में जीवता रैय सके हैं। यारै पाणी में निळियां सूं पाणी में घणी टैम पेली रौ संदूषण रो टा लागै, क्योंकि जै लाग्वे टैम तक पाणी में जीवता रैवे हैं। जै जीवाणु जापरै च्यासंभर जैक स्पोर वणावे जिण रै कारण क्लोरीन रै उपचार पढ़ै भी जै जीवाणु पाणी मांय जीवता रैय जावे हैं।

V. पाणी रै स्रोतां रै कनै री जगहां री निरीक्षण :

V. पाणी रे स्रोता रे कने री जगात री निरीक्षण:

पाणी रे स्रोत रे कने री जगात री निरीक्षण कर्त्या सूं आ ठा साग जावै के

पाणी पीवण्जीगो है या पछे हैंने किनेई दूली काम रै वास्ते राखणो है। अगर पाणी जन
स्वास्थ्य मैकमें वाळ दैवे तो का बात साफ तौर सू जाणनी हुवै के पाणी कठोर है या

मुद्र है। अगर पाणी कठोर है तो किण हद ताई है, नै इणमें किणी तरे रा सासानिक
पदार्थ सरीर नै उकसाण तो नी पुगावेता। इण समस्या नै हळ कराण वास्ते वसात रो

पाणी मेळो कर सेवणों ठीक रेवे अर जदे भी जरूरत हुवै कठोर पाणी में ठीक हिसाव

सुं जी पाणी मिताय नै मिनख सुद अर जिनावरां नै चिताय ने वीमारियां सूं वच सके।

वसात री पाणी हरेक घर नै खेतां मांय अर गांव मांय जमीन रै नीवै मोटी मोटी

मूंडीया या कुईया बणा नै भीको कर सके। इण तरे सूं जिक्को बरसात री पाणी जमीन में

रीसिज जावै वो मैळो कर नै राखणे सूं पाणी रे वावत घणी समस्या कम कर सके हैं।
तळात, नवी-नाळां अर नहरं रे पाणी नै नाळियां रे पाणी सू हूवण चाळे संदूरण रै

68 पाणी री प्रवरण अर निवारण

खातर जांवती रैवणों चाहीजै ताकि जठै भी पाणी में किणी तरे री खराबी दैखै तो फटाफट उण पानी री जरूरत रै मुताबिक समाधान कर नै मिनखां अर जिनावरां में हुवण वाली बीमारियां सू बचाय सकै।

कम ऊंडे बेता अर हैन्ड पग्य सू निकळगोड़ै पाणी अर जमीन माथे वेवती गन्दी निळ्यां सूं रिसयोड़ै पाणी सू संदूषण हुवे तो इणरी जांच करतो रैवणो चाहीजै। जिण खेत में कीट मारण वास्ते नै पणी उपज लैवण वास्ते रसायना नै काम में लैवे, उण बेरां रै पाणी री खासतीर सूं वरसात रै मौसम में जदै पाणी रुक्योड़ो रैस जावे तो पाणी री जांच रासायनिक पदायां रै वास्तै जरूर कराणी चाहीजै। वेरां रै कने कोई तरै रा मर्योड़ा जिनावर मी गाडीजै अर उठे आसपड़ीस में निजावरां रा पोटा नै मींगणियां खाद बणावण रै यास्तै जमीन रै नीचे तो मी बूर दीवी है, इण री पूरी जाणकारी कर लैवणी चाहीजें। उत्तर आपरे खेत मांच इण तरे सूं कोई करे तो मर्योड़ा जिनावर अर खाद रै कने सूं रीसिजने वेरा मांच गयोड़ी पाणी पीचण रै वास्ते कतीई ठीक नी हूया करै।

पाणी रै स्रोतां रै कनै किणी तरै री गन्दी पाणी ले जावण वाळी नाळियां जमीन रै मायै या जमीन रै मांय विछायोड़ी है, या किणी तरै री मळ रै निस्तारण रै वास्ते विणयोड़ों बेरी उठै है तो इण री पूरी जाणकारी राखणी चाहीजे।

पाणी रै सोतां री संदूषण घणकरो उणां रै कने री धरती री माटी री किसम अर वेरे री फंडार्ट मारी निर्मार की।

जदै भी प्रदूषित पाणी जाच रै वास्तै भैजीजै तो सूचक परचे रै माथै पाणी रै स्रोतां रै कमै री जगहां रै वारै में पूरी जाणकारी लिखनै भेजणी चाहीजै।

सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज रौ उचित निस्तारण)

घरां सू, जिनावरां रै वाड़ै सूं अर कारखानां सं निकळ्योड़ै वेकार पाणी नै स्यएज केवै। स्यएज में यळियोडा लिणया पदार्थ, रेत, कांकर नै खनिज पदार्था रै साथै कवरे रै रूप मांय तिरती या घळचोडी हालत मांय नाइटोजन नै कार्वनयक्त कार्योनेट पदार्थ हदै । राजस्थान में घणी ठौड पाणी री कमी है। हर तीसरै साल काळ पड़े। पाणी रै साथै ही संखां री. चारै री कमी हय जायै। मिनख तो किकर ही थोड़ो-घणो पाणी रो इन्तजाम करने जी लैवै. पण जिनादर तीसा मरता जान ही ममाय वैठे। अगर अठै रा मिनख स्थएज पाणी नै ठीक सं काम में लेवण सै तरीको जाण जावै तो पाणी री इण कमी री समस्या सुं निरी हद तांई छटकारी मिल सकै अर इण कारण सुं वेकार अर प्रदिवत हयोड़ै पाणी री बीमारिया सूं भी छटकारो हय सकै। जमीन भी दूपित पाणी सूं खराब नी हुये अर साथै ही खादण पीवण री चीजां से प्रदूपित पाणी सं सदूपण नी हुवै। मिनख इण जैळोई मे जावते पाणी नै काम में लेय नै आपरो उत्पादन वढाय सकै -जिणसं उणरी आमदनी में भी वधोतरी हवै। स्यएज रै पाणी रै वारै में हर आम आदमी अर टावरां ने परी जाणकारी हवणी चाहीजै ताकि वै उणरो सही उपचार करनै उण पाणी नै काम में लै सकै अर वै इणस भोजन, पाणी अर हवा नै द्वित हवण सूं बचाय सकै। स्यएज, मिनखां अर जिनावरा रै मळ-मत, रसोईघर, न्हावणघर, विरखा री पाणी, सड़क माथै बैवतो पाणी अर कारखानां सं निकळघोडो पाणी रै मिळने सूं वणै है। स्यएज दो तरै रा हवै :

(I) घरेलू स्यूएज (II) कारखानां रा स्यूएज

(1) घोल स्यूएज

मिनखां अर जिनावरा रै मळ-मूत्र, रिसोईयर नै सिनानपर सूं बारे आवण वाळे पाणी नै कैवे। परेलू स्यूएज चुकसाण वाळी नी हूवै, क्योंकि घर सूं बारे आवे उणै पेती इणते उपयार हूव जाया करे नै इणरे भैळी दूजी पाणी मिळवां सूं इण में हूवण वाळा पदार्थ नुकसाण सायक कोनी रैवै। स्यूएज रै वास्तै हर एक मिनख पग्नीग मैतन पाणी नाळियां मांव वैवावे निणसूं जो नुकसाण सायक कोनी रैवै। स्यूएज नै नदी रै पाणी या कटैई दूजी टीइ छोड़े या इणसूं वाग-यगीया तैयार करे तो उण रै पैली इण पाणी नै उपचारित करने साफ करणों जसरी होवै। वियां जगर स्यूएज नै 20° सी. तारमान मायै पांव दिनां तक राधे तो उजमें रैविगया बीमारी रा जीवाणु अक्सर मर जावै। मळ


70 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

रा भारी पदार्थ हल्का हूय नै पाणी माथै तिरण लाग जावै अर अँड्रै पाणी में आक्सीजन री कमी हूय जावै।

स्यूएज रो निस्तारण दो तरीकां सूं करीजे :

i. मळ भैळो करणो (Conservatory Method)

इल सर्रोक नै मायां अर कस्तां में काम में लियों जा सर्वाजी है। जिल जगहां मानतों कम हूवे नै पाणी उठे री फाततू लमीन नै सींचणे वास्त काम आ सर्काजी। जिलतां रै मळ नै भेटो कर नै मांच सूं आगों से जायने जमीन रै मींचे छाड़ो घोद नै बूर देवे इगसू मायियां जर हवा सूं पाणी अर दूव से संदूषण नी हूवे अर छासकर यहफाइड स जीवाणुवां रै फैलण से डर नी रैवे। इल मळ रै सार्थ की भी ससायनिक पदार्थ नी पालणा चाहीने, क्योंकि मळ जर्र सहे सो उजमें रैवण वाद्य सेंग रासायनिक पदार्थ नी पालणा चाहीने, क्योंकि मळ जर्र सहे सो उजमें रैवण वाद्य सेंग रासायनिक पदार्थ नी पालणा चाहीने, क्योंकि मळ जर्र सहे सो उजमें दिवण वाद्य सेंग के कर लेवणो चाहीने। आ जमक पर या पाणी र स्रोतां सूं आगी ह्वणी चाहीने। के कुण्ड पत्ना या कथा भी वामाया जा सके। पण पत्रा कुण्ड ही हमेसा टीक रैवे, उजमें सोमेंट से प्राप्त से सुंमले पाणी से रिसाव नी होवेला अर इण कराय उठे त लगीन से उर कने रै पाणी स सोतां से संदूषण भी नी हिना इन उच्च ड साहत में एक या दो वार खाती करीज सके नै इल तरे सूं निक्शे पाणी वेकस जावतो हूवे उजने वगीयां (फीट-8) रै या पेड सपायण रै वासी काम में तियों जा सके है।



फोर् 8 . घरा रै गरै पाणी सू लगायोड़ो बर्गाचौ ।

सूगले पाणी नै काम में लैवणों (स्यूएज री अवत निस्ता

नाळियां री पाणी वैवायन ले जावण री तरीको :

इण तरीके सूं घरों मूं निकळ्योड़ो स्यूएज सहर रै स्यूएज नळां सूं ह्वतो स्यूएज साफ करणे री ठीड़ तक ले जाड़ने। अठै पाणी री उपचार करीजे नै साफ हुनने रै पछै इण पाणी सूं कीं तरे री खतरों नी रीवे अर इण पाणी ने खेती रै वारते कम में लियो जा सके है अर जलरत नीं हूंते तो इण पाणी नै निना हिचक नदी में भी रखाय सकै। स्यूएज नै साफ करियां पछै उण पाणी री हेटे लिखें नियां निरतारों कर सकै:

- साफ कियोड़ै पाणी में आछौ पाणी मिळाय नै निस्तारो करणो।
- जमीन माथै निस्तारण करणो ।
- स्यूएज नै उपचार करनै निस्तारण करणो।

साफ कियोड़ै पाणी में आछौ पाणी मिळाय नै निस्तारो करणो :

घणकर निनख स्पूर्ज रै पाणी नै विना साफ कर्त्या ई नदी या नाळा में छोड़ दैवे । इणस् बीमारियां ह्वे, खासकर कारखानां रै पाणी सूं चामड़ी री तो घणी मीमारियां ह्वे अर मफितयां भी पणी मरें। इण ठीड़ री मफितयां जेरे निनख छाने तो घणेई तरें री नीमारियां ह्व जावे। इण खतरां सूं वरण वास्ते पाणी साफ करियां पछे ठी पाणी रे सोतां में छोड़ीजाणों चाहीजे। सहर अर गांव में नदियां रै पाखती वित्योड़ा मिनखा नै घरां अर कारखानां रे पाणी नै उपचार करियां रै पछे हीन साफ ह्योड़े पाणी नै पाणी रे सोतां में छोड़ीजों छाहीजे। इण रै नारतें छुंड वणावणा चाहीजें जिलासूं पाणी साफ कर सकीजें अर नदिया अर दूनै सोतां से पाणी प्रदूषित हुवणै सूं वच सकें।

स्यूएज री उपचार सेच्यिक कुण्ड (फोर्-्) सू करवाणो ठीक रैवै अर इण तरीकै में मळ पदार्थ पाणी में बदल जावै। जिका कार्बनिक पदार्थ कुण्ड रै पींदै में भैळा 2 हवे वै ब्रुटीज जावै अर थोडा या कीं भी पदार्थ सेप्टी



मूं निकाळ अर इणमें कम सूं कम 24 यंद्य लागणा चाहीजै। इण तरै रै कुण्ड में सेप्टिक कुण्ड कैवै। स्पूएज, सेप्टिक कुण्ड मूं, नळ रै रासी सूं उजर सूं निकळतो रैंदे अर नीवै भारी मैलो पदार्थ इणमें कीं दिकत नी करे। घणी टैम पछे मैते नै सेप्टिक कुण्ड सू निकाळ देवै। इण कुण्ड मांय 20 सूं 40 प्रतिशत कार्वनिक पदार्थों री कभी पड़ै अर मीयेन गैस भी चने। इण तरे रा सेप्टिक कुंड हरेक मकान या जिनावारों रे चाड़े रे चालो पणों टीक रैंदे हैं। सेप्टिक

कुण्ड रै पींदै माथै नी वचै। स्यूएज नै एक बंद कुण्ड



. फोर् 9 : सेन्टिक कुण्ड।

कुण्ड में स्यूप्ज दो जगहां मायै साफ हुवै। पैती टीइ जीवानुवां री मदद सूं कार्यनिक पदार्या री अनॉक्सीय पाचन हुवै अर इन तरै आक्सीडेसन रै कारण वीगारी पैडा करण याटा जीवानु मर जावै। दूनी टीइ सुनलै पानी रै साफ हुवने रै बासी कुण्ड रै बारै एरोविक आक्सीडेसन स् ह्वै। स्पातो पाणी परकोलेटिंग फिल्टर मांय स् वैवै अर उठै आक्सीजनीय जीवाणुवां सूं पाणी साफ ह्वै। इण तरै सूं साफ ह्योड़ पाणी ने नदी-नाळां में छोड़ीज सके या पछै इण पाणी सूं खेती भी कर सकीजै। जमीन में रेविणया जीवाणु कार्विनेक पदार्थों नै नाइट्रेट, कार्बन डाइआक्साइड अर पाणी में वदळता रैतै है। सेप्टीक कुण्ड में भैको ह्योड़ै मैतै नै हरैक दो सालां रै पछै एक वार साफ करणो चाहीजै।

2. जमीन माथै निस्तारण करणो :

कुण्ड सू साफ हूवने आयोड़े पाणी रै निस्तारण रै वास्तै ओ तरीको घणो आछी हवै। इण रै वास्तै नीचै लिखियोड़ा तरीका काम में लिरीज सकै है।

(ए) ढळान माथै सिंचाई :

इण तरीके में स्वूएज रो पाणी ऊंची ढळान वाळी ठोड़ लै जावे नै वैवावै। इण पाणी नै जमीन चूत लैवे। अै जगहां पाणी रै सोतां सूं आगी ह्वणी चाहिजै। पाणी में थोड़ा-यणा जिका कार्बनिक पदार्थ हूवे वै रैत रै माथै ही रुक जावे अर इण रौ खातमों जीवाणुवां सूं हुदतो रैवे।

(वी) जमीन माथै सिंचाई :

सपाट जमीन माथै इण पाणी नै छोड़ै अर उठै ओ पाणी जमीन नूसती रैवै। स्रालो पाणी नळकां सू वेदाय'र एक ठौड़ लाईजै। नळकां माथै कोचरा बणावै जिण सूं पाणी वैवतो वारे आवे अर इण तरै सू उठै खेती भी करीज सके है।

(सी) जमीन सू नियारणों :

स्पूर्ज रै पाणी नै नकां सू ले जादै नै नाळियां में छोड़ता रैवे। इणां सूं पाणी माटी में रिसतो 3" सूं 6" तक जावतो रैवे। इण तरें सूं ज़मीन मांच स्यूर्ज री आक्सीडेसन हुवे। इण ठौड फसल भी हूच सकें अर पैड़-पौधा भी उंगाय सके। इण नाळियां में पाणी ठेर-ठेर नै छोड़णो चाहीजै ताकि जमीन री नियारणै री ताकत मावे उन्दो असर नी हुवै।

3. स्यूएज रौ उपचार अर निस्तारण

स्पूरज रौ उपचार पाणी सूं ठोस जर नुकसाण करण वाळा पदार्था नै जिणमें खासकर जीवाणु हुवै अळगा निकाळ सैवे जिणसु ओ पाणी कीं नुकसाण नी कर सकै जर इणनै जनीन माथै, नदी या किणी नाळै मांच विना संकोच रै छोडोज सकै।

(ए) पैली हूवण वाळो उपचार

(i) यजरी कुण्ड सूं उपचार

इण तरीके सूं पाणी साफ करणें रै वास्ते दो या तीन कुण्डां री जरूरत पड़े। कुण्ड मेद्रा या छोटा जरूरत रै हिसाब सू यणीजें। एक टैम माथे दो कुण्ड एक साये काम में तिरीजें अर तीजों कुण्ड यूं ही रेवण दैवे। जद पैतड़े दो कुण्डां मांय सूं किणी एक कुण्ड री सफाई करणें हुवे उण टैम इण तीजें कुण्ड ने काम में तिया करे। इण कुण्ड माय पाणी सारी न्यारी नाळियां सूं पाणी आयने पड़तो रैवे। इण भारी बीजां पैटो हुवती रैवे जिणमें खासकर भाटा, ईट रा दुकड़ा, कांकरा,

सूगते पाणी नै काम में तैवणों (स्यूएज रौ उचित

कांच रा टुकड़ा आद अर अकार्वनिक पदार्थ हुया करै। पाणी इण कुण्डां रै ऊपरकर हूय नै वैयतो रैवे नै भारी कचरा इण दो कुण्डां में भैटा हवता जावे।

(ii) छणीजणो

इण कुण्ड मांय पाणी में वैय मैं आयोड़ी हल्की चीजां ने हाण र आगी करीले जर हणों खात कर कार्नाव्या, कपड़ा, तकड़ी नै पोतीयीन य दुकड़ा अर मक पदार्थ हुवै। हणीजणे रै वातरे एक पेट माये 1 सूं 2 ईंच रो होती सूं ताहै से ताहियां लाग्योड़ा हुवै लिणसू खरव पाणी रै मांय सूं 10 प्रतिशत ठोस चीजां हणीज नै निकाल सकीने हैं। इण रै थोड़ी आगे ही एक छोटी छत्तणी लाग्योड़ी रैवि निणय वेनकता 0.1 सूं 0.2 ईंच रा हूवै। इण सू छोटा-छोटा हल्का कचरा भी छणिज जाया करें जर आने थोड़ी-थोड़ी टैम सू दुस्त री मदद सू सुरूव नै उक्तमा तैवणा पड़े निणसू पाणी री वैवणो नी रुक्की जी जर्दै पाणा अट सूं निकार्क जाकि छाटी कर देन इण रै वेवण में तेनी करण वारते सांकड़ी नाही सूं पाणा अट सूं विकार कार्याक कुण्ड माय सूं भी कार्याक कार्योक कार्योक पदार्थ कुण्ड रै पाँदे माये नी वैट सके। इण कुण्ड माय सूं भी करियोड़े कवरें ने या तो जमीन मांय सूर दिया करें या पढ़े उणने सूदार ने वाल देवे।

(iii) कुण्ड मांय तळै में कचरो मतैई मैळो हूवण देवणो या रसायनां री मदत सू वीने हैठो थेठावणो :

के कुण्ड पक्षा ढाळदार वणीजे, जिणरी तस्वाई 7 सूं 8° हूँवे। स्यूएज यै पाणी जद डणमें आयने आगे जाये उण टैम इण पाणी री तायमान अर वेवाव जरूतत रै मुजव रासीजे। इण कुण्ड सूं पाणी ओटो हुवने आगे रै कुण्ड में जावतो रैवे। इण तरीके सूं स्यूएज रा 60 प्रतिश्वात कचरा विना किणी दिक्षत रे अळगा हुव जावे। स्यूएज रै पाणी सू कचरो जल्दी हटावण रे वास्ते पाणी माय चूनो अर फेरस सल्फेट, फिटकरी, खड़िया या एल्यूमिनियम सल्केट आद में सूं कोई एक रसायन काम में तिरीज सके है। इण तरीके मूं स्यूण में सूं 80 प्रतिशत मारी पदार्थी रा दुकड़ा अर 40 प्रतिशत जीवाणु हटाईज सके है।

कुण्ड मांय ज़िको कवरो तळै बैठै, उणनै मैळो करनै खेतां या वगीचां वास्ते खाद रै रूप काम में लिया करें।

इण कवरे ने स्तज भी कैवे अर इण ने कुआं मांय भरते मीथेन गैस ले लिया करें। इण गैस सूं मशीनां तक चलाय सकीजे है। इण कुआं सूं निकळ्योंझे इण स्तज सूं कारखानां माच खाद भी वर्णांते।

(वी) आक्सीजन सूं जीवाणुवां री उपचार

(i) परकोलेटिंग, द्रिकलिंग फिल्टर

ट्रिकर्तिन फिल्टर रै वास्तै सीमेंट कंकरीट रा खुता कुण्ड वणावे। इम कुण्डां नै इंट या माटे रा दुकड़ां सूं 2 या 3 ईव छंवाई तक मरे आर इपमें सूं रसूएन वारे काडे। की टैन पछे इप माटे रे दुकड़ां रै माथे जितिदेन री एक कोर वर्ष जिए माये जीवायु रैवे नै वारी आक्सीजन निक्ती रैवे। इल रिरे रिक्टर नै पक्योड़ा फिल्टर कैंगे। साफ हुयां पछे पाणी इप्परे पाँदे सूं साईफन रै तरीके सूं निकळीनतो रैवे।

4 पाणी सै प्रदूषण अर निवारण

(ii) नैडी परतां (Contact beds)

जो परकोतेटिंग फिल्टर ब्लूं हुवे हैं। इण फिल्टर में परतां वर्णां जे अर उणां रे माधे जीवाणु रैवे। जरे भी कार्यिनक पदार्य यारे कने आवे जीवाणु याने काम मे लेवता रैवे अर उणां रे माथे आपरी वधोतरी करें। इण कुण्ड में स्यूएज 4 या 5 फीट तक री ऊंबाई तक भरे अर उणने 8 या 9 घण्टां तक उणमें रेवण देवे। कुण्ड में टैम ह्या पछे खाली कर लेवे ने इण में 3 घण्टां तक पाणी पाछो नी भरे जिणासूं इणमें रेवणिया जीवाणुवां ने आक्सीजन मिळती रैवे। इण तरीके सूं स्यूएज रे पाणी सूं सारा टोस प्रयोग ने नी हत्या मके।

(iii) ह्यमस कुण्ड

परकोलेटिंग या नैडी परतां वाळे फिल्टर सूं वारै आयोई स्यूएव रै पाणी में रेबोई पदार्था नै इण कुण्ड में अळगा करीजे। क्षीं घंटों तक पाणी इण कुण्ड में राखणे सूं उणरे तळे माये कचरों नियर परो आप सूं आप नैठ जाने। इण तरे सू साफ ह्योड़े पाणी नै विना किणी नकसाण रै नदी या जमीन माये छोड सकै।

(iv) विना साफ कियोड़ै अर साफ कियोड़ै स्यूएज नै मिलावणी :

इण तरीके में 30 प्रतिशत पुराणा अर 70 प्रतिशत नुंवा स्यूएन ने हवा वाळे कुण्ड में भैळा करें। इणाने बराबर हिलावता रेवणे सूं तळे माथे कचरो नी बैठ सकें। इण तरे सू फरणे सूं पुराणा जीवाणु कार्यनिक पदार्था रे कोडे आबे ने वारी आक्सीजन मैं खतम करें। इण तरे सूं 8 मंदां ताई पाणी राखीजें अर इण में जीवाणुवां ने जीवता राखण रे वालें आक्सीजन मैंस छोडीजें। जिण सूं कार्यनिक पदार्था में कमी हुवे अर वी. औडी. में 90 प्रतिशत री कमी हुव जावें। पाणी रा सारा ही जीवाणुवां ने मारण वासे सुपर क्लोवेंनेसन कियो जावें। कचरें ने भैळों करण वाळे पैलई अर आखरी टेंक रे वीचे जीवाणुवां ने हवा मिळ सकें इण वास्ते एक क्रण्ड वणाइलें।

(सी) रसायनां री भदत सूं स्यूएज स्टरलाइज करणीं :

स्यूएज रै साफ कियोंई पाणी में बीमारियां पैदा करिणया जीवाणु हून सकै। जदै भी पाणी सुं फैलण बाळी बीमारियां घणी हूवण लागै तो उण टैम स्यूएज नै पाणी रै किणी सोतां मांच छोडणे सूं चेतां उणमे 10 सूं 15 पी. पी. एम. (10 सूं 15 गिलीग्राम हरेक लीटर पाणी में) रै हिसाब सूं क्लोरीन मिलायनै पाणी रै सोतां में छोडणो चाहोजे।

(II) कारखानां रौ स्यूएज

मांस स धंया, कमेले, चामड़े स धंया, डेयरी, तेल साफ करणे स करवानां, याद बणावण स करवानां, स्तायन बणावणे स कारवानां, कपड़ा बणावण स करवानां, रंगाई नै छपाई रै काम अर दूना धणी तरे करवानां सूं निकटणियां सूर्य घणकर्स स्वास्य रै मुलाबिक च्यान रावणिया अफतसं से ध्यान खींचता रैते है। क्यूं कै इन धंयां सूं निकट्योडों स्यूर्ज की न की बीमारियां पैदा करती रैते है। इन

सुगले पाणी नै काम में लेवणों (स्वएज रौ उचित निस्तारण) 75

तरें स्पूएज नै जदें विना उपचार कियां ही जमीन माथै छोड़े तो उपमूं पाणी रा खास खास सोतां अर जमीन री अर खावण री चीजां री प्रदूषण हुवें। इण कारण सूं निनखां, जिनावरां, मछतियां अर पाणी रा दूजा भी केई तरे रा जीवां ने जान री खतरी वण्योड़ो रैये हैं। इणरे अलावा पेड़-पौधां अर खेतीवाड़ी नै भी स्यूएज रे पाणी सूं घणी नुकसाण हुवें है।

ए-बैक्स जीवाणु स्पोर वणाय सकै है अर इज कारण ओ घणा सालां ताई कोनी मरै, जिज्ञसूं डेक्यी, चामडे रो काम करणिया अर हाडकां री चूरण वणावण वाळे कारखानां अर उन साफ करणवाळा मजूरां ने इज वीमारी रै असर सूं भारी नुकसाण उठावणों पड़े है।

छन, केस अर चामड़ो जदै किणी मिनख नै काम रै वास्तै देवे तो उण सू पैसी आं चीजां रो विसंक्रमण (Disinfection) करणों जरूरी हुनै जिणसूं किणी भी तरें रा यीमारी रा जीवाणु इणां में हुनै तो वें मर जावें अर काम करण वाके मिनख नै इण्यूं वीमार हूने री कोई कर नै देवें। जिस में वार्च में मान करण वाके मिनख नै इण्यूं वीमार हूने री कोई कर नै देवें। जिस वार्च कें रो से कार कें स्वार्ण कें पेसी इणांदी उपचार करियां चढ़ी विस्तारों करणों चाहीजें। डेचरी, चामड़े रै धंधे अर दूजें धंधा सूं निकळिणसे पाणी ने छाणने रै पछं उणारों कवरी कुण्ड माय तळे माये मैळों करने उप पाणी नै साफ करणों चाहीजें। इण वारते चूनै, फिटकरी या फेरस सल्फेट नै काम में निवार जा सके। पाणी तो कुण्ड रे ऊपर सूं निकळातों देवें अर इणरे तळिये मावे सूं कवरों टैनसर सेळी करतों रेवणां चालीजें। इणसू आगे स्यूएज रे पाणी ने फिल्टर रो सतह सूं निकळण देवें। स्वन में हूवीणया जीवाणुवां ने दो प्रतिवात हाइपोक्लोचाइट सूं मारे या पछे स्लज नै साइणें वास्ते दूलें कुण्ड में राखें अर इणासुं से पंत करावें।

कपड़े रै धंधां सूं निकळ्योड़ै स्यूएज री उपचार


पाणी रे ह्वण वाळै प्रदूषण ने रोकण रै वास्ते कपड़ां री रंगाई-छपाई रै धंमां सूं निकळाणेये स्यूएज नै उपचार कर्या रे पछे ही छोड़णों चाहीजे । इणमें ह्वण वाळो रंग, रसापनिक पदार्थ अर जीवाणुवा अर कालिनक पदार्थ ने हटावणों जलती हुने नींतर इणा पाणी रा स्रोता री संदूषण हुवै, पाणी में आक्सीजन से कमी हूय जावे ने उणमें रेविणवा जीवा री मोत हुव जावे । इणमें र्वेजिया जीवा री मोत हुव जावे । इणमें ्यामी में सारीवता पेदा हुने अर उठे री वानाव रिजीवाई जोगी नी रेवे। उठे री वातावरण भी सारीय रेवे अर जदे भी विरखा आवे तो उणमें सारीवता रा गुण हुवै, जद इण सारीय पाणी नै निमस अर जिनावर पाये तो वाने इण्स् घणों नुकसाण हुवे अर अंडे पाणी में खेती अर मकानां ने भी नुकसाण हुवते रेवे। इण्यों सुंगे अर पाणी सारीव हुवे अर अंडे पाणी में खेती अर मकानां ने भी नुकसाण हुवते रेवे। इण्यों सुंगे पाणी साफ हूय जावे ने अंडे स्पूएज ने दिना किणी नुकसाण रे वाम-बगीवां अर खेती रे वास्ते काम में तेय सके।

प्रदूषित पाणी ने साफ करण रै संयंत्र (फोटू-10) री नवसो : कपझ उद्योग सूं जुड़चोड़ा धंधां सूं निकळधेड़े स्तूएज रै पाणी नै साफ करण रै संयंत्र रा हिस्सां री न्यारी-न्यारी काम काज आगे लिख्यै ज्यूं हूमा करै :

76 पाणी रौ प्रदूषण अर निवारण

(i) छणीजणों (Screening)

स्पूएज नाक्रियां सूं इण होदी मांय आयै अर अठे इणसू मारी नै हल्का पदार्थ जिजमें मार्य रा दुकड़ा, वजरी, कागज, तकड़ी अर पोत्तीयीन री वैलियां आद हुनै यांनै अळगी ते तैवे। इण होदी री सफाई रोज जैकर किया करें नै उजमें आयोड़े कचरे नै ज्याने नेत्रण होता



ध्येटू 10: कारावाने रै प्रदूषित पानी रै उपचार ये संपन्न (1) द्यागमो (2) सम्प नेरी (3) एक-मैक करणमें दुविद्धा (4) बैंगूरी पन्नूम (5) फेरस सन्देन (6) सल्सूनिक उन्तर (7) पी, एव. मीदर (8) स्मारिक्यर पाना (9) करावे पैस्ते करणे ये जगह (10) ऐक कोडी सुतन वाडो आडो (11a अर्डे 11b) हवा फेकिंगिया पैता नै दूना कुंड (11c) हवा फेकिंगिया पंडा (12) दूनोड़ो बनारिक्यर (13) पाक दुखेंते स्पूर्णर पानी रै निकटने ये रस्तो (14) सारायिक स्तन (15) ऐक कोडी सुरूप व्यर्भ आडो (16) सात (17) जीवागुओं वाडो स्तन पाडो तेनावर वाडो ने ता अर (18) स्तने सुन्यरण रे रोड। =-पानी निम रास्ते सुंबी यो मारा बडावरमों निसाम।

(ii) सम्प वेरी (Sump well)

स्पूर्ण, हमीजिया है पठै सम्प वेहै में जावे। इस मेरे मारे रोग है पर है हैं। हुरें। एक सार्वे दो पन्म करता हैंवे ने तीने पम्प है जरूरा है के स्वावता हैंवे। हरू सार्वे दो पन्म दस घोड़ों से ताकत (10 Hoxer है) है के स्वावता से प्राची जाने समस्तित कूंडिये (Equalisation tath) है है के

(iii) जेकनेक करियमा कुंडियो (Equalisation) १२०५५ यमी टीड मूं जायोडी स्मूख्य से पारी १९ ६ १३५५ त. १८५५ सुगते पारी दे क्या दे हैं १९५५ है १८५४ है री पाणी अंकमेक ह्य जावे। इण कुण्ड में पाणी सोवह पंटां ताई रोक नै राखै अर हर सीन महीनां रै पछे इणनै एक बार साफ करने हैठे बेटवोड़े कचरे नै भैळो किया करें।

(iv) वैच्यूरी फ्लूम (Ventury flume)

स्यूएज नै अंकमेक करणवाळं कुण्ड रै पछै स्यूएज नै पम्प री मदत सूं विंयूरी म्लूग में घाले। अठै पाणी नै अंक सांकझे नाटी सूं वैवावतो रेवणों पड़े। अठै पाणी में अग्त मिळाइजतो रेव जिणसू वेवते पाणी री मान 11.5 सूं नीवो हूय नै 9.0 तक आय पूरी। आगे वेवती रेवणिये इप पाणी में 10 प्रतिशत फेरस सल्फेट गिळाइजे। अठै इप सामन ने सागैड़े मिलावे जिणसूं पाणी अंकमेक हुय जाये। अठै सू पाणी आगे वैवतो वैवते री पढ़े इस सामन ने सागैड़ी मिलावे जिणसूं पाणी अंकमेक हुय जाये। अठै सू पाणी आगे वैवतो वैवतो पैजड़े इसारिकायर इच्छ मांय पूरी।

(v) पैलड़ी क्लारिफायर (Primary Clarifier)

ओ कुण्ड थोड़ी निवास मावै वणयोड़ी हुवै जिण कारण सूं स्यूएज से पाणी वैंच्यूरी पत्नम सू आपोआप ही बैबती आवै अर कचरे रा सारा ही छोटा मोटा कण रसावमां रै कारण आपस में जुड़ता रैवै। इण तरीके सूं स्यूएज रै पाणी री थी. ओ डी में अर उणमें जिका कवरे रा कल हुवै उणां में कमी आवती रैवै। इण कुण्ड मांय रसूएज कम सूं कम तीन घटा तक ठवचोड़ी रैवै।

इण कुण्ड माय लोहे री एक पुळ, क्लारिफायर लगोतार धेरै रै चौफर धीरे-धीरे गोळाईमें पूमतों रैवं। इण पुळ रै साथै इण रै पींदे मायै कचरो मेळो करण वास्तै एक जीजार लाग्योड़ो हुवे। क्लारिफायर कुण्ड मे वो हिस्सा हुवै। एक हिस्सो बीचो-बीच वण्योड़ो हुवे है जिणमें ढळान रै कारण कचरों आपने मेळो हुवतो रेवे अर दूजी हिस्सी इण हिस्से रेवारे गोळा में हुवे है जिणने क्लारिफायरिंग हिस्सी कैया करे। पुळ रै नीवे लाग्योड़े जीजार री मदत सूं क्लारिफायरिंग हिस्से सू कचरों हटीजने गांय वाळे हिस्से में मूगती जावे। इण कचरें ने अठे सू इणरें गोचे लाग्योड़े छोटे आडे री मदत सूं वारे काडता रैवे। उपचार हुयोड़ी स्मूचल इण कुण्ड रै माथे सूं आंटो हूय ने बारे कांनी वैवतो रेवे। अठे सुं स्मूचल विकटने आगीने हवा देवते रेवण वाळे कुण्ड में पृगती रैवा।

(vı) हवा मिलावण वाळी कुण्ड (Aeration tank)

हवा देविणये इण कुण्ड में स्यूएज री उपचार दो जगहां माथे हुया करें। अठै स्यूएज हवा रै दो कुण्डां में आक्सीडेसन री मदत सूं साफ हुवै। स्यूएज में कार्यनिक पदार्थ, रंग, मीम, कलफ नै रंगाई जर छपाई रै घंघां में काम आवणी नीरी तरें री खरायियां हों। अ खरायियां जीवाणुनों री मदत सूं आक्सीडाइल हुवती रैवे जर इण स्यूएज रै पाणी रै ऊपर रै हिस्से नै ताजी आक्सीजन वरोवर मिळती रैवे। इण री खातर चालीस थोड़ा री ताकत रा पखा तान्योड़ा रैवे। इण पंखा रै चवली सूं वाणी कटीजनकटीज नै हवा माय जोर सू फेंकीजतो रैवे अर पाछो नीचे पड़े। इण तरे सूं जरे पाणी उछाळ खाय नै पड़तो रैवे तो उण टैम इण पाणी माय आवसीजन सुळती रेवे। राज तरे सूं करी करा सु करी हुय आवी अत्र सा करी है। इस तरे सूं करी पाणी उछाळ खाय नै पड़तो रैवे तो उण टैम इण पाणी माय आवसीजन सुळती रेवे। राज तरे सूं करी सु करी हुय जावे।

इण पाणी में जीवाणु हुवै नै इणरै साधै पणी तरै से खराविया 4,000 मि. ग्रा. हर अेक लीटर पाणी रै लिसाव सूं हुया करें। रसायणा सू उपचारित स्यूएज सै जीवाणुवां रै कारण आक्सीडेसन हुवै, जिकी के आवसीजन से मदत सू अमीनिया, कार्यन डाइआवसाइड अर ऊर्जा दैवै है नै जीवाणुवां से संख्या में वधीतरी हुवै। हवा देवता रैवण वाळे इण कुण्डां, मांय स्यूएज लगोलग 7.5 अर 6.5 घंटां तक रुकयोड़ी रैवै।

(vii) दूजोड़ी क्लारिफायर (Secondary Clarifler)

हवा रै कुण्डा सू वैवती पाणी इण कुण्ड मांय आवै। अठै स्पूएन में ह्वणिया जीवां रै मुताबिक भारी पदार्ध बतारिफायर रै पींदे माथे बैठता जावे। इण कुण्ड में एक पुळ गोळ पूपती रैवै अर इण रै नीवे अंक रवड़ रो टुकड़ी कवरी साफ करण रै वास्ते ताग्योड़ों रैवै। इण रै पूमते रैवण सू कचरों मेळो हूप नै बतारिफायर रै वीवे चाळे हिस्से में मैळो ह्वती रैवै। इण कवर नै क्सी टेंग एक छोटो आडो खोलने निकाळता रैवै। स्पूएन री उपचारित पाणी इण कुण्ड रै ऊपर सूं निकळतो रैवे अर ज्योज रीक तरे सू निसारों करीजती रैवे है। दूजीई बतारिफायर सूं निकळवोड़े स्यूएज री की हिस्सो पाछो पैलड़े बतारिफायर में मिळावतो रैवणे सूं जीवाणुवा सूं आक्सीडेसन करावणे में तेजी लाइनै है।

(viii) स्तज सुखावणै री क्यारियां (Sludge drying beds)

स्तर्ज नै पैताई नै दूजोंई क्लारिफायर सूं भैकों करने स्तर्ज सुखायण वाकी क्यारियां में लायनै छोदो करता रैवै। सुखियां रै पछै स्तर्ज घणों हल्को हूच जावै इण बास्ते इण नै बिना दिक्त रै उठायनै जठै भी चावै ले जायनै निस्तारित कर देवै।

कपड़े रै घंघा रो विना साफ कियोड़े नै उपचारित कियोड़े स्यूएज रै पाणी में फरक :

	विना साफ कियोड़ै स्यूएज रौ पाणी	साफ कियोंड़ै स्यूएज रौ पाणी
1. पी. एच.	10 — 11.5	8,9 — 9
 सी. ओ. डी. (मि. ग्रा. हर अंक लीटर मांय) 	900 — 1,500	180 — 250
 बी. ओ. डी. 5 दिनां तांई 20° सी. माथै (मि. ग्रा. हर अेक तीटर मांय) 	400 — 800	15 — 25
 तिरता रैवणिया ठोस कण (मि. ग्रा. हर अक लीटर मांय) 	250 500	50 100

2.000 - 3.000 क्षारीयता (भि. ग्रा. हर अेक लीटर मांग्र)

 पळ्योडा सारा टोस पदार्थ 10,000 — 12,000 10,000 — 12.000 (मि. ग्रा. हर ओक लीटर)

फायदै री वानां

री वातां 1535 (9994 राजस्थान में खेती रै वास्ते आछी अर खाली जमीन घणी ही है पण पाणी अर खाद दोनुं री घणी कमी है। मिनखां अर जिनावरां री वधोतरी हूवणै रै कारण पाणी री घणी खपत ह्य जावै। घरां अर कारखानां सं जिको बेकार पाणी बारै आवै वो जठै देखो वठै गावां या सहरां में तळाव रै रूप में पड़ियो सडतो रैवै। जिको पाणी पैली इमरत होवतौ वो अवै जैर वण जावै। लोग इणरी चिन्ता नी करै, पण जदै भी कठैई गलती हय जावै इण पाणी सुं वीमारियां री झडी लाग ज्यादै नै पछै आफळ-ताफळ मचै। इण वास्तै इण जैर रो हर मिनख ने टैमसर कीं नै की वन्दोबस्त कर नै इणसं बत्ती सं वत्ती फायदौ उठावणो चाहीजै।

ऊपर दियोड़ै तरीकै सं कोई भी मिनख स्यएज पाणी रौ छोटे तौर या मोटै तौर पर उपचार कर सकै अर स्यूष्ण सं भेळी करवोड़ी स्लज सं गैस बणायनै काम ले सकै अर साफ हयोड़ै पाणी सं वाग-वगीचा या खेतां में सिंचाई कर सकै। अस्पताल रै आंकड़ां सुं आ ठा लागै कि मिनखां में 100 मांय 80 मिनख पाणी सुं फैलण वाळी वीमारियां रा मरीज है। इण खातर हरेक मिनख नै सावचेत रेवणो हुवैला नै पाणी जिको जैर वण जावै है उजनै इमरत बणाय नै पाछो काम में लेवणो हवैला। इण तरै सूं स्यूएज री पाणी धरती रै स्रोतां नै चावै वै धरती रै माथै हुवै या धरती रै नीचै (बेरा, हैंड पंप) प्रदूपित नी कर सकैला। खेती वाड़ी रै वास्तै जिको आछौ पाणी काम मे आवतो हवै उण नै मिनख बचाय नै आपरै अर जिनावरां रै पीवण खातर राख सकैला। आज हालत आ है के राजस्थान रै घणकरां सहरां में अर गांवां में पाणी डकांतरे देवै। पाणी री इती तंगी है के सरकार डणनै परो नी कर सके। पाणी कोई खड़ कोनी के वधतो जावै। इण वास्तै जिको स्यूएज सै पाणी वेकार जावै नै मुसीवत लावै उण नै सुध करणो आज रै विज्ञानिक युग में समझदारी रो काम है। किसान स्यूएज रै पाणी सू स्तज रै रूप में खाद व गैस अर साफ कियोड़ै पाणी सं खेती कर नै वेकार जावते स्यएज रै पाणी ने इनाम रे रूप में काम लेय सकै है।

नीचे लिख्योडै पौधां माथै स्यूएज रे पाणी में हवण वाळै लूण अर क्षारीयता री असर कोनी हुवै अर इण कारण इणांनै घर अर कारखानां सं निकळ्योड़ै स्यएज रै पाणी में तमा सकै है :

1. रूडेन्टी, 2. लाना, 3. सपारी, 4. हरमल, 5. लूनि, 6. अंग्रेजी बाविळयो 7 खारो जाळ, 8. मीटो जाळ, 9. लिनयो, 10. फंटीली, 11. लुनकी, सफेद पुनसवा, 13 लूनवो, 14. मोथा अर 15. घोड़ा दूव। æ. 80 पाणी रौ प्रदयण अर निदारण







डॉ. एस. के. पुरोहित पशुचिकत्सा एवं पशुचिवान महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रै औषध एव जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विद्यान विभाग में सहायक प्राध्यापक है। आप पशु चित्राता अर जनस्वास्थ्य विद्यान रै क्षेत्र में औक जानिया-मानिया लेखक है। इणारी चार पोष्यां अर 47 शीध-पत्र राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकावां मांच छप्योड़ा है।

अकाशवाणी सू राजस्थानी में पर्यावरण प्रदूषण विषय माथै अनेक वार्तावां प्रसारित।

राजस्थान रै 27 गावां में पर्यावरण प्रदूषण रै विषय सू सर्विधत प्रदर्शनियां अर अनेकूं व्याख्यानां सूं जन-वेतना जगणे मैं काम कीनी।

अनेकूं गांवां मांय वैकल्पिक ऊर्जा रै स्रोता नै अपणावणै रै वास्ते प्रचार कीनो ।

विद्यार्थियां रै खातर तीन साल सू लगोतार पशु अर कुकुट पाळन व्यवसाय सूं सर्विधत उद्यमिता जागृति शिविर लगाया।

सम्मान-पुरस्कार-(पर्यावरण प्रदूषण लेखन कार्य सूं संबंधित)

- कुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कानी सूं पुरस्कृत, 1989
- भारत सरकार विज्ञान अर प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान अर प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली सूं राष्ट्रीय पुरस्कार सं परस्कृत, 1990 ।
- भारत सरकार योजना मन्त्रालय, योजना आयोग, नई दिल्ली सू कैटिल्य पुरस्कार सू पुरस्कृत, 1991

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रा बोर्ड आफ मैनेजमेंट कमेटी रा सदस्य, 1994